

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事 (2022年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/5/23	木材類	3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
2	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事 (2022年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/5/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
3	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/26	アスファルトガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/26	アスファルトガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/26	コンクリートガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	木材	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
7	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/26	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
8	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/26	コンクリートガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
9	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	木材	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
10	1F-固体廃棄物貯蔵庫関連施設修理工 事(3期)	4-6棟間外部	建築設備保守グループ	2022/5/25	伐採木	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
11	1F-1～4号機 セシウム吸着塔保管管 理委託(2022)	一時保管施設(第四施設) (GP-22)	処理設備グループ	2022/5/23	土砂類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/26	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
13	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/26	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
14	大熊通り法面排水路改造工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/26	コンクリートガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
15	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	木材	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
16	1F 日本海溝津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/1	アスファルトガラ	8	0.65 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
17	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業 務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/6/1	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
18	1F-1 1/2号機海側周辺物品片付け業 務委託	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/6/1	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
19	1F仮設集積場所再利用物品移動作業委 託	6号機 Rw/B 1F大物搬入口近傍	固体廃棄物グループ	2022/5/19	不燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
20	福島第一原子力発電所フェーシング工事 (その4)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/5/23	伐採木(枝・葉)	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事 (2022年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/5/23	ゴム類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
22	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事 (2022年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/5/23	難燃シート類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
23	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/24	紙・段ボール・ウェス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/24	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
26	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/24	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
27	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/4	足場板	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
28	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	木材	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
29	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
30	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	木材	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
31	1F-固体廃棄物貯蔵庫関連施設修理工事(3期)	4-6棟間外部	建築設備保守グループ	2022/5/25	伐採木	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
32	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	不燃シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	スクラップ、鉄筋	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
34	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	電気ケーブル	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
35	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	安全帯(廃棄)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
36	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	木材	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
37	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/19	缶	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
38	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/19	金属ガラ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
39	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/4/19	難不燃	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
40	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/5/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	4.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/5/23	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事(2022年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/5/23	金属ガラ	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
43	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事(2022年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/5/23	不燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
44	1F 2.5m盤他フェーシング維持管理工事(2022年度)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/5/23	紙・ウエス類	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
45	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
46	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/2	根・幹	5	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
47	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	紙・段ボール・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
48	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
49	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	空袋(トンパック)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	紙・段ボール・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
51	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
52	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	空袋(トンパック)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
53	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	木材	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
54	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
55	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/2	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
56	1F 敷地北側立入制限柵改造他工事	5.6号機北側護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/2	根・幹	5	1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
57	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	木材	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
58	1F一固体廃棄物貯蔵庫関連施設修理工事(3期)	4-6棟間外部	建築設備保守グループ	2022/5/25	コンガラ	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
59	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/2	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
60	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/5/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/5/23	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
62	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/5/23	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
63	1F-電気・計装品 構内可燃物及び不用品回収・廃棄業務委託	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブ・ドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/5/20	可燃物(ロープ、トイレ用品)	0.3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
64	1F-電気・計装品 構内可燃物及び不用品回収・廃棄業務委託	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブ・ドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/5/20	可燃物(段ボール、紙、カーテン)	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
65	1F-電気・計装品 構内可燃物及び不用品回収・廃棄業務委託	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブ・ドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/5/20	可燃物(木材)	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
66	1F-電気・計装品 構内可燃物及び不用品回収・廃棄業務委託	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブ・ドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/5/20	可燃物(ビニール、プラスチック)	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
67	共用プール(D/G室)防火シャッター取替	共用プール建屋	建築設備保守グループ	2022/5/18	金属ガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
68	1F-電気・計装品 構内可燃物及び不用品回収・廃棄業務委託	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブ・ドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/5/20	難燃物(難燃シート)	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
69	1F-電気・計装品 構内可燃物及び不用品回収・廃棄業務委託	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブ・ドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/5/20	難燃物(ゴム板)	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
70	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/5/31	紙、ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
71	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/5/31	ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/5/31	難燃シート	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	1F-1~4号機 タンク減容仮置き資機材除却	定検機材倉庫A棟 東側エリア	貯留設備グループ	2022/6/2	フランジタンク解体片固定治具(イケール)	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
74	1F-1~4号機 タンク減容仮置き資機材除却	定検機材倉庫A棟 東側エリア	貯留設備グループ	2022/6/1	フランジタンク解体片固定用治具(イケール)	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
75	1F-電気・計装品 構内可燃物及び不用品回収・廃棄業務委託	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブ・ドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/5/20	不燃物(不燃シート、バッテリー)	0.4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
76	1F-電気・計装品 構内可燃物及び不用品回収・廃棄業務委託	5・6号計器室、増設・高性能・蒸発・サブ・ドレン電気室、他	水処理計装設備グループ	2022/5/20	不燃物(計器類)	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
77	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/5/31	番線クズ、塗料缶	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
78	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/5/31	コーキング容器	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
79	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/2	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
80	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/2	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
82	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/5/13	紙・ウエス類	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
83	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/5/13	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
84	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/5/13	可燃物その他	0.4	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
85	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	金属ガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
86	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/6/3	鉄くず	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
87	1F-海水放射線モニタ中継盤移設工事	4号機タービン建屋 海側エリア	保安総括グループ	2022/6/2	紙・ウエス	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
88	1F-海水放射線モニタ中継盤移設工事	4号機タービン建屋 海側エリア	保安総括グループ	2022/6/2	プラスチック・ビニール類	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
89	1F-海水放射線モニタ中継盤移設工事	4号機タービン建屋 海側エリア	保安総括グループ	2022/6/2	木材類	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
90	1F-海水放射線モニタ中継盤移設工事	4号機タービン建屋 海側エリア	保安総括グループ	2022/6/2	難燃物その他	2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
91	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	トラフ(金属付き)	20	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
92	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
93	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/2	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
94	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/2	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
95	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/6/2	紙・ウエス類	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
96	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/6/2	可燃物その他	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
97	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	金属ガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
98	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/2	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
99	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/6/3	木材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
100	1F 通信機械室不要設備撤去	事務本館東側、渡り廊下	通信システムグループ	2022/5/26	プラビニール	3	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F 通信機械室不要設備撤去	事務本館東側、渡り廊下	通信システムグループ	2022/5/26	梱包材	0.5	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
102	1F 通信機械室不要設備撤去	事務本館東側、渡り廊下	通信システムグループ	2022/5/26	木材	0.5	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
103	1F 研修棟通信設備移設関連除却工事	研修棟	通信システムグループ	2022/5/26	紙、ウエス	1	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
104	1F 研修棟通信設備移設関連除却工事	研修棟	通信システムグループ	2022/5/26	段ボール	1	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
105	1F 研修棟通信設備移設関連除却工事	研修棟	通信システムグループ	2022/5/26	金属ガラ	0.5	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
106	1F 研修棟通信設備移設関連除却工事	研修棟	通信システムグループ	2022/5/26	難燃シート	0.5	5 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
107	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/4/28	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
108	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/5/26	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/5/26	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
110	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/5/26	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
111	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/6/1	紙類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
112	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/6/1	ポリプラ類	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
113	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/6/1	ゴム類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
114	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/6/1	木材	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
115	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/6/1	機器類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
116	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/6/1	金属ガラ	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
117	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/6/1	ケーブル類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
118	1F-海水放射線モニタ中継盤移設工事	4号機タービン建屋 海側エリア	保安総括グループ	2022/6/2	ケーブル類	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
119	1F-海水放射線モニタ中継盤移設工事	4号機タービン建屋 海側エリア	保安総括グループ	2022/6/2	金属ガラ	1.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
120	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/5/26	プラスチック・ホリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/5/26	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
122	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/5/26	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
123	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/2	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
124	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
125	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	金属ガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
126	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/7	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
127	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/7	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
128	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	ダンボール、ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
129	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	ケーブルトラフ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
130	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	廃棄ネット	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
131	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	廃棄ロープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
132	1F周辺防護区域監視設備システム機器貸借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
133	1F周辺防護区域監視設備システム機器貸借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
134	1F周辺防護区域監視設備システム機器貸借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
135	1F周辺防護区域監視設備システム機器貸借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
136	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	トラフ(金属付き)	20	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
137	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/31	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
138	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2022/6/6	ミラクルパウダー	1.7	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
139	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2022/6/6	紙・ウエス類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
140	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2022/6/6	ビニール袋	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	金属ガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
142	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/5/31	紙・ウエス類	0.5	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
143	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/5/31	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
144	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/18	金属ガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
145	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/2	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
146	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/2	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
147	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/5/31	難燃シート類	2	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
148	1F立入制限区域(敷地南西、ドッグシェルター)侵入検知器設備防護システム機器貸借(2次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
149	1F周辺防護区域監視設備システム機器貸借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.001 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
150	1F入退管理棟防護システム撤去工事	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
151	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/2	ペットボトル	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
152	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/2	可燃物その他(テープ)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
153	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/2	プラスチック	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
154	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/2	わりばし	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
155	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/6/2	金属ガラ	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
156	1F SPT電源設備負荷移設工事	SPT建屋東側	電気設備建設グループ	2022/5/26	電源盤	2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
157	1F SPT電源設備負荷移設工事	SPT建屋東側	電気設備建設グループ	2022/5/26	ケーブル屑	0.5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
158	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフレンジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2022/5/30	ウエス・紙	1.4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
159	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフレンジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2022/5/30	プラスチック、ポリカーボネイト	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
160	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフレンジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2022/5/30	木材	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフ ランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエ リア	地下水対策設備グループ	2022/5/30	可燃物その他	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
162	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフ ランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエ リア	地下水対策設備グループ	2022/5/30	ゴム	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
163	1F立入制限区域(敷地南西、ドッグシエル ター)侵入検知器設備防護システム機器賃 貸借(2次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保 管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グ ループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
164	1F立入制限区域(敷地南西、ドッグシエル ター)侵入検知器設備防護システム機器賃 貸借(2次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保 管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グ ループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
165	1F立入制限区域(敷地南西、ドッグシエル ター)侵入検知器設備防護システム機器賃 貸借(2次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保 管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グ ループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
166	1F立入制限区域(敷地南西、ドッグシエル ター)侵入検知器設備防護システム機器賃 貸借(2次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保 管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グ ループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
167	1F入退管理棟防護システム撤去工事	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保 管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グ ループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
168	1F5,6号機北側アクセス道路機器賃貸借 (1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保 管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グ ループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
169	1F管理区域内エリア区画・設置業務(ウヱ)	3・4号機 ホットラボ	放射線防護グループ	2022/5/17	キムタオル	1.5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
170	1F管理区域内エリア区画・設置業務(ウヱ)	3・4号機 ホットラボ	放射線防護グループ	2022/5/17	ビニール袋	0.1	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
171	1F-1 旧カバー計測制御設備コンテナ他 除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2022/6/6	可燃物(プラ・ポリ・ビニール 類)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
172	1F-1 旧カバー計測制御設備コンテナ他 除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2022/6/6	不燃物(金属ガラ)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
173	1F-1 旧カバー計測制御設備コンテナ他 除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2022/6/6	不燃物(ケーブル類)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
174	1F5,6号機北側アクセス道路機器賃貸借 (1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保 管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グ ループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
175	1F5,6号機北側アクセス道路機器賃貸借 (1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保 管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グ ループ	2022/5/25	アスファルトガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
176	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03703)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
177	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10050)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
178	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03511)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
179	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10466)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
180	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10131)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10997)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
182	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10146)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
183	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10105)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
184	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10474)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
185	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-10052)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
186	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10134)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
187	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10108)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
188	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10416)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
189	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10136)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
190	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03544)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
191	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-10043)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
192	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03437)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
193	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10052)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
194	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2020ZK-03461)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
195	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10161)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
196	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
197	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10396)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
198	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021FU-00043)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
199	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10144)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
200	1F-2号機南側ヤード埋設物撤去に伴う 汚染度容器収納運搬業務委託	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/10	土砂(2021SS-10419)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h