

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
2	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
3	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/15	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/15	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/6/13	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
7	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/5/19	紙類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/5/19	ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
9	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/6	土砂類	4	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
10	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2022/5/30	金属ガラ	0.4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
11	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2022/5/30	塩ビキャップ	0.4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
12	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2022/5/30	ベベルディスク	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
13	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2022/5/30	コーキングガラ他	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
14	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2022/5/30	プラスチック、ポリカーボネイト	0.7	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
15	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/6/13	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
16	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	金属ガラ	4	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
17	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
18	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/26	金属クズ	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.9 mSv/h
19	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/26	コンクリートガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
20	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/26	不燃その他	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	20 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
22	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	紙・ダンボール・ウェス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	空袋(トンパック)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/6/13	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
26	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/14	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
27	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/10	金属ガラ	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
28	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/10	コンガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
29	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/10	ケーブル	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
30	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/5/19	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
31	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/6/13	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
32	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/14	ビニール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
33	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/14	ペットボトル	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
34	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/6/13	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
35	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/13	紙・ダンボール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
36	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/13	吸着マット	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/13	ビニール袋	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
38	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/13	プラスチック	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
39	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/6/13	フレコンパック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	草	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	テープ、パウチ、皮手	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
42	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/15	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
43	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/15	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
44	1F 敷地北側排水路改造工事	陣場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/6/15	不燃物その他	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
45	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5薬品タンク脇、5,6号機ガスボンベ室近傍	処理水機械設備設置PJグループ	2022/6/10	伐採木(幹・根)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
46	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5薬品タンク脇、5,6号機ガスボンベ室近傍	処理水機械設備設置PJグループ	2022/6/10	伐採木(枝・葉)	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
47	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5薬品タンク脇、5,6号機ガスボンベ室近傍	処理水機械設備設置PJグループ	2022/6/10	可燃その他(雑草)	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
48	1F-5, 6T 港湾内オイルフェンス設置工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2022/6/1	可燃物 プラスチック・ポリ・ビニール類	3	6.7 $\mu$ Sv/h	5.6 $\mu$ Sv/h	無	
49	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/5/19	板金材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/5/19	防災シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
51	TP8, 5m盤フェーシング工事(2023)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/6	コンクリートガラ	4	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
52	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	フレコン袋, ケミカル袋	4	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
53	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/5/17	紙・ウエス類	4.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
54	1F 敷地北側排水路改造工事	陣場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/6/15	不燃物その他	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
55	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	6m3コンテナ(2021 SS-40316)	6	0.005 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
56	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	6m3コンテナ(2021 SS-40306)	6	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
57	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/14	紙	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
58	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/14	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
59	1F-5, 6T 港湾内オイルフェンス設置工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2022/6/1	不燃物 金属ガラ	1	6.4 $\mu$ Sv/h	5.6 $\mu$ Sv/h	無	
60	1F-5, 6T 港湾内オイルフェンス設置工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2022/6/1	不燃物 塩化ビニール類	2	6.4 $\mu$ Sv/h	5.6 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系 暗渠、A系 三面水路/暗渠、B/C系 暗渠	土木基盤設備グループ	2022/6/16	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
62	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	伐採木(枝、葉)	20	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
63	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/14	ビニール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
64	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/14	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
65	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/14	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
66	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2、旧事務本館	保安総括グループ	2022/6/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.8	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
67	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2、旧事務本館	保安総括グループ	2022/6/8	可燃物その他	0.4	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
68	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2、旧事務本館	保安総括グループ	2022/6/8	難燃シート類	0.3	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
69	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系 暗渠、A系 三面水路/暗渠、B/C系 暗渠	土木基盤設備グループ	2022/6/16	不燃その他(堆積物)	8	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
70	セシウム吸着装置保守管理業務委託	サイトバンカ建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2022/6/13	金属ガラ(クランプ等)	4	0.001 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
71	セシウム吸着装置保守管理業務委託	サイトバンカ建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2022/6/13	金属部品	1	0.001 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
72	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/5/24	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/5/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
74	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/5/24	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
75	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/5/24	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
76	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材除却	定検機材倉庫A棟 東側エリア	貯留設備グループ	2022/6/14	フランジタンク解体片固定治具(イケール)	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
77	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材除却	定検機材倉庫A棟 東側エリア	貯留設備グループ	2022/6/14	金属クズ、タンク解体片固定治具	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
78	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2、旧事務本館	保安総括グループ	2022/6/8	金属ガラ	0.2	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
79	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2、旧事務本館	保安総括グループ	2022/6/8	機器類・制御盤類	0.2	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
80	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2、旧事務本館	保安総括グループ	2022/6/8	不燃物その他	0.2	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2022/6/13	紙・ウエス	4	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
82	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-27)	処理設備グループ	2022/6/13	ロープ・テープ	1	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
83	1F-5, 6T 港湾内オイルフェンス設置工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2022/6/1	可燃物 プラスチック・ポリ・ビニール類	4	6.4 $\mu$ Sv/h	5.6 $\mu$ Sv/h	無	
84	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/6/15	金属ガラ	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
85	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/6/15	不燃その他	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
86	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/6/15	プラ・ポリ・ビニール類	2.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
87	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/6/15	段ボール類	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
88	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/6/15	木材	1.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
89	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/6/15	難燃シート	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
90	1F 敷地北側排水路改造工事	陣場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/6/15	コンクリートガラ	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
91	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	敷地南側 MH8 周辺	土木基盤設備グループ	2022/6/16	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
92	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	不燃シート	2.2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
93	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	電線管	0.1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
94	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	サニーホース	0.1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
95	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	ネオシール	0.1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
96	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/6/13	ビニール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
97	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/6/13	発泡材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/16	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/6	土砂類	4	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
100	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/5/17	木材類	4.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-5, 6T 港湾内オイルフェンス設置工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2022/6/1	可燃物 プラスチック・ポリ・ビニール類	4	6.4 $\mu$ Sv/h	5.6 $\mu$ Sv/h	無	
102	1F 敷地北側排水路改造工事	陣場沢河口付近、Pヤード法尻	土木基盤設備グループ	2022/6/15	コンクリートガラ	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
103	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	伐採木(枝、葉)	20	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
104	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/6/13	草	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
105	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	敷地南側 MH8 周辺	土木基盤設備グループ	2022/6/16	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
106	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	コンクリートガラ	10	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
107	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/5/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/5/23	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	1F-5, 6T 港湾内オイルフェンス設置工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2022/6/1	可燃物 プラスチック・ポリ・ビニール類	4	6.4 $\mu$ Sv/h	5.6 $\mu$ Sv/h	無	
110	1F 電子通信ケーブル移設補修工事(2022年度)	双葉通り グリッド位置:GQ15-20	通信システムグループ	2022/5/23	伐採木(枝、葉)	0.5	0.5 $\mu$ Sv/h	0.6 $\mu$ Sv/h	無	
111	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	ALPS周辺	建築設備建設グループ	2022/3/9	コンクリートガラ	10	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
112	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	敷地南側 MH8 周辺	土木基盤設備グループ	2022/6/16	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
113	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	敷地南側 MH8 周辺	土木基盤設備グループ	2022/6/16	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
114	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/15	金属ガラ(2021 SK-00220)	6	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.07 mSv/h
115	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/15	金属ガラ(2021 SK-00221)	6	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
116	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/2/15	金属ガラ(2021 SK-00245)	6	0.002 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.25 mSv/h
117	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系 暗渠、A系 三面水路/暗渠、B/C系 暗渠	土木基盤設備グループ	2022/6/16	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
118	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	外側ケーシング	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
119	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/6/13	鉄	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
120	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/6/13	白シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/6/13	アルミ箔	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
122	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系 暗渠、A系 三面水路/暗渠、B/C系 暗渠	土木基盤設備グループ	2022/6/16	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
123	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/16	雑草	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
124	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/16	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
125	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/16	紙・ダンボール・ウェス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
126	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/16	木材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
127	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/6/13	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
128	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/6	アスファルトガラ	4	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
129	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/5/17	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系 暗渠、A系 三面水路/暗渠、B/C系 暗渠	土木基盤設備グループ	2022/6/16	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
131	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	伐採木(枝、葉)	20	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
132	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	外側ケーシング	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
133	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	5,6号機周辺	1～6号機械設備グループ	2022/6/14	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
134	1F-1～4号機 タンク連結管保温カバー他設置工事(2022)	H1・H1東 タンクエリア	貯留設備グループ	2022/6/14	保温材(エアロフレックス)	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
135	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系 暗渠、A系 三面水路/暗渠、B/C系 暗渠	土木基盤設備グループ	2022/6/16	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
136	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/16	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
137	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/16	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
138	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/16	雑草	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
139	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/16	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
140	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/16	紙・ダンボール・ウェス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/16	木材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
142	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/6/13	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
143	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	コンクリートガラ	5	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
144	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系 暗渠、A系 三面水路/暗渠、B/C系 暗渠	土木基盤設備グループ	2022/6/16	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
145	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/16	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
146	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	8.5m盤(3~4号機西側エリア)	土木水対策設備グループ	2022/6/17	機器類・制御盤類	4	0.007 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
147	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/6/13	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
148	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託(2022)	J1-E1・E2タンクエリア	貯留設備グループ	2022/5/30	塗料缶	0.2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
149	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/16	ビニール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
150	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/16	可燃その他(テープ)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
151	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/16	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
152	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/6/13	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
153	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	コンクリートガラ	5	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
154	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	コンクリートガラ	5	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
155	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	コンクリートガラ	5	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
156	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2022/6/7	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
157	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2022/6/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
158	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/6/13	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
159	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃借(1次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	コンクリートガラ	5	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
160	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系 暗渠、A系 三面水路/暗渠、B/C系 暗渠	土木基盤設備グループ	2022/6/16	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	外側ケーシング	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
162	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系 暗渠、A系 三面水路/暗渠、B/C系 暗渠	土木基盤設備グループ	2022/6/16	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
163	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/8	スクラップ、鉄筋	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
164	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/6/16	海生物(貝ガラ)	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
165	1F 構内配電線設備保全工事(2022)	スクリーニング場近傍	配電・電路グループ	2022/6/6	伐採木	1.1	0.01 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h	無	
166	1F-5, 6T 港湾内オイルフェンス設置工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2022/6/1	不燃物 塩化ビニール類	2	6.4 $\mu$ Sv/h	5.6 $\mu$ Sv/h	無	
167	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/6/6	土砂類	4	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
168	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/5/17	プラスチック・ホリ・ビニール類	4.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
169	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系 暗渠、A系 三面水路/暗渠、B/C系 暗渠	土木基盤設備グループ	2022/6/16	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
170	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/5/16	伐採木(枝、葉)	20	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
171	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/30	外側ケーシング	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
172	1F日本海湾津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海湾津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/6	金属ガラ	7	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
173	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系 暗渠、A系 三面水路/暗渠、B/C系 暗渠	土木基盤設備グループ	2022/6/16	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
174	1F発電所本館出入監視設備保守業務	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	コンクリートガラ	5	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
175	1F発電所本館出入監視設備保守業務	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	コンクリートガラ	5	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
176	1F発電所本館出入監視設備保守業務	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	コンクリートガラ	5	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
177	1F-5, 6T 港湾内オイルフェンス設置工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2022/6/1	可燃物 その他	2	6.4 $\mu$ Sv/h	5.6 $\mu$ Sv/h	無	
178	1F 構内排水路清掃業務委託(2021年度)	K系 暗渠、A系 三面水路/暗渠、B/C系 暗渠	土木基盤設備グループ	2022/6/16	不燃その他(堆積物)	8	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
179	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託(2022)	J1-E1・E2タンクエリア	貯留設備グループ	2022/5/30	ポリ袋	0.01	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
180	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託(2022)	J1-E1・E2タンクエリア	貯留設備グループ	2022/5/30	難燃シート	0.01	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F立入制限区域(敷地南西、ドッグシェルター)侵入検知器設備防護システム機器賃借(2次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	コンクリートガラ	5	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
182	1F立入制限区域(敷地南西、ドッグシェルター)侵入検知器設備防護システム機器賃借(2次リース)	土捨て場、焼却炉東側、屋外危険物保管庫周辺、スクリーニング場南側	核セキュリティ運営管理グループ	2022/5/25	コンクリートガラ	5	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
183	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/6/10	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
184	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/6/10	プラスチック・ポリ・ビニール類	2.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
185	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/6/10	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
186	1F日本海湾津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海湾津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/6	金属ガラ	7	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
187	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/6/20	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
188	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/6/20	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
189	1F 正門脇タンク堰排水弁交換工事	正門脇絶縁油タンク	電気設備保守グループ	2022/6/15	弁、フランジ・配管、金網フィルター、ボルト・ナット	0.17	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
190	1F 正門脇タンク堰排水弁交換工事	正門脇絶縁油タンク	電気設備保守グループ	2022/6/15	塩ビ配管・フランジ	0.03	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
191	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/9	不燃その他(201SS-40187)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
192	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/9	不燃その他(201SS-40231)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
193	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/9	不燃その他(201SS-40229)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
194	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/9	不燃その他(201SS-40187)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
195	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/9	不燃その他(201SS-40231)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
196	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/9	不燃その他(201SS-40229)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
197	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2022/4/18	伐採木(枝・葉)	10	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
198	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/6/15	フランジタンク片側板(TEPU200029)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
199	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/9	不燃その他(201SS-40188)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
200	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/6/9	不燃その他(201SS-40216)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h