

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
2	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/26	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
3	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/10/14	防災シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/10/14	スパンシール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	1F日本海湾津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海湾津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/14	プラスチック・ホリ・ビニール	5	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
7	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
8	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
9	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
10	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2022/10/14	石膏ボード	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
11	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/13	コンクリガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
12	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	紙・ダンボール・ウェス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
15	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	トンバック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	養生テープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/3	2022 SK-00843(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	15 $\mu$ Sv/h
18	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/3	2022 SK-00582(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
19	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/3	2022 SK-00593(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
20	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/14	缶	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/14	不燃物その他	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
22	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/6/14	乾電池	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
23	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	PCB倉庫内残土構内運搬業務委託	ジャバラハウス(2)	電気設備保守グループ	2022/10/18	ベニヤ板、枕木	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
25	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
26	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
27	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
28	1F保安資材管理業務委託	No.4資材倉庫	保安総括グループ	2022/10/6	紙・ウエス類	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
29	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/10/14	石膏ボード	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
30	1F 除染設備点検	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2022/10/13	紙・ウエス類	0.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
31	1F 除染設備点検	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2022/10/13	金属ガラ	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
32	1F 除染設備点検	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2022/10/13	不燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
33	1F 除染設備点検	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2022/10/13	ゴム類	2.7	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
34	1F 除染設備点検	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2022/10/13	難燃シート類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
35	1F保安資材管理業務委託	No.4資材倉庫	保安総括グループ	2022/10/6	紙・ウエス類	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
36	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/27	2022 SK-00877(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	25 $\mu$ Sv/h
37	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/27	2022 SK-00566(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
38	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/27	2022 SK-00571(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	25 $\mu$ Sv/h
39	1F日本海津津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海津津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/14	紙・ウエス	5	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
40	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2022/10/13	塩化ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2022/10/13	不燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2022/10/13	金属ガラ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
43	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2022/10/13	ケーブル類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2022/10/13	機械類・制御盤類	0.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2022/10/14	石膏ボード	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
46	1F-5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/13	コンクリートガラ	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
47	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	紙・ダンボール・ウェス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
48	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
49	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
51	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	養生テープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
52	PCB倉庫内残土構内運搬業務委託	ジャバラハウス(2)	電気設備保守グループ	2022/10/18	ベニヤ板、枕木	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
53	PCB倉庫内残土構内運搬業務委託	ジャバラハウス(2)	電気設備保守グループ	2022/10/18	木くず	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
54	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
55	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
56	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
57	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/14	プラスチック・ホリ・ビニール	5	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
58	1F ろ過水移送配管他移設工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/10/11	ホース類	5	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
59	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/10/18	ゴム類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/10/18	難燃シート類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F ろ過水移送配管他移設工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/10/11	コンクリートガラ	10	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
62	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
63	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
64	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
65	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
66	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
67	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2022/10/14	鉄くず	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
68	1F日本海津波波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/14	可燃物その他	5	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
69	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	紙・ダンボール・ウェス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
70	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
71	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
72	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
73	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	養生テープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
74	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/4	2022 SK-00768(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
75	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/4	2022 SK-00837(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	15 $\mu$ Sv/h
76	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/4	2022 SK-00840(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
77	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/14	プラスチック・ホリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
79	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/14	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
80	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/14	ゴム類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F キャスクパレット他除却工事	キャスク仮保管設備	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/10/14	難燃シート類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/10/19	紙ウエス類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
83	PCB倉庫内残土構内運搬業務委託	ジャバラハウス(2)	電気設備保守グループ	2022/10/18	足場材	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
84	PCB倉庫内残土構内運搬業務委託	ジャバラハウス(2)	電気設備保守グループ	2022/10/18	不燃シート	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
85	PCB倉庫内残土構内運搬業務委託	ジャバラハウス(2)	電気設備保守グループ	2022/10/18	不燃シート	0.3	0.005 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
86	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
87	1F保安資材管理業務委託	No.4資材倉庫	保安総括グループ	2022/10/6	紙・ウエス類	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
88	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2022/10/14	保温材(断熱材)	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
89	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	紙・段ボール	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
90	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	プラ・ポリ袋	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
91	1F ろ過水移送配管他移設工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/10/11	金属ガラ	5	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
92	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/10/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	3.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/10/6	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
94	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/10/6	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/10/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
96	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/10/3	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
97	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/10/3	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
98	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/5	2022 SK-00580(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
99	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/5	2022 SK-00583(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	15 $\mu$ Sv/h
100	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/5	2022 SK-00758(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/10/3	プラスチック・ホリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
102	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/10/3	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
103	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	1F保安資材管理業務委託	No.4資材倉庫	保安総括グループ	2022/10/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
105	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/10/14	保温材(断熱材)	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
106	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
107	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
108	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
109	1F1-4号機 G5エアタンク基礎設置工事	K4エリア	土木水対策設備グループ	2022/10/20	ポリウレタ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
110	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/28	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
111	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/28	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
112	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
113	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/26	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
114	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/17	可燃物(木材類)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
115	消火水利周辺防草シート敷設工事	1F防火帯周辺	労働安全・防火グループ	2022/9/6	梱包材	4	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
116	消火水利周辺防草シート敷設工事	1F防火帯周辺	労働安全・防火グループ	2022/9/6	フィルム	1	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
117	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/4	2022 SK-00852(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	15 $\mu$ Sv/h
118	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/4	2022 SK-00859(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
119	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/4	2022 SK-00997(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	15 $\mu$ Sv/h
120	1F1-4号機 G5エアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	K4エリア	土木水対策設備グループ	2022/10/20	ポリウレア	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
122	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/28	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
123	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/28	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
124	放射線計測器点検保守管理業務委託【2022】	1F構内 No.4資材倉庫	保安総括グループ	2022/8/29	バッテリー	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
125	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	鋼材・鉄パイプ	7	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
126	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	水中ポンプ	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
127	ユーティリティ建屋換気空調系修理工事	ユーティリティ建屋、スラッジ貯蔵建屋	処理設備グループ	2022/10/18	金属ガラ	0.8	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
128	ユーティリティ建屋換気空調系修理工事	ユーティリティ建屋、スラッジ貯蔵建屋	処理設備グループ	2022/10/18	機器類・制御盤類	0.4	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
129	ユーティリティ建屋換気空調系修理工事	ユーティリティ建屋、スラッジ貯蔵建屋	処理設備グループ	2022/10/18	不燃物その他(空調系フィルタ含む)	0.8	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
130	ユーティリティ建屋換気空調系修理工事	ユーティリティ建屋、スラッジ貯蔵建屋	処理設備グループ	2022/10/18	紙・ウエス類	0.7	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
131	ユーティリティ建屋換気空調系修理工事	ユーティリティ建屋、スラッジ貯蔵建屋	処理設備グループ	2022/10/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
132	ユーティリティ建屋換気空調系修理工事	ユーティリティ建屋、スラッジ貯蔵建屋	処理設備グループ	2022/10/18	木材類	0.4	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
133	ユーティリティ建屋換気空調系修理工事	ユーティリティ建屋、スラッジ貯蔵建屋	処理設備グループ	2022/10/18	ゴム類	0.1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
134	ユーティリティ建屋換気空調系修理工事	ユーティリティ建屋、スラッジ貯蔵建屋	処理設備グループ	2022/10/18	難燃シート類	0.1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
135	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/5	2022 SK-00818(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
136	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/5	2022 SK-00827(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
137	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/5	2022 SK-00828(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
138	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/17	難燃物(難燃シート類)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
139	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/17	難燃物(ゴム類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
140	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/10/20	プラ・ポリ・ビニール類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
142	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/10/5	紙・ウエス類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
143	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/10/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
144	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/10/5	木材類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
145	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/10/5	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
146	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	塩ビ管	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
147	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	ケーブル類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
148	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	防災シート・不燃物その他	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
149	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	紙・ダンボール・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
150	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
151	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
152	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
153	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/18	養生テープ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
154	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
155	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/10/20	可燃物その他	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
156	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/28	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
157	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/28	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
158	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
159	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/10/20	コンクリートガラ	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
160	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/10/20	コンクリートガラ	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/28	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
162	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/28	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
163	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	5,6号機周辺	1~6号機械設備グループ	2022/10/15	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
164	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/17	不燃物(ケーブル類)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
165	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
166	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/26	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
167	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/10/13	プラ・ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
168	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/5	2022 SK-00830(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h
169	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/5	2022 SK-00836(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
170	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/5	2022 SK-00858(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	14 $\mu$ Sv/h
171	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
172	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/10/20	紙・ウエス	0.4	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
173	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/10/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.4	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
174	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/10/20	可燃物その他	0.2	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
175	福島第一原子力発電所フェーシング工事 (その4)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/10/20	コンクリートガラ	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
176	福島第一原子力発電所フェーシング工事 (その4)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/10/20	コンクリートガラ	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
177	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/28	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
178	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/28	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
179	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/10/13	プラ・ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
180	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	難燃シート	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	ゴム類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
182	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	ホース	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
183	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/22	難燃物その他	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
184	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
185	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検 工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/10/20	金属ガラ	0.1	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
186	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検 工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/10/20	不燃物その他	0.4	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
187	1F-3号機 タービン建屋サービスエリア 水みち清掃業務委託(2022)	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2022/9/13	木材	2	0.003 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
188	1F-3号機 タービン建屋サービスエリア 水みち清掃業務委託(2022)	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2022/9/13	プラ・ビニール類	0.7	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
189	1F-3号機 タービン建屋サービスエリア 水みち清掃業務委託(2022)	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2022/9/13	紙・ウエス	0.4	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
190	1F-3号機 タービン建屋サービスエリア 水みち清掃業務委託(2022)	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2022/9/13	ケミカル袋	0.2	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
191	1F-3号機 タービン建屋サービスエリア 水みち清掃業務委託(2022)	1~4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2022/9/13	ビニールロープ	0.3	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
192	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/7	2022 SK-01025(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	40 $\mu$ Sv/h
193	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/7	2022 SK-01032(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	15 $\mu$ Sv/h
194	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/7	2022 SK-01024(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
195	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工 事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/10/17	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
196	HTI・PMB建屋他可燃物・危険物回収委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/10/18	オイル固化後可燃物	4.7	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
197	HTI・PMB建屋他可燃物・危険物回収委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/10/18	フレコンバッグ	0.3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
198	1F-NW 重軽油タンク堰内清掃業務委託	NW 重軽油タンクエリア	共用機械設備グループ	2022/9/15	土砂類	2.3	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
199	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
200	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検 工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/10/20	難燃シート	0.3	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	