

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	汚染の有無	線量率 ⁺
1	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	ろ過水タンク周辺、免震棟周辺、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/11/1	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
3	1F - 2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	ダンボール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
4	1F - 2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	ウェス	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
5	1F - 2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	プラスチック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
6	1F - 2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	木材	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	1F - 2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	フレコンバック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/26	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
9	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
10	1F 構内排水路土砂回収業務委託(2022年度)	ろ過水タンク周辺、免震棟周辺、キャスク保管建屋周辺	土木基盤設備グループ	2022/11/1	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
11	1F周辺防護区域監視設備システム機器貸借(1次リース)	タンクヤード、西門周辺、障場沢入口付近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グループ	2022/10/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
12	1F - 2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
13	1F - 2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	アスファルトガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
14	1F - 2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	不燃シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
15	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/30	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	1F - ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	可燃物(紙・ウエス類)	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
17	1F - ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	可燃物(木材類)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	1F - ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	可燃物(可燃物その他)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
20	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部補強工事	一時貯留タンク	地下水対策設備グループ	2022/11/1	紙・ウエス類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	汚染の有無	線量率 ⁺
21	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフ ランジ部補強工事	一時貯留タンク	地下水対策設備グループ	2022/11/1	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
22	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフ ランジ部補強工事	一時貯留タンク	地下水対策設備グループ	2022/11/1	難燃シート類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフ ランジ部補強工事	一時貯留タンク	地下水対策設備グループ	2022/11/1	紙・ウエス類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	1F 通信機械室不要設備撤去	ろ過水タンク西側エリア	通信システムグループ	2022/11/2	紙類	1	0.5 μSv/h	0.6 μSv/h	無	
25	1F 通信機械室不要設備撤去	ろ過水タンク西側エリア	通信システムグループ	2022/11/2	プラスチック・ビニール	0.3	0.5 μSv/h	0.6 μSv/h	無	
26	1F 通信機械室不要設備撤去	ろ過水タンク西側エリア	通信システムグループ	2022/11/2	FEP管	1	0.5 μSv/h	0.6 μSv/h	無	
27	1F 通信機械室不要設備撤去	ろ過水タンク西側エリア	通信システムグループ	2022/11/2	ケーブル	0.4	0.5 μSv/h	0.6 μSv/h	無	
28	1F 通信機械室不要設備撤去	ろ過水タンク西側エリア	通信システムグループ	2022/11/2	ネオシール	0.1	0.5 μSv/h	0.6 μSv/h	無	
29	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
30	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフ ランジ部他修理工事	一時貯留タンク	地下水対策設備グループ	2022/11/1	金属ガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
31	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフ ランジ部他修理工事	一時貯留タンク	地下水対策設備グループ	2022/11/1	保温材	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
32	5W RW設備点検手入工事(R4)	5号機 RW/B 1FL FPC空気貯槽エ リア	共用機械設備グループ	2022/10/29	石綿含有物(ガスケツ)	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	5W RW設備点検手入工事(R4)	5号機 RW/B 1FL FPC空気貯槽エ リア	共用機械設備グループ	2022/10/29	金属ガラ(鉄錆粉)	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
34	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2022/11/4	可燃物その他	5	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
35	1F-2,3号機 PCVガス管理システム計装 品点検手入工事(2022).	2号機 3号機 T/B	燃料計装設備グループ	2022/10/18	難燃物(ゴム類)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
36	1F-2,3号機 PCVガス管理システム計装 品点検手入工事(2022)	2号機 3号機 T/B	燃料計装設備グループ	2022/10/18	不燃物(機器類)	1.65	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	5W RW設備点検手入工事(R4)	5号機 RW/B 1FL FPC空気貯槽エ リア	共用機械設備グループ	2022/11/2	紙・ウエス類	0.15	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	5W RW設備点検手入工事(R4)	5号機 RW/B 1FL FPC空気貯槽エ リア	共用機械設備グループ	2022/11/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
39	5W RW設備点検手入工事(R4)	5号機 RW/B 1FL FPC空気貯槽エ リア	共用機械設備グループ	2022/11/2	可燃物その他	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
40	5W RW設備点検手入工事(R4)	5号機 RW/B 1FL FPC空気貯槽エ リア	共用機械設備グループ	2022/11/2	難燃シート類	0.15	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	汚染の有無	線量率 ⁺
41	5W RW設備点検手入工事(R4)	5号機 RW/B 1FL FPC空気貯槽エリア	共用機械設備グループ	2022/11/2	難燃物その他	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	1F キャスク建屋他不用品撤去委託	キャスク保管建屋	1～6号機械設備グループ	2022/10/28	プラスチック・ポリ・ビニール類 (ドラム缶内袋)	3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
43	1F キャスク建屋他不用品撤去委託	キャスク保管建屋	1～6号機械設備グループ	2022/10/28	紙・ウエス類	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
44	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	既設アルプス建屋内	処理設備グループ	2022/10/28	金属ガラ(配管、ブリキ板など)	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	有	0.25 mSv/h
45	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	既設アルプス建屋内	処理設備グループ	2022/10/28	紙・ウエス類	0.6	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	有	0.015 mSv/h
46	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	既設アルプス建屋内	処理設備グループ	2022/10/28	プラ・ポリ・ビニール袋	0.6	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	有	0.015 mSv/h
47	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	既設アルプス建屋内	処理設備グループ	2022/10/28	ジャバラホース	0.6	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	有	0.015 mSv/h
48	多核種除去設備 ポンプ他点検手入工事	既設アルプス建屋内	処理設備グループ	2022/10/28	難燃シート	0.6	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	有	0.015 mSv/h
49	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	4号機R/B南側道路	建築設備建設グループ	2022/11/7	コンクリートガラ	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	4号機R/B南側道路	建築設備建設グループ	2022/11/7	U字側溝	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	1F キャスク建屋他不用品撤去委託	キャスク保管建屋	1～6号機械設備グループ	2022/10/28	不燃物その他(不燃・防災シート)	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
53	1F-4号機R/B南側道路雨水排水側溝撤去工事	4号機R/B南側道路	建築設備建設グループ	2022/11/7	コンクリートガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
54	1F防護管理設備保守業務	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グループ	2022/10/27	エフレックス	2	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
55	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
56	1～4号機 雨水処理設備他仮設水・ス廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/4	ホース	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
57	1～4号機 雨水処理設備他仮設水・ス廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/4	ホース	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
59	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/30	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	1F防護管理設備保守業務	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グループ	2022/10/27	エフレックス	2	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	汚染の有無	線量率 ⁺
61	1F - 5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	金属ガラ	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
62	肺モニタ設置に伴う大型休憩所改修工事 関連除却	大型休憩所	建築設備保守グループ	2022/11/9	プラ・ポリ・ビニール類	5	0.15 μ Sv/h	0.15 μ Sv/h	無	
63	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
64	1F - 1 ~ 4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	汚染水タンクエリア(H5タンクエリア付近)	貯留設備グループ	2022/11/7	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
65	分析機器撤去(2022年度)	5.6号機ホットラボ(GJ-14)および化学 分析棟(GT-27)	分析評価グループ	2022/11/8	Ge半導体スペクトロメータ用検 出器	0.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
66	分析機器撤去(2022年度)	5.6号機ホットラボ(GJ-14)および化学 分析棟(GT-27)	分析評価グループ	2022/11/8	核種分析装置	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
67	分析機器撤去(2022年度)	5.6号機ホットラボ(GJ-14)および化学 分析棟(GT-27)	分析評価グループ	2022/11/8	油分濃度計	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
68	分析機器撤去(2022年度)	5.6号機ホットラボ(GJ-14)および化学 分析棟(GT-27)	分析評価グループ	2022/11/8	分光光度計	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
69	分析機器撤去(2022年度)	5.6号機ホットラボ(GJ-14)および化学 分析棟(GT-27)	分析評価グループ	2022/11/8	局所排気装置	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	1F - 5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	コンクリートガラ	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
71	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
72	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃 貸借(1次リース)	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付 近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グループ	2022/10/27	機器類・制御盤類(カメラ・中継 箱・スピーカー・LED他)	2	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
73	1 ~ 4号機 雨水処理設備他仮設水 - ス 廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/4	ホース	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
74	1 ~ 4号機 雨水処理設備他仮設水 - ス 廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/4	ホース	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
75	1F - 1 ~ 4号機 セシウム吸着塔保管管 理委託(2022)	一時保管施設(第四施設)(グリット番 号:GO-22)	処理設備グループ	2022/10/26	ゴム類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
76	1F - 1 ~ 4号機 セシウム吸着塔保管管 理委託(2022)	一時保管施設(第四施設)(グリット番 号:GO-22)	処理設備グループ	2022/10/26	土砂類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	1F - 1 ~ 4号機 セシウム吸着塔保管管 理委託(2022)	一時保管施設(第四施設)(グリット番 号:GO-22)	処理設備グループ	2022/10/26	塩化ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	1F - 1 ~ 4号機 セシウム吸着塔保管管 理委託(2022)	一時保管施設(第四施設)(グリット番 号:GO-22)	処理設備グループ	2022/10/26	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
79	1F - 1 ~ 4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	汚染水タンクエリア(H5タンクエリア付 近)	貯留設備グループ	2022/11/7	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
80	1F - 5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	金属ガラ	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	・ 汚染の有無	+ 線量率
81	1F パッファタンク用窒素バブリング装置 取替及び同関連除却工事	高台エリア	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2022/11/7	窒素バブリング装置No1	4.4	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
82	1F - 3・4 建屋外不明物品片付委託	高台エリア	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2022/11/7	窒素バブリング装置No2	3.6	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
83	1F - 3・4 建屋外不明物品片付委託	高台エリア	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2022/11/7	窒素バブリング装置コンプレッ サー	3.8	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
84	1F - 3・4 建屋外不明物品片付委託	高台エリア	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2022/11/7	オイルミストフィルタ	0.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
85	1F - 3・4 建屋外不明物品片付委託	高台エリア	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2022/11/7	架台(鉄板付)	0.7	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
86	1F - 3・4 建屋外不明物品片付委託	高台エリア	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2022/11/7	ケーブル	0.1	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
87	1F - 3・4 建屋外不明物品片付委託	高台エリア	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2022/11/7	ベース架台	0.2	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
88	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
89	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃 貸借(1次リース)	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付 近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グ ループ	2022/10/27	機器類・制御盤類(カメラ・中継 箱・スピーカー・LED他)	2	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
90	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2022/11/4	可燃物その他	2	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
91	1F-1,2号機中操他除湿器他設置工事	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2022/11/4	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
92	1F - 5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/11/7	コンクリートガラ	2	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
93	1F ろ過水移送配管他修理工事	No.5危険物倉庫西側ヤード	共用機械設備グループ	2022/10/28	プラ・ビニール・ウレタン	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
94	1F ろ過水移送配管他修理工事	No.5危険物倉庫西側ヤード	共用機械設備グループ	2022/10/28	配管類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	1F ろ過水移送配管他修理工事	No.5危険物倉庫西側ヤード	共用機械設備グループ	2022/10/28	保温材	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
96	1F ろ過水移送配管他修理工事	No.5危険物倉庫西側ヤード	共用機械設備グループ	2022/10/28	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
97	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/10/28	アスファルトガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	福島第一原子力発電所フェーシング工事 (その4)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/11/10	プラスチック類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	福島第一原子力発電所フェーシング工事 (その4)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/11/10	紙・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
100	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/10/28	アスファルトガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	・ 汚染の有無	+ 線量率
101	1F周辺防護区域監視設備システム機器貸借(1次リース)	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グループ	2022/10/27	コンクリートガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
102	1F - 5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	金属ガラ	4	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
103	肺モニタ設置に伴う大型休憩所改修工事関連除却	大型休憩所	建築設備保守グループ	2022/11/9	金属ガラ	5	0.15 μSv/h	0.15 μSv/h	無	
104	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/10/28	アスファルトガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
105	1F - 5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	コンクリートガラ	2	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
106	1F - 1～4号機 蒸発濃縮装置薬品処理業務委託	蒸発濃縮装置2ハウス	処理設備グループ	2022/11/9	紙・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
107	1F - 1～4号機 蒸発濃縮装置薬品処理業務委託	蒸発濃縮装置2ハウス	処理設備グループ	2022/11/9	プラスチック	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
108	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/30	鉄筋、スクラップ、金属プレート	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
109	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/30	電線・ケーブル	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
110	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/10/28	アスファルトガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
111	1F周辺防護区域監視設備システム機器貸借(1次リース)	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グループ	2022/10/27	コンクリートガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
112	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2022/11/4	伐採木(枝・葉)	5	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
113	1F - 5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	CWP ケーシング	10	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
114	1～4号機 雨水処理設備他仮設水 - ス廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/10	ポリ袋・プラ類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
115	1～4号機 雨水処理設備他仮設水 - ス廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/10	キムタオル・紙類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
116	1～4号機 雨水処理設備他仮設水 - ス廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/10	難燃シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
117	1～4号機 雨水処理設備他仮設水 - ス廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/10	廃棄フレコンバック	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
118	1F - 5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	金属ガラ	4	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
119	1F サイトバンカ建屋内干渉物改造工事	サイトバンカ建屋	処理設備グループ	2022/11/7	金属ガラ(歩廊、架台など)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
120	1F サイトバンカ建屋内干渉物改造工事	サイトバンカ建屋	処理設備グループ	2022/11/7	紙・ウエス類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	汚染の有無	+ 線量率
121	1F サイトバンカ建屋内干渉物改造工事	サイトバンカ建屋	処理設備グループ	2022/11/7	プラ・ポリ・ビニール袋	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
122	1F パッファタンク用室素バブリング装置 取替及び同関連除却工事	高台エリア	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2022/11/7	ゴムホース	0.1	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
123	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/10/28	アスファルトガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
124	1F防護管理設備保守業務	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付 近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グ ループ	2022/10/27	紙・ウエス類	2	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
125	1F - 5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/11/7	コンクリートガラ	2	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
126	1F - 原子炉注水設備可燃物除去委託(2 022年)	福島第一原子力発電所構内 定検機 材倉庫周辺	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2022/11/4	刈草	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
127	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
128	1F 陣場沢川移設準備及び関連除却工事	5,6号機北側ゲート西側 発達立坑(GM- 13、14)	土木基礎設備グループ	2022/11/10	伐採木(枝・葉)	15	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
129	1F - 33.5m盤フェーシング工事(その1)	フランジタンク解体部材一時保管施設 東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/7/20	発生土 11	0.8	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	1F - 33.5m盤フェーシング工事(その1)	フランジタンク解体部材一時保管施設 東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/7/20	発生土 12	0.8	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
131	1F - 33.5m盤フェーシング工事(その1)	フランジタンク解体部材一時保管施設 東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/7/20	発生土 13	0.8	0.003 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
132	1F - 33.5m盤フェーシング工事(その1)	フランジタンク解体部材一時保管施設 東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/7/20	発生土 15	0.8	0.003 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
133	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/11/30	鉄筋、スクラップ、金属プレート	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
134	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/11/30	電線・ケーブル	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
135	5, 6 F エリア他敷地整備業務委託	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2022/11/12	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
136	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
137	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃 貸借(1次リース)	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付 近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グ ループ	2022/10/27	コンクリートガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
138	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/11/2	金属ガラ	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
139	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/11/2	不燃物その他	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
140	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務 委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/11/2	石綿含有物(はつり屑等)	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	汚染の有無	線量率 ⁺
141	1F 5号機起動変圧器土木設備整備工事	5号機西側	土木基盤設備グループ	2022/11/8	コンクリートガラ	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
142	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5,6号機北側ゲート西側 発達立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2022/11/10	伐採木(枝・葉)	15	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
143	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/27	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
144	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/27	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
145	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/27	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
146	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/27	ウエス、布	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
147	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/27	吸着マット	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
148	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/10/27	トンバックゴミ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
150	1F - 5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	コンクリートガラ	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
151	1F - 33.5m盤フェーシング工事(その1)	フランジタンク解体部材一時保管施設 東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/7/20	発生土 16	0.8	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
152	1F - 33.5m盤フェーシング工事(その1)	フランジタンク解体部材一時保管施設 東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/7/20	発生土 17	0.8	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
153	1F - 33.5m盤フェーシング工事(その1)	フランジタンク解体部材一時保管施設 東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/7/20	発生土 19	0.8	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
154	1F - 33.5m盤フェーシング工事(その1)	フランジタンク解体部材一時保管施設 東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/7/20	発生土 45	0.8	0.003 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
155	1F - 1 ~ 4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	汚染水タンクエリア(H5タンクエリア付近)	貯留設備グループ	2022/11/9	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
156	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/11/10	紙・ウエス類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
157	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/11/10	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
158	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/11/10	可燃物その他	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
159	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/11/10	難燃シート類	0.7	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
160	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/11/10	難燃物その他	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	汚染の有無	+ 線量率
161	焼却設備炉関係定期点検工事[定例]	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/11/10	塩化ビニール類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
162	焼却設備炉関係定期点検工事[定例]	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2022/11/10	不燃物その他(空調フィルタ)	0.7	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
163	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
164	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2022/11/4	塩化ビニール類	2	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
165	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	5・6号機周辺(GJ-14)	建築設備保守グループ	2022/11/4	難燃物その他	1	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
166	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃借(1次リース)	タンクヤード、西門周辺、陣場沢入口付近、棟・棟付近	核セキュリティ運営管理グループ	2022/9/27	コンクリートガラ	3	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
167	肺モニタ設置に伴う大型休憩所改修工事関連除却	大型休憩所	建築設備保守グループ	2022/11/9	不燃物その他	5	0.15 μ Sv/h	0.15 μ Sv/h	無	
168	1F - 5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	金属ガラ	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
169	1F - 33.5m盤フェーシング工事(その1)	フランジタンク解体部材一時保管施設 東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/7/20	コンクリート 25	0.8	0.003 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
170	1F - 33.5m盤フェーシング工事(その1)	フランジタンク解体部材一時保管施設 東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/7/20	発生土 49	0.8	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
171	1F - 1 ~ 4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	汚染水タンクエリア(H5タンクエリア付近)	貯留設備グループ	2022/11/9	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/11/11	不燃物その他	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
173	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/11/11	保温材	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
174	1F - ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	可燃物(紙・ウエス類)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
175	1F - ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール類)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
176	1F - ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	可燃物(木材類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
177	1F - ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	難燃物(難燃シート類)	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
178	1F - ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	不燃物その他	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
179	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
180	1F 5号機起動変圧器土木設備整備工事	5号機西側	土木基礎設備グループ	2022/11/8	コンクリートガラ	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	汚染の有無	+ 線量率
181	1F - 5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	コンクリートガラ	2	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
182	1F - 1～4号機 蒸発濃縮装置薬品処理業務委託	蒸発濃縮装置2ハウス	処理設備グループ	2022/11/8	薬品中和処理溶液含有固形物	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
183	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
184	1～4号機 雨水処理設備他仮設水 - ス廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/9	ホース	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
185	1～4号機 雨水処理設備他仮設水 - ス廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/11/9	ホース	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
186	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5,6号機北側ゲート西側 発達立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2022/11/10	伐採木(枝・葉)	15	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
187	1F - 33.5m盤フェーシング工事(その1)	フランジタンク解体部材一時保管施設 東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/7/20	発生土 1	0.8	0.003 mSv/h	0.025 mSv/h	有	0.045 mSv/h
188	1F - 33.5m盤フェーシング工事(その1)	フランジタンク解体部材一時保管施設 東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/7/20	発生土 2	0.8	0.003 mSv/h	0.05 mSv/h	有	0.07 mSv/h
189	1F - 33.5m盤フェーシング工事(その1)	フランジタンク解体部材一時保管施設 東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/7/20	発生土 14	0.8	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	有	0.07 mSv/h
190	1F - 33.5m盤フェーシング工事(その1)	フランジタンク解体部材一時保管施設 東側エリア	土木水対策設備グループ	2022/7/20	発生土 18	0.8	0.003 mSv/h	0.04 mSv/h	有	0.06 mSv/h
191	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/11/10	土嚢袋	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
192	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/11/10	ビニール・ブルーシート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
193	福島第一原子力発電所フェーシング工事(その4)	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/11/10	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
194	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
195	1F - 5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	プラスチック	1	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
196	1F - 5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	パレット(木材)	1	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
197	1F - 5号機 循環水ポンプ他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/11/7	A/バリ	2	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
198	1F 陳場沢川移設準備及び関連除却工事	5,6号機北側ゲート西側 発達立坑(GM-13、14)	土木基盤設備グループ	2022/11/10	伐採木(枝・葉)	15	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
199	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/30	鉄筋、スクラップ、金属プレート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
200	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/11/30	電線・ケーブル	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	