

放射線管理記録


074-04

承認	確認	作成

(1/1)

作業件名	211018 1F-2号機燃料取出し用南側構台設置工事	測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ガスト
測定場所	【2_YD_15】2号T/B東逆洗弁ピットエリア	測定者	
作業内容 (測定目的)	Yzone解除に伴うサーベイ (2022-CDC-074-03 エリア解除)	測定器	F1-GMAD-217
測定日時	令和5年2月14日 12時00分	区域区分	管理対象区域内 (Yzone)
特記事項	・解除範囲にYzone相当の汚染は検出されず。(Yzone設置前データ無し)		

■逆洗弁ピットエリア スミアポイント図



■逆洗弁ピットエリア Yzone解除データ

- ・測定器 : F1-GMAD-217
- ・BG : 100 cpm
- ・機器効率 : 32.2%
- ・換算定数 : 1.29E-02 Bq/cml/cpm
- ・検出限界値 : net88cpm、1.14E±00 Bq/cml

測定結果 (net cpm)			
2/14 12:00 晴れ			
No.	net cpm	No.	net cpm
①	下駄箱 100		
②	床面 <88		
③	床面 <88		
④	床面 250		

(最大値) net250cpm
(幾何平均値) net117.96cpm