

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却 工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/2/27	不燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
2	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2023/2/27	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
3	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2023/2/27	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
4	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	プラスチック類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
5	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄 化保守委託	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2023/2/14	ポリ、ビニール類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
6	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄 化保守委託	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2023/2/14	フレコン・革手袋	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
7	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄 化保守委託	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2023/2/14	ロープ・可燃テープ	0.8	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
8	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/20	金属ガラ( 2022SK-00845)	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.16 mSv/h
9	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/20	不燃物その他( 2022SK-00845)	1	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
10	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/20	金属ガラ( 2022SK-00854)	5	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
11	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/20	不燃物その他( 2022SK-00854)	1	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
12	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/6	土砂類	4.6	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
13	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/6	土砂類	4.6	0.001 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	5 mSv/h
14	1F 輸送貯蔵兼用キャスク移送作業	共用プール 3FL	5・6号燃料取り出しPJグ ループ	2023/3/3	可燃物(木材類)	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
15	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	Fエリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/12	足場材(単管、クランプ、板)	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
16	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	Fエリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/12	紙、ウエス	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
17	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	Fエリア	1~6号機械設備グループ	2021/11/12	ホリ、プラ、ビニール	1.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
18	1F固体廃棄物貯蔵庫2棟北側保管物復旧 業務委託	固体廃棄物貯蔵庫2棟北側	固体廃棄物グループ	2023/3/13	金属ガラ	0.15	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
19	1F固体廃棄物貯蔵庫2棟北側保管物復旧 業務委託	固体廃棄物貯蔵庫2棟北側	固体廃棄物グループ	2023/3/13	金属ガラ	0.4	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
20	1F固体廃棄物貯蔵庫2棟北側保管物復旧 業務委託	固体廃棄物貯蔵庫2棟北側	固体廃棄物グループ	2023/3/13	土砂類	0.3	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F固体廃棄物貯蔵庫2棟北側保管物復旧業務委託	固体廃棄物貯蔵庫2棟北側	固体廃棄物グループ	2023/3/13	不燃その他(不燃シート)	2.5	0.02 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
22	1F固体廃棄物貯蔵庫2棟北側保管物復旧業務委託	固体廃棄物貯蔵庫2棟北側	固体廃棄物グループ	2023/3/13	木材	0.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
23	1F固体廃棄物貯蔵庫2棟北側保管物復旧業務委託	固体廃棄物貯蔵庫2棟北側	固体廃棄物グループ	2023/3/13	紙・ウェス	0.21	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
24	1F固体廃棄物貯蔵庫2棟北側保管物復旧業務委託	固体廃棄物貯蔵庫2棟北側	固体廃棄物グループ	2023/3/13	可燃その他	0.05	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
25	1F固体廃棄物貯蔵庫2棟北側保管物復旧業務委託	固体廃棄物貯蔵庫2棟北側	固体廃棄物グループ	2023/3/13	枝・葉	0.2	0.02 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
26	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却工事	Eエアリア	土木水対策設備グループ	2023/2/27	不燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
27	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	プラスチック類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
28	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入工事(2022)	タンクエアリア	貯留設備グループ	2023/3/1	紙・ウエス類	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
29	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入工事(2022)	タンクエアリア	貯留設備グループ	2023/3/1	プラスチック・ポリ類	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
30	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入工事(2022)	タンクエアリア	貯留設備グループ	2023/3/1	可燃物その他	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
31	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入工事(2022)	タンクエアリア	貯留設備グループ	2023/3/1	難燃シート類	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
32	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/20	金属ガラ( 2022SK-00733)	5	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
33	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/20	不燃物その他( 2022SK-00733)	1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
34	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/20	金属ガラ( 2022SK-00789)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
35	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/20	不燃物その他( 2022SK-00789)	1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
36	1F西門守衛所内清掃業務委託	1F西門警備所	核セキュリティ施設運用グループ	2023/3/1	電化製品(ノンフロン)他	1.5	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
37	1F西門守衛所内清掃業務委託	1F西門警備所	核セキュリティ施設運用グループ	2023/3/1	PC機器(バッテリー無)類	0.5	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
38	1F西門守衛所内清掃業務委託	1F西門警備所	核セキュリティ施設運用グループ	2023/3/1	ケーブル類	0.5	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
39	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エアリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/6	土砂類	5	0.001 mSv/h	0.007 mSv/h	$\beta$ 有	2.5 mSv/h
40	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エアリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/6	土砂類	5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	5 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/2/24	缶	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
42	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入工事(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/1	保温材	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
43	1F-1~4号機 タンク連結管他点検手入工事(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/1	金属ガラ	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
44	1F 塩分除去装置用薬品類廃棄処分委託	旧土捨て場 廃車置き場エリア	1~6号機械設備グループ	2023/2/28	不燃シート	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	1F 塩分除去装置用薬品類廃棄処分委託	旧土捨て場 廃車置き場エリア	1~6号機械設備グループ	2023/2/28	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	1F 塩分除去装置用薬品類廃棄処分委託	旧土捨て場 廃車置き場エリア	1~6号機械設備グループ	2023/2/28	ウエス	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	1F 塩分除去装置用薬品類廃棄処分委託	旧土捨て場 廃車置き場エリア	1~6号機械設備グループ	2023/2/28	ポリ袋	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
48	1F 塩分除去装置用薬品類廃棄処分委託	旧土捨て場 廃車置き場エリア	1~6号機械設備グループ	2023/2/28	ポリタンク	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	1F 塩分除去装置用薬品類廃棄処分委託	旧土捨て場 廃車置き場エリア	1~6号機械設備グループ	2023/2/28	難燃シート	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
50	電気設備点検工事(2022)	1~3号機T/B1階	電気設備保守グループ	2023/3/2	ウエス	0.1	5 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	40 $\mu$ Sv/h
51	電気設備点検工事(2022)	1~3号機T/B1階	電気設備保守グループ	2023/3/2	電動機ファン	0.1	5 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
52	電気設備点検工事(2022)	1~3号機T/B1階	電気設備保守グループ	2023/3/2	電動機ファンカバー	0.6	5 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
53	電気設備点検工事(2022)	1~3号機T/B1階	電気設備保守グループ	2023/3/2	電動機ベアリング	0.1	5 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
54	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/2/27	不燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
55	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	プラスチック類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
56	1F-1~4号機 サブドレン浄化設備pH緩衝塔保守管理委託(2022年度)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2023/2/28	pH緩衝塔	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
57	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2023/2/2	不燃物その他(2021SS-40560)	6	0.005 mSv/h	0.045 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
58	廃油ドラム缶運搬及び廃油移送業務委託	充填所、採取所	運用支援グループ	2023/2/24	プラスチック、ビニール	5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
59	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/2/24	缶	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
60	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/3/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/24	金属ガラ(2022SK-00999)	5	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
62	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/24	不燃物その他(2022SK-00999)	1	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
63	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/24	金属ガラ(2022SK-01012)	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
64	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/2/24	不燃物その他(2022SK-01012)	1	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
65	1F-1~4号機 地下水ドレン中継タンク(C)取替工事同関連除却工事	T.P.2.5m盤 中継タンク(C)	地下水対策設備グループ	2023/3/6	中継タンク移送ポンプ(C)旧品	0.5	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
66	1F大型クレーン点検手入工事(2022)	スラッジャード	保全計画グループ	2023/2/21	紙・ウエス類	1.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
67	1F大型クレーン点検手入工事(2022)	スラッジャード	保全計画グループ	2023/2/21	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
68	1F大型クレーン点検手入工事(2022)	スラッジャード	保全計画グループ	2023/2/21	木材類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
69	1F大型クレーン点検手入工事(2022)	スラッジャード	保全計画グループ	2023/2/21	可燃物その他	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
70	1F大型クレーン点検手入工事(2022)	スラッジャード	保全計画グループ	2023/2/21	ゴム類	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
71	1F大型クレーン点検手入工事(2022)	スラッジャード	保全計画グループ	2023/2/21	難燃シート類	0.2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
72	1F大型クレーン点検手入工事(2022)	スラッジャード	保全計画グループ	2023/2/21	ホース類	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
73	1F1-4号機 エアリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/2/27	不燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
74	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	プラスチック類	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
75	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	木材	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
76	1F-1~4号機 サブドレン浄化設備pH緩衝塔保守管理委託(2022年度)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2023/2/28	pH緩衝塔	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	1F パプリング装置点検手入工事(2022年)	4号機 R/B 西側エリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/3/3	オイルセパレーター	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
78	1F パプリング装置点検手入工事(2022年)	4号機 R/B 西側エリア	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/3/3	オイルフィルター・エアフィルター	0.6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
79	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/6	土砂類	4.9	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	$\beta$ 有	2.5 mSv/h
80	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/6	ポリ	0.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/6	パタ角	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
82	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/2/27	不燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
83	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	木材	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
84	消火水利周辺防草シート敷設工事	1F防火帯周辺	労働安全・防火グループ	2022/9/6	ビニール類	2	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
85	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	金属ガラ(2022SK-00604)	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
86	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	不燃物その他(2022SK-00604)	1	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
87	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	金属ガラ(2022SK-00740)	5	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
88	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	不燃物その他(2022SK-00740)	1	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
89	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/3/2	紙類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
90	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/3/2	ビニール・ポリ類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
91	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/3/2	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
92	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	Fエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/12	フレコンバック	1.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
93	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	Fエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/12	可燃テープ	1.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
94	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	Fエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/12	電源ケーブル	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
95	1F固体廃棄物貯蔵庫2棟北側保管物復旧業務委託	固体廃棄物貯蔵庫2棟北側	固体廃棄物グループ	2023/3/7	高線量注水ユニットスキッド	64	0.02 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
96	1F 耐雷設備信頼性向上対策(2022年度)	1～4号機建屋周辺	電気設備建設グループ	2023/3/1	空調機、UPS	0.5	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
97	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	棟	敷地環境改善PJグループ	2022/3/3	伐採木(枝・葉)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
98	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/2/28	不燃(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
99	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	木材	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
100	1F-1～4号機 タンクエリア水回収業務委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/3/2	板金材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-1~4号機 タンクエリア水回収業務委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2023/3/2	保温材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
102	1F西門守衛所内清掃業務委託	1F西門警備所	核セキュリティ施設運用グループ	2023/3/2	家具他	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
103	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	金属ガラ(2022SK-00736)	5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
104	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	不燃物その他(2022SK-00736)	1	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
105	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	金属ガラ(2022SK-00861)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
106	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	不燃物その他(2022SK-00861)	1	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
107	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2022/11/25	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
108	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2022/11/25	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
109	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/2/27	電池	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
110	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/2/27	ビン	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
111	減容処理設備 換気空調・集じん設備設置	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/2/21	可燃物(紙・ウエス類)	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
112	減容処理設備 換気空調・集じん設備設置	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/2/21	可燃物(プラスチック、ホリ・ビニール類)	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
113	減容処理設備 換気空調・集じん設備設置	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/2/21	可燃物(木材)	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
114	減容処理設備 換気空調・集じん設備設置	減容処理設備建屋	共用機械設備グループ	2023/2/21	難燃物(難燃シート類)	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
115	4号機エレベーター修理工事	4号機原子炉建屋	建築設備保守グループ	2023/3/3	可燃物(紙類)	0.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
116	4号機エレベーター修理工事	4号機原子炉建屋	建築設備保守グループ	2023/3/3	可燃物(プラスチック類)	0.4	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
117	4号機エレベーター修理工事	4号機原子炉建屋	建築設備保守グループ	2023/3/3	不燃物(EV部品)	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
118	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2023/2/28	不燃(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
119	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	木材	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
120	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	畳	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	廃油ドラム缶運搬及び廃油移送業務委託	充填所、採取所	運用支援グループ	2023/2/24	プラスチック、ビニール	4	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
122	雑固体廃棄物焼却設備溢水対策工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/3/8	金属ガラ	0.5	1.5 $\mu$ Sv/h	1.5 $\mu$ Sv/h	無	
123	1F 集中ラド建屋 ガレキ撤去他業務委託	プロセス建屋1FL・3FLほか	地下水対策設備グループ	2023/3/7	プラスチック・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
124	1F 集中ラド建屋 ガレキ撤去他業務委託	プロセス建屋1FL・3FLほか	地下水対策設備グループ	2023/3/7	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
125	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	金属ガラ(2022SK-01001)	5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
126	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	不燃物その他(2022SK-01001)	1	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
127	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	金属ガラ(2022SK-00754)	5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
128	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/7	不燃物その他(2022SK-00754)	1	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
129	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/3/3	ゴム類	0.1	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
130	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/3/3	難燃シート類	4	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
131	1F-3 カバー内クレーン点検手入工事(2022)	3号機 R/B 5FL オペフロ	高線量機器取り出しPJグループ	2023/2/28	紙・ウエス類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
132	1F-3 カバー内クレーン点検手入工事(2022)	3号機 R/B 5FL オペフロ	高線量機器取り出しPJグループ	2023/2/28	金属ガラ	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
133	1F-3 カバー内クレーン点検手入工事(2022)	3号機 R/B 5FL オペフロ	高線量機器取り出しPJグループ	2023/2/28	難燃シート類	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
134	免震重要棟情報提供システム取替	免震重要棟緊急時対策所内	原子力防災グループ	2023/2/27	映像音声架収納機器	2	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
135	免震重要棟情報提供システム取替	免震重要棟緊急時対策所内	原子力防災グループ	2023/2/27	プラズマディスプレイ	0.28	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
136	免震重要棟情報提供システム取替	免震重要棟緊急時対策所内	原子力防災グループ	2023/2/27	ディスプレイスタンド	0.4	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
137	1F-1~4号機 空気圧縮機室空調機他点検手入工事(2022)	1・4号機 T/B 2FL 空気圧縮機室	地下水対策設備グループ	2023/3/8	ウエス	0.01	0.003 mSv/h	0.07 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
138	1F-1~4号機 空気圧縮機室空調機他点検手入工事(2022)	1・4号機 T/B 2FL 空気圧縮機室	地下水対策設備グループ	2023/3/8	ビニール袋	0.01	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
139	1F-1~4号機 空気圧縮機室空調機他点検手入工事(2022)	1・4号機 T/B 2FL 空気圧縮機室	地下水対策設備グループ	2023/3/8	可燃その他	0.01	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
140	1F-1~4号機 空気圧縮機室空調機他点検手入工事(2022)	1・4号機 T/B 2FL 空気圧縮機室	地下水対策設備グループ	2023/3/8	Vベルト	0.01	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F大型クレーン点検手入工事(2022)	スラッジヤード	保全計画グループ	2023/2/21	金属ガラ	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
142	1F大型クレーン点検手入工事(2022)	スラッジヤード	保全計画グループ	2023/2/21	ケーブル類	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
143	1F大型クレーン点検手入工事(2022)	スラッジヤード	保全計画グループ	2023/2/21	不燃物その他	2.9	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
144	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却 工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/2/28	不燃(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
145	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	量	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
146	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/3/3	木材類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
147	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点 検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/3/3	金属ガラ	3	0.1 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
148	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点 検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/3/3	不燃物その他	2	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
149	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	量	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
150	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2023/3/7	紙・ウエス・キムタオル	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
151	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2023/3/7	紙・ウエス・キムタオル	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
152	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/9	金属ガラ( 2022SK-00948)	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
153	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/9	不燃物その他( 2022SK-00948)	1	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
154	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/9	金属ガラ(2022SK-00947)	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
155	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/9	不燃物その他( 2022SK-00947)	1	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
156	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/7	土砂類	5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	6.5 mSv/h
157	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/7	土砂類	5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	9.5 mSv/h
158	1F 耐雷設備信頼性向上対策(2022年 度)	1~4号機建屋周辺	電気設備建設グループ	2023/3/1	コンクリートガラ	9	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
159	1F 耐雷設備信頼性向上対策(2022年 度)	1~4号機建屋周辺	電気設備建設グループ	2023/3/1	コンクリートガラ	1	0.006 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
160	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結 ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2023/3/7	プラ・ポリ・ビニール類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-1~4号機 H9エリアタンク間連結 ホース他撤去・除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2023/3/7	プラ・ポリ・ビニール類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
162	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	棟	敷地環境改善PJグループ	2022/3/3	伐採木(枝・葉)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
163	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリア T)防草シート敷設工事	エリアT	土木基盤設備グループ	2023/3/3	伐採木(枝・葉)	4	1.5 $\mu$ Sv/h	1.5 $\mu$ Sv/h	無	
164	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	量	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
165	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/9	金属ガラ( 2022SK-00946)	5	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
166	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/9	不燃物その他( 2022SK- 00946)	1	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
167	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/9	金属ガラ(2022SK-00951)	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
168	1F-4号機北側埋設ガレキ撤去業務	4号機R/B北側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2023/3/9	不燃物その他( 2022SK- 00951)	1	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
169	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/7	土砂類	5	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	$\beta$ 有	3.5 mSv/h
170	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023 年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/7	土砂類	4.8	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	4 mSv/h
171	1F-1~4号機 ALPS水継ぎ足しに伴う フランジ他点検工事	汚染水タンクエリア(J1タンクエリア付 近)	貯留設備グループ	2023/3/3	番線クズ、ブリキ板等	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	1F-1~4号機 ALPS水継ぎ足しに伴う フランジ他点検工事	汚染水タンクエリア(J1タンクエリア付 近)	貯留設備グループ	2023/3/3	不燃物その他	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
173	1F-1~4号機 ALPS水継ぎ足しに伴う フランジ他点検工事	汚染水タンクエリア(J1タンクエリア付 近)	貯留設備グループ	2023/3/3	塩化ビニール	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
174	1F-1~4号機 ALPS水継ぎ足しに伴う フランジ他点検工事	汚染水タンクエリア(J1タンクエリア付 近)	貯留設備グループ	2023/3/3	保温材	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
175	1F西門守衛所内清掃業務委託	1F西門警備所	核セキュリティ施設運用グ ループ	2023/3/9	木材	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
176	1F-1~4号機 G5エリアタンク設置	土捨て場	土木水対策設備グループ	2023/2/17	金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
177	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉 庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/3/2	金属コンテナ	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
178	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/2/27	ポリ・プラ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
179	化学分析及び放射能測定業務(2022年 度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/2/27	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
180	1F-1~4号機カバー設備他計装品点検 手入工事(モニタ)(2022)	共用プール建屋	燃料計装設備グループ	2023/3/3	難燃シート	0.35	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	消火水利周辺防草シート敷設工事	1F防火帯周辺	労働安全・防火グループ	2022/9/6	防草シート端材、コーキング材 容器	5	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
182	1F-2,3号機 PCVガス管理システム計装 品点検手入工事(2022).	共用プール建屋	燃料計装設備グループ	2023/3/3	ベアリング、スプレー缶	0.15	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
183	1F-2, 3号機PCVガス管理設備伝送シ ステム改造	共用プール建屋	燃料計装設備グループ	2023/3/3	機器類	0.4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
184	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却 工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2023/2/27	不燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
185	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	鉄くず	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
186	1F-登録センター他天井等修理工事	登録センター	建築設備保守グループ	2023/1/15	塩化ビニル類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
187	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点 検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/3/3	紙・ウエス類	0.5	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
188	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 定期点 検工事【定例】	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/3/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
189	1F5・6G SBO対策工事関連除却工事	5号機 タービン建屋オペフロ 2階	電気設備建設グループ	2023/3/2	紙類	2	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
190	1F5・6G SBO対策工事関連除却工事	5号機 タービン建屋オペフロ 2階	電気設備建設グループ	2023/3/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
191	1F5・6G SBO対策工事関連除却工事	5号機 タービン建屋オペフロ 2階	電気設備建設グループ	2023/3/2	可燃物その他	1	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
192	1F-共用プール雨水排水改修工事に伴う 関連除却工事	共用プール(GK-26)	建築設備保守グループ	2023/3/2	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
193	1F-共用プール雨水排水改修工事に伴う 関連除却工事	共用プール(GK-26)	建築設備保守グループ	2023/3/2	塩化ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
194	1F西門守衛所内清掃業務委託	1F西門警備所	核セキュリティ施設運用グ ループ	2023/3/6	ガラス製品・不燃シート他	3	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
195	1F タンクヤード漏洩水拡散防止設備補 修工事(2022年度)	タンクヤードエリア全域	土木水対策設備グループ	2023/3/1	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
196	1F タンクヤード漏洩水拡散防止設備補 修工事(2022年度)	タンクヤードエリア全域	土木水対策設備グループ	2023/3/1	金属ガラ	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
197	1F タンクヤード漏洩水拡散防止設備補 修工事(2022年度)	タンクヤードエリア全域	土木水対策設備グループ	2023/3/1	コンクリートガラ	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
198	1F タンクヤード漏洩水拡散防止設備補 修工事(2022年度)	タンクヤードエリア全域	土木水対策設備グループ	2023/3/1	ゴム類	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
199	1F-1~4号機 ROジョイント部点検手入 工事(2022)	1F構内	処理設備グループ	2023/3/3	RO膜(既設RO3)	1.2	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
200	1F-1~4号機 ROジョイント部点検手入 工事(2022)	1F構内	処理設備グループ	2023/3/3	難燃その他	1.5	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.07 mSv/h