

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F—Fエリア仮設小屋撤去委託	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2023/3/30	ゴム	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
2	1F 4号機東側フェーシング工事	4号機東側エリア	土木水対策設備グループ	2023/3/31	タイヤ	3	0.002 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	4 mSv/h
3	1F 4号機東側フェーシング工事	4号機東側エリア	土木水対策設備グループ	2023/3/31	タイヤ	3	0.002 mSv/h	0.008 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
4	1F 4号機東側フェーシング工事	4号機東側エリア	土木水対策設備グループ	2023/3/31	タイヤ	3	0.002 mSv/h	0.007 mSv/h	$\beta$ 有	1.2 mSv/h
5	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/28	鉄筋、スクラップ、金属プレート	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	1F—1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/3/17	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール類)	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	1F—1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/3/17	可燃物(紙・ウエス類)	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	1F—1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/3/17	可燃物(可燃物その他)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	1F—1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/30	空ドラム缶2本	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
10	1F—1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/30	塗料缶(空)	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	1F—1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/30	スラッジ	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F—1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/30	コーキング容器	0.6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	1F—1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/3/17	不燃物(不燃物その他)	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
14	増設雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/3/31	ゴム類	0.7	0.1 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
15	増設雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/3/31	難燃シート	0.3	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
16	1F—1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/30	紙・ウエス類	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	1F—1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/30	ビニール	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
18	1F—1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/30	ペンキ付き養生テープ	0.4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
19	1F—1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/30	ポリウレアかたまり	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
20	1F—1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/30	塗料かたまり	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/30	シリコン	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
22	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/30	フィルター単体(布製)	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	1F-1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2023/3/17	難燃物(難燃シート類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
24	1F-1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2023/3/17	難燃物(ゴム類)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
25	1F-1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2023/3/17	難燃物(ホース類)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
26	1F-1 PCV内部調査委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV関連設備・内部調査P Jグループ	2023/3/17	難燃物(難燃物その他)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
27	1F-1~4号機 溶接タンク他残水処理業 務委託(2022)	H8南タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/24	ポリ袋・ビニール袋	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
28	1F-1~4号機 溶接タンク他残水処理業 務委託(2022)	H8南タンクエリア	貯留設備グループ	2023/3/24	ウエス・紙	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
29	増設雑固体廃棄物焼却設備点検手入工 事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/3/31	金属ガラ	0.3	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
30	増設雑固体廃棄物焼却設備点検手入工 事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/3/31	塩ビホース	0.1	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
31	増設雑固体廃棄物焼却設備点検手入工 事	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2023/3/31	防災シート	0.3	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
32	危険物貯蔵所廃油管理および廃油処理関 連業務委託	No.1危険物屋外貯蔵所	運用支援グループ	2023/4/4	減容済ドラム缶、上蓋、バンド	2	2 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	
33	既設多核種除去設備点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/3/29	難燃物(ゴム類)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
34	既設多核種除去設備点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/3/29	難燃物(ピンクシート類)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
35	既設多核種除去設備点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/3/29	難燃物(PE管)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
36	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/3/28	プラスチック	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
37	緊急工事(計画外)	乾式キャスク仮保管設備東側ヤード	建築設備保守グループ	2023/3/28	金属ガラ	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
38	緊急工事(計画外)	乾式キャスク仮保管設備東側ヤード	建築設備保守グループ	2023/3/28	コンクリートガラ	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
39	緊急工事(計画外)	乾式キャスク仮保管設備東側ヤード	建築設備保守グループ	2023/3/28	アスファルトガラ	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
40	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/4/3	紙ウエス類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F—Fエリア仮設小屋撤去委託	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2023/1/30	防草シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	1F—Fエリア仮設小屋撤去委託	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2023/1/30	トンパック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
43	1F—Fエリア仮設小屋撤去委託	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2023/1/30	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	1F—Fエリア仮設小屋撤去委託	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2023/1/30	プラスチック・ポリ・ビニール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/30	コンクリートガラ	5.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
46	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/30	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	1.4 mSv/h
47	1F 4号機東側フェーシング工事	4号機東側エリア	土木水対策設備グループ	2023/3/31	防災シート	5	0.002 mSv/h	0.007 mSv/h	$\beta$ 有	0.035 mSv/h
48	1F 4号機東側フェーシング工事	4号機東側エリア	土木水対策設備グループ	2023/3/31	防災シート	5	0.002 mSv/h	0.008 mSv/h	$\beta$ 有	0.035 mSv/h
49	1F 4号機東側フェーシング工事	4号機東側エリア	土木水対策設備グループ	2023/3/31	タイヤ	3	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
50	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理土木設備設置PJグループ	2023/3/28	鉄筋、スクラップ、金属プレート	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
51	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/30	コンクリートガラ	4.9	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
52	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/30	コンクリートガラ	5.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.25 mSv/h
53	5W RW設備弁点検手入工事	5号機 放射性廃棄物処理建屋	共用機械設備グループ	2023/4/5	紙・ウエス類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
54	5W RW設備弁点検手入工事	5号機 放射性廃棄物処理建屋	共用機械設備グループ	2023/4/5	ポリ袋	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
55	5W RW設備弁点検手入工事	5号機 放射性廃棄物処理建屋	共用機械設備グループ	2023/4/5	難燃シート	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
56	危険物貯蔵所廃油管理および廃油処理関連業務委託	No.1危険物屋外貯蔵所	運用支援グループ	2023/4/4	減容済ドラム缶、上蓋、バンド	2	2 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	
57	1F—一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/4/4	金属ガラ	4	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
58	5W RW設備弁点検手入工事	5号機 放射性廃棄物処理建屋	共用機械設備グループ	2023/4/5	パッキン類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	既設多核種除去設備点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/3/23	不燃物(塩化ビニール類)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
60	既設多核種除去設備点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/3/23	不燃物(不燃シート類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	既設多核種除去設備点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/3/23	不燃物(金属ガラ類)	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
62	1F一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/4/4	金属ガラ	4	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
63	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/4/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
64	1F 陸側遮水壁設備ブライン供給配管修理工事	1～2号機西側、3～4号機西側	地下水対策設備グループ	2023/3/31	紙・ウエス類	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
65	1F サブドレン他水処理設備点検手入工事(2022)	T.P.2.5m盤 地下水ドレンボンド周辺	地下水対策設備グループ	2023/3/27	キムタオル、紙、ウエス	0.5	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
66	1F サブドレン他水処理設備点検手入工事(2022)	T.P.2.5m盤 地下水ドレンボンド周辺	地下水対策設備グループ	2023/3/27	キムタオル、紙、ウエス	1	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
67	1F サブドレン他水処理設備点検手入工事(2022)	T.P.2.5m盤 地下水ドレンボンド周辺	地下水対策設備グループ	2023/3/27	プラスチック・ポリ・ビニール	1.5	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
68	1F サブドレン他水処理設備点検手入工事(2022)	T.P.2.5m盤 地下水ドレンボンド周辺	地下水対策設備グループ	2023/3/27	プラスチック・ポリ・ビニール	1.2	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
69	1F サブドレン他水処理設備点検手入工事(2022)	T.P.2.5m盤 地下水ドレンボンド周辺	地下水対策設備グループ	2023/3/27	可燃テープ、木製刷毛	0.3	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
70	1F サブドレン他水処理設備点検手入工事(2022)	T.P.2.5m盤 地下水ドレンボンド周辺	地下水対策設備グループ	2023/3/27	ゴムホース、ゴムマット	0.5	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
71	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/29	鉄くず	1.2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	2.5 mSv/h
72	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/29	防災シート	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
73	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/29	碎石	2.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
74	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/29	ビニール	1.1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
75	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/29	木材	0.1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
76	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/29	段ボール	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
77	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/29	ビニール	0.8	0.001 mSv/h	0.007 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
78	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/29	ポリシート	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
79	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/29	廃プラ	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
80	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	棟	敷地環境改善PJグループ	2022/3/3	伐採木(枝・葉)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
82	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/29	碎石	4.9	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
83	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/29	ブルーシート	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.06 mSv/h
84	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/29	ビニール	0.7	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
85	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/29	紙類	0.1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
86	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/29	ビニール	0.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
87	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/29	ウエス	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
88	5, 6T 滞留水油分離装置廃棄業務委託	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2023/1/30	クランプ、ベース、ジョイント	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	1F――時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/4/4	金属ガラ	4	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
90	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/30	コンクリートガラ	5.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
91	1F1～4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	H1東エリア(GP-23-5)	土木水対策設備グループ	2023/3/30	コンクリートガラ	4.7	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
92	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/3/28	可燃物 紙・ウエス類	2	0.27 $\mu$ Sv/h	0.27 $\mu$ Sv/h	無	
93	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/3/28	可燃物 プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.28 $\mu$ Sv/h	0.28 $\mu$ Sv/h	無	
94	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/3/28	可燃物(可燃テープ, 革手)	1	0.27 $\mu$ Sv/h	0.27 $\mu$ Sv/h	無	
95	既設多核種除去設備点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/3/23	可燃物(紙・ウエス類)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
96	既設多核種除去設備点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/3/23	可燃物(木材類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
97	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/3/28	不燃物 金属ガラ	3	0.28 $\mu$ Sv/h	0.28 $\mu$ Sv/h	無	
98	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/3/28	不燃物(防災シート)	3	0.27 $\mu$ Sv/h	0.27 $\mu$ Sv/h	無	
99	1F 陸側遮水壁設備ブライン供給配管修理工事	1～2号機西側、3～4号機西側	地下水対策設備グループ	2023/3/14	保温材	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
100	1F――時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2023/4/4	金属ガラ	4	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/4/4	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	1.1 $\mu$ Sv/h	1.1 $\mu$ Sv/h	無	
102	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/4/4	保温材	9	0.8 $\mu$ Sv/h	0.8 $\mu$ Sv/h	無	
103	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/4/4	防災シート	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
104	1F-1〜4号機 タンクの減容・保管委託 (2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2023/3/30	フランジタンク片側板 (TEPU200025)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
105	1F 陸側遮水壁設備ブライン供給配管修理工事	凍結プラント	地下水対策設備グループ	2023/3/30	金属ガラ類	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
106	1F 陸側遮水壁設備ブライン供給配管修理工事	凍結プラント	地下水対策設備グループ	2023/3/30	不燃物その他	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
107	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/4/3	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
108	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	棟	敷地環境改善PJグループ	2022/3/3	伐採木(枝・葉)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	1F サブドレン他水処理設備点検手入工事 (2022)	T.P.2.5m盤 地下水ドレンポンド周辺	地下水対策設備グループ	2023/3/27	防災シート	0.3	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
110	1F サブドレン他水処理設備点検手入工事 (2022)	T.P.2.5m盤 地下水ドレンポンド周辺	地下水対策設備グループ	2023/3/27	ケーブル	0.3	0.006 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
111	1F サブドレン他水処理設備点検手入工事 (2022)	T.P.2.5m盤 地下水ドレンポンド周辺	地下水対策設備グループ	2023/3/27	番線、消火器、バルブ	0.5	0.006 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	1F サブドレン他水処理設備点検手入工事 (2022)	T.P.2.5m盤 地下水ドレンポンド周辺	地下水対策設備グループ	2023/3/27	ポンプ	0.3	0.006 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
113	1F サブドレン他水処理設備点検手入工事 (2022)	T.P.2.5m盤 地下水ドレンポンド周辺	地下水対策設備グループ	2023/3/27	土砂	0.3	0.006 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
114	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/23	紙・ダンボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
115	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/23	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
116	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/23	木材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
117	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/2/23	トンパックゴミ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
118	PCV関連設備管理PJG直営作業	1号機 T/B 2FL	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/3/13	エアコン	0.4	15 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	
119	PCV関連設備管理PJG直営作業	1号機 T/B 2FL	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/3/13	段ボール	0.2	15 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	
120	PCV関連設備管理PJG直営作業	1号機 T/B 2FL	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2023/3/13	プラスチック・ポリ・ビニール	0.2	15 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 陸側遮水壁設備ブライン供給配管修理工事	凍結プラント	地下水対策設備グループ	2023/3/30	紙・ウエス類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
122	1F 陸側遮水壁設備ブライン供給配管修理工事	凍結プラント	地下水対策設備グループ	2023/3/30	プラスチック・ビニール類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
123	1F 陸側遮水壁設備ブライン供給配管修理工事	凍結プラント	地下水対策設備グループ	2023/3/30	可燃その他	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
124	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/4/3	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
125	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/4/5	木材類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
126	【特損】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	3号機T/B建屋東側8. 5m盤(GI-24)	建築設備建設グループ	2023/4/4	コンクリートガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
127	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/3/28	難燃物 ゴム類	1	0.27 $\mu$ Sv/h	0.27 $\mu$ Sv/h	無	
128	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2023/3/28	難燃物 ホース類	1	0.28 $\mu$ Sv/h	0.28 $\mu$ Sv/h	無	
129	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/4/6	金属ガラ	1.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
130	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/4/6	ケーブル	0.1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
131	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2023/4/6	プラスチック・ポリ・ビニール	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
132	既設多核種除去設備点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/3/23	可燃物(プラスチック・ビニール類)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
133	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/4/6	(空調系フィルタ)ろ紙	4	1.7 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
134	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/4/6	(空調系フィルタ)アルミセパレータ	1	1.7 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
135	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/4/6	(空調系フィルタ)鉄板	1	1.7 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
136	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/3/17	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
137	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/4/5	エフレックス	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
138	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/4/6	紙・ウエス類	2	1.7 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
139	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/4/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	1.7 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
140	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/4/6	ゴム類	0.3	1.7 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2023/4/6	難燃シート類	2	1.7 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
142	【特損】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	3号機T/B建屋東側8.5m盤(GI-24)	建築設備建設グループ	2023/4/4	アスファルトガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
143	1F 日本海津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/4/12	木材類	4	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
144	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	G5エリア(グリッド番号 GL-33)	土木水対策設備グループ	2023/4/5	H型钢	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
145	1F1~4号機 ガレキ類運搬委託(2023年度)	G5エリア(グリッド番号 GL-33)	土木水対策設備グループ	2023/4/5	鉄板	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
146	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/4/3	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
147	1F 陸側遮水壁設備ブライン供給配管修理工事	凍結プラント	地下水対策設備グループ	2023/3/30	金属ガラ類	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
148	1F 陸側遮水壁設備ブライン供給配管修理工事	凍結プラント	地下水対策設備グループ	2023/3/30	不燃シート	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
149	1F構内放置品片づけ業務委託(2023)	棟	敷地環境改善PJグループ	2022/3/3	伐採木(枝・葉)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
150	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H1エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/3	可燃物(紙・ウエス)	3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
151	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H1エリア	土木水対策設備グループ	2023/4/3	可燃物(プラ・ポリ・ビニール類)	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
152	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/3/28	鉄筋、スクラップ、金属プレート	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
153	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク群 北東側エリア (パルプユニット)	処理水機械設備設置PJグループ	2023/4/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
154	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク群 北東側エリア (パルプユニット)	処理水機械設備設置PJグループ	2023/4/6	紙・ウエス類	4	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
155	5, 6T 滞留水油分離装置廃棄業務委託	Fタンクエリア	1~6号機械設備グループ	2023/3/30	消火用ホースの金具部分	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
156	5, 6T 滞留水油分離装置廃棄業務委託	Fタンクエリア	1~6号機械設備グループ	2023/3/30	蛍光灯の傘部分	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
157	5, 6T 滞留水油分離装置廃棄業務委託	Fタンクエリア	1~6号機械設備グループ	2023/3/30	足場板	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
158	5, 6T 滞留水油分離装置廃棄業務委託	Fタンクエリア	1~6号機械設備グループ	2023/3/30	防災シート	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
159	5, 6T 滞留水油分離装置廃棄業務委託	Fタンクエリア	1~6号機械設備グループ	2023/3/30	保温材	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
160	5, 6T 滞留水油分離装置廃棄業務委託	Fタンクエリア	1~6号機械設備グループ	2023/3/30	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F 日本海清津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近	処理水土木設備設置PJグループ	2023/4/10	コンクリートガラ	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
162	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2023/4/3	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
163	1F 陸側遮水壁設備ブライン供給配管修理工事	凍結プラント	地下水対策設備グループ	2023/3/30	紙・ウエス類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
164	1F 陸側遮水壁設備ブライン供給配管修理工事	凍結プラント	地下水対策設備グループ	2023/3/30	プラスチック・ビニール類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
165	1F 陸側遮水壁設備ブライン供給配管修理工事	凍結プラント	地下水対策設備グループ	2023/3/30	テープ	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
166	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/4/5	金属ガラ	8	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
167	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク群 北東側エリア (パルプユニット)	処理水機械設備設置PJグループ	2023/4/6	金属ガラ	1.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
168	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク群 北東側エリア (パルプユニット)	処理水機械設備設置PJグループ	2023/4/6	紙・ウエス類	1.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
169	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク群 北東側エリア (パルプユニット)	処理水機械設備設置PJグループ	2023/4/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
170	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンク群 北東側エリア (パルプユニット)	処理水機械設備設置PJグループ	2023/4/6	木材類	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
171	【特損】1F 3号機T/B下屋他ガレキ撤去業務委託	3号機T/B建屋東側8. 5m盤(GI-24)	建築設備建設グループ	2023/4/4	アスファルトガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	2号機撤去済み主要変圧器解体業務委託	5号機R/B南側 変圧器ヤード	電気設備建設グループ	2023/3/17	2号変圧器解体品(10m3コンテナ内)	10	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
173	各点検業務委託関係	5/6号機、構内諸建屋	建築設備保守グループ	2023/4/5	消火器本体容器	3	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
174	各点検業務委託関係	5/6号機、構内諸建屋	建築設備保守グループ	2023/4/5	消火器レバー	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
175	各点検業務委託関係	5/6号機、構内諸建屋	建築設備保守グループ	2023/4/5	消火薬剤	2	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
176	(特損)1F-1/2号機Rw/Bガレキ処理業務委託	1/2号機 Rw/B屋上	2号構台設置PJグループ	2023/4/6	石棉含有廃棄物	0.2	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
177	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/4/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
178	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/4/5	紙・ウエス類	1.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
179	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2023/4/5	可燃物フレコンパック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
180	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2023/4/5	金属ガラ	8	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]