


放射線サーベイ記録

作業件名	2号機 FPC熱交換器室他の現場調査 ✓✓	測定項目	■γ    □スミア ✓
測定場所	2号機 原子炉建屋 4階 ✓ /		□ダスト   □核種分析
測定目的	2号機使用済燃料プールのスキマサージタンク水位低下事象に伴う原因調査 ✓✓	測定者	<div> </div> ✓
測定計画名称	放射線測定依頼書に基づく測定記録 ✓✓	測定器	F1-ICW-431 ✓
測定日時	2024/10/23   15:20 ~ 15:35 ✓		

×：空間線量当量率（mSv/h）      ⊗：配管表面線量当量率（mSv/h）



承認	審査	受領
<div> </div>	<div> </div>	<div> </div>