

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/2/19	伐採木(幹)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
2	1F 5号機建屋間ギャップ端部止水工事	5・6号機建屋エリア	土木水対策設備グループ	2024/3/11	木材類	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
3	1F 5号機建屋間ギャップ端部止水工事	5・6号機建屋エリア	土木水対策設備グループ	2024/3/11	紙・ウェス類	1.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
4	1F プロセス建屋電源設備取替	プロセス主建屋 3FL	電気設備建設グループ	2023/2/15	金属ガラ	2.5	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
5	1F—大型機器点検建屋各所修理工事(2期)	大型機器点検建屋周辺	建築設備保守グループ	2024/3/8	コンクリートがら	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
6	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	Gヤード	資材グループ	2024/3/1	難燃物その他(PE管)	5	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
7	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2024/3/11	金属ガラ	0.75	0.012 mSv/h	0.025 mSv/h	β 有	0.035 mSv/h
8	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2024/3/11	金属ガラ	0.75	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
9	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2024/3/11	金属ガラ	0.75	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
10	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2024/3/11	金属ガラ	0.75	0.012 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
11	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2024/3/11	金属ガラ	0.75	0.012 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
12	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2024/3/11	金属ガラ	0.75	0.012 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
13	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2024/3/11	金属ガラ	0.75	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
14	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2024/3/11	金属ガラ	0.75	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
15	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	35	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
16	海洋生物の飼育試験に関する魚類飼育委託(2023年度)	廃棄物倉庫	処理水機械設備設置PJグループ	2024/3/7	ペーパータオル・キムタオル	1.5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
17	海洋生物の飼育試験に関する魚類飼育委託(2023年度)	廃棄物倉庫	処理水機械設備設置PJグループ	2024/3/7	ポリ・ビニール類	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
18	海洋生物の飼育試験に関する魚類飼育委託(2023年度)	廃棄物倉庫	処理水機械設備設置PJグループ	2024/3/7	フィルター(ポリエチレン製品)	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
19	海洋生物の飼育試験に関する魚類飼育委託(2023年度)	廃棄物倉庫	処理水機械設備設置PJグループ	2024/3/7	段ボール	0.5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
20	1F プロセス建屋電源設備取替	プロセス主建屋 3FL	電気設備建設グループ	2023/2/15	金属ガラ	2.5	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1Fー大型機器点検建屋各所修理工事(2期)	大型機器点検建屋周辺	建築設備保守グループ	2024/3/8	アスファルトがら	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
22	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2024/3/11	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.85	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
23	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2024/3/11	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.85	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
24	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2024/3/11	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.85	0.012 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
25	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2024/3/11	紙・ウエス類	0.85	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
26	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2024/3/11	紙・ウエス類	0.85	0.012 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
27	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2024/3/11	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.85	0.012 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
28	1F-2 T/B1階干渉物撤去業務委託	1F-2 T/B1階	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2024/3/11	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.85	0.012 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
29	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/2/19	伐採木(幹)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
30	1Fー1～4号機 汚染水タンク堰内防水塗装補修工事(2022)	1F構内	貯留設備グループ	2024/3/5	可燃物(紙・ウエス類)	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	1Fー1～4号機 汚染水タンク堰内防水塗装補修工事(2022)	1F構内	貯留設備グループ	2024/3/5	可燃物(皮手袋・トンパック・シリコン類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	1F 放射線管理業務【2023年度】(委託件名)	共用プール建屋、5・6号機建屋、固体庫9棟	放射線防護グループ	2024/3/5	スミアろ紙・ダストろ紙・紙・ウエス類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
33	1F 放射線管理業務【2023年度】(委託件名)	共用プール建屋、5・6号機建屋、固体庫9棟	放射線防護グループ	2024/3/5	プラスチックその他	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
34	1F-1 R/B内環境改善業務委託(1)	セシウム吸着塔南側	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2024/3/7	6m3キャスク(2022 SK-01259)	6	0.5 μ Sv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
35	1F-1 R/B内環境改善業務委託(1)	セシウム吸着塔南側	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2024/3/7	6m3キャスク(2022 SK-01261)	6	0.5 μ Sv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
36	危険物貯蔵所廃油管理および廃油処理関連業務委託	No.1危険物屋外貯蔵所	運用支援グループ	2024/3/12	減容済ドラム缶、上蓋、ベール缶、鉄くず	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
37	危険物貯蔵所廃油管理および廃油処理関連業務委託	No.1危険物屋外貯蔵所	運用支援グループ	2024/3/12	防火シート	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
38	1Fー大型機器点検建屋各所修理工事(2期)	大型機器点検建屋周辺	建築設備保守グループ	2024/3/8	コンクリートがら	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
39	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2023年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2024/3/12	プラ・ポリ・ビニール類	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
40	1FーG3・G5エリア雨水設備電源設置工事及び関連除却	1F 構内(G3・G5エリア)	電気設備建設グループ	2023/11/8	コンクリートガラ	3	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-G3・G5エリア雨水設備電源設置工事 及び関連除却	1F 構内(G3・G5エリア)	電気設備建設グループ	2023/11/8	木材類(コンパネ・角材)	5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
42	1F-1 R/B内環境改善業務委託(1)	セシウム吸着塔南側	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2024/3/7	6m3キャスク(2022 SK-01262)	6	0.5 μ Sv/h	0.45 mSv/h	β 有	0.65 mSv/h
43	1F-1 R/B内環境改善業務委託(1)	セシウム吸着塔南側	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2024/3/7	6m3キャスク(2022 SK-01265)	6	0.5 μ Sv/h	0.25 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
44	1F-5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	福島第一原子力発電所 5, 6号機 R/B	1～6号機械設備グループ	2024/3/11	金属ガラ	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
45	1F-5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	福島第一原子力発電所 5, 6号機 R/B	1～6号機械設備グループ	2024/3/11	保温材	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
46	1F-5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	福島第一原子力発電所 5, 6号機 R/B	1～6号機械設備グループ	2024/3/11	防災シート、アルミテープ	0.2	1 μ Sv/h	1.5 μ Sv/h	無	
47	1F-大型機器点検建屋各所修理工事(2期)	大型機器点検建屋周辺	建築設備保守グループ	2024/3/8	コンクリートがら	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
48	放射線計測器関連除却作業	西門研修棟, 入退管理棟	保安総括グループ	2024/2/9	体表面モニタ	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
49	放射線計測器関連除却作業	西門研修棟, 入退管理棟	保安総括グループ	2024/2/9	携行品モニタ	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
50	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/2/19	伐採木(幹)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
51	1F-1～4号機 汚染水タンク堰内防水塗装補修工事(2022)	1F構内	貯留設備グループ	2024/3/5	可燃物(プラスチック・ビニール類)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/2/22	プラスチック製品、ホリエチレン製品	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
53	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/2/22	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
54	1F-G3・G5エリア雨水設備電源設置工事 及び関連除却	1F 構内(G3・G5エリア)	電気設備建設グループ	2023/11/8	コンクリートガラ	3	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
55	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	HTI建屋(グリット番号:GK-27)	処理設備グループ	2024/2/23	可燃物(紙・ウェス類)	2	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
56	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	HTI建屋(グリット番号:GK-27)	処理設備グループ	2024/2/23	可燃物(プラスチック・ホリ・ビニール類)	2	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
57	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	HTI建屋(グリット番号:GK-27)	処理設備グループ	2024/2/23	可燃物(可燃物その他:トンパツク)	1	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
58	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2023年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2024/3/12	可燃物その他類(テープ、トンパツク、土壌、グリス、シリコン)	3	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
59	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2023年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2024/3/12	木材類	0.3	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
60	1F-G3・G5エリア雨水設備電源設置工事 及び関連除却	1F 構内(G3・G5エリア)	電気設備建設グループ	2023/11/8	コンクリートガラ	3	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	2023年度防火帯および消火水利周辺防草シート敷設工事	構内防火帯および消火水利タンク	労働安全・防火グループ	2024/3/7	不燃物(不燃防草シート類・コーキング容器)	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
62	2023年度防火帯および消火水利周辺防草シート敷設工事	構内防火帯および消火水利タンク	労働安全・防火グループ	2024/3/7	不燃物(金属ガラ)	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
63	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	4号機カバー建屋1FL・固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2024/3/5	紙・ウエス類	1	0.002 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
64	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	4号機カバー建屋1FL・固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2024/3/5	テープ類	1	0.002 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
65	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	4号機カバー建屋1FL・固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2024/3/5	難燃シート	1	0.002 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.07 mSv/h
66	1F-1/2号機 SGTS配管撤去工事(その1)	4号機カバー建屋1FL・固体庫9棟	1～6号機械設備グループ	2024/3/5	金属ガラ	1.5	0.002 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
67	1F周辺防護区域監視設備システム機器貸借(1次リース)	5・6号機東側フェンス近傍、5,6号機開閉所周辺	核セキュリティ運営管理グループ	2024/2/26	中継箱・トランス盤・中継盤・センサー	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
68	1F 所内共通M/C1系・2系間連系線増容量工事	1F構内 Gエリア 自力棟廻り	電気設備建設グループ	2024/2/19	紙・ウエス類	1.7	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
69	1F 所内共通M/C1系・2系間連系線増容量工事	1F構内 Gエリア 自力棟廻り	電気設備建設グループ	2024/2/19	プラスチック・ホリ・ビニール類	1.5	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
70	1F 所内共通M/C1系・2系間連系線増容量工事	1F構内 Gエリア 自力棟廻り	電気設備建設グループ	2024/2/19	木材類	0.5	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
71	1F 所内共通M/C1系・2系間連系線増容量工事	1F構内 Gエリア 自力棟廻り	電気設備建設グループ	2024/2/19	ビニルテープ	1	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
72	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/2/19	伐採木(幹)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
73	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	Gヤード	資材グループ	2024/3/1	難燃物その他(PE管)	5	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
74	1F 陸側遮水壁凍土補給浄水移送ポンプ他修理工事	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2024/3/12	ポンプ(機器類)	2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
75	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラッジャード	保全計画グループ	2024/2/28	段ボール	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
76	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラッジャード	保全計画グループ	2024/2/28	プラスチック製品、ビニール袋	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
77	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラッジャード	保全計画グループ	2024/2/28	ベニヤ板、コンパネ、梱包枠材	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
78	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラッジャード	保全計画グループ	2024/2/28	縄ロープ、ラミネート(紙混合)、ウエス・油吸着シート(使用済)	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
79	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラッジャード	保全計画グループ	2024/2/28	ゴムチューブ、ゴムホース	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
80	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラッジャード	保全計画グループ	2024/2/28	難燃シート	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラジヤード	保全計画グループ	2024/2/28	カナフレックス、エフレックス	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
82	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラジヤード	保全計画グループ	2024/2/28	難燃テープ	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
83	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	35	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
84	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物回収委託	HTI建屋(グリット番号:GK-27)	処理設備グループ	2024/2/23	可燃物(紙・ウェス類)	2	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
85	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物回収委託	HTI建屋(グリット番号:GK-27)	処理設備グループ	2024/2/23	可燃物(プラスチック・ホリ・ビニール類)	2	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
86	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物回収委託	HTI建屋(グリット番号:GK-27)	処理設備グループ	2024/2/23	可燃物(可燃物その他:トンパック)	2	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
87	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/2/19	伐採木(幹)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
88	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/3/11	安全靴	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
89	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/3/11	ヘルメット	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
90	1F-大型機器点検建屋各所修理工事(2期)	大型機器点検建屋周辺	建築設備保守グループ	2024/3/8	プラ・ポリ・ビニール	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
91	1F-大型機器点検建屋各所修理工事(2期)	大型機器点検建屋周辺	建築設備保守グループ	2024/3/8	紙・ウェス・ダンボール	0.05	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
92	1F-大型機器点検建屋各所修理工事(2期)	大型機器点検建屋周辺	建築設備保守グループ	2024/3/8	木材	0.35	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
93	1F-大型機器点検建屋各所修理工事(2期)	大型機器点検建屋周辺	建築設備保守グループ	2024/3/8	養生テープ	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
94	1F-大型機器点検建屋各所修理工事(2期)	大型機器点検建屋周辺	建築設備保守グループ	2024/3/8	塗料(錆止め、仕上げ材)	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
95	1F-大型機器点検建屋各所修理工事(2期)	大型機器点検建屋周辺	建築設備保守グループ	2024/3/8	エフレックス管	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
96	1F-大型機器点検建屋各所修理工事(2期)	大型機器点検建屋周辺	建築設備保守グループ	2024/3/8	ゴム	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
97	1~4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/1/30	本棚	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
98	1F サブドレン集水タンク設置工事	土捨場南	土木水対策設備グループ	2024/3/6	木材類	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
99	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2024/2/26	フレコンバック等	5	10 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
100	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	35	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F―一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/3/8	不燃金属ガラ(TDFU-2000920)	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
102	1F-3 カバー内クレーン他点検手入工事 (2023)	3号機 原子炉建屋 5階オペフロ	高線量機器取り出しPJグループ	2024/2/29	金属ガラ(ホースリール巻取機)	0.3	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
103	1F-3 カバー内クレーン他点検手入工事 (2023)	3号機 原子炉建屋 5階オペフロ	高線量機器取り出しPJグループ	2024/2/29	パワーユニット	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
104	1F-3 カバー内クレーン他点検手入工事 (2023)	3号機 原子炉建屋 5階オペフロ	高線量機器取り出しPJグループ	2024/2/29	安定器	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
105	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森 線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/2/19	伐採木(幹)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
106	1F-G3・G5エリア雨水設備電源設置工事 及び関連除却	1F 構内(G3・G5エリア)	電気設備建設グループ	2023/11/8	アスファルトガラ	3	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
107	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	構内防火帯および消火水利タンク	労働安全・防火グループ	2024/3/7	可燃物(梱包材・紙類)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
108	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/2/22	紙・ウエス類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/2/22	木材類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
110	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/2/22	ゴム類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
111	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/2/22	ピンクシート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃 貸借(1次リース)	5・6号機東側フェンス近傍、5,6号機 開閉所周辺	核セキュリティ運営管理グループ	2024/2/26	燃料フィルター、オイルフィルター、エアク リーナー	1.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
113	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃 貸借(1次リース)	5・6号機東側フェンス近傍、5,6号機 開閉所周辺	核セキュリティ運営管理グループ	2024/2/26	油圧スイッチ	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
114	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃 貸借(1次リース)	5・6号機東側フェンス近傍、5,6号機 開閉所周辺	核セキュリティ運営管理グループ	2024/2/26	金属くず	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
115	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃 貸借(1次リース)	5・6号機東側フェンス近傍、5,6号機 開閉所周辺	核セキュリティ運営管理グループ	2024/2/26	ケーブル	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
116	1F―一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/2/28	不燃金属ガラ(TDFU-2001021)	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
117	1F-G3・G5エリア雨水設備電源設置工事 及び関連除却	1F 構内(G3・G5エリア)	電気設備建設グループ	2023/11/8	アスファルトガラ	3	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
118	1F サブドレン集水タンク設置工事	土捨場南	土木水対策設備グループ	2024/3/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
119	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	構内防火帯および消火水利タンク	労働安全・防火グループ	2024/3/7	可燃物(ビニール類)	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
120	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	構内防火帯および消火水利タンク	労働安全・防火グループ	2024/3/7	可燃物(梱包材・紙類)	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	2023年度HTI・PMB建屋他可燃物・危険物 回収委託	構内防火帯および消火水利タンク	労働安全・防火グループ	2024/3/7	可燃物(塗料付きウエス類)	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
122	1F-3 カバー内クレーン他点検手入工事 (2023)	3号機 カバー建屋	高線量機器取り出しPJグ ループ	2024/3/11	ケーブル	0.1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
123	1F-3 カバー内クレーン他点検手入工事 (2023)	3号機 カバー建屋	高線量機器取り出しPJグ ループ	2024/3/11	カメラ	0.1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
124	1F-一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/2/28	不燃金属ガラ(TDFU-2001295)	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
125	1F-5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	2号予備品倉庫	1〜6号機械設備グループ	2024/3/4	釘、ナット、工具、廃棄予備品	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
126	1F-5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	2号予備品倉庫	1〜6号機械設備グループ	2024/3/4	壁材	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
127	1F-5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	2号予備品倉庫	1〜6号機械設備グループ	2024/3/4	電気機器	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
128	1F-5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	2号予備品倉庫	1〜6号機械設備グループ	2024/3/4	電源ケーブル	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
129	1F-5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	2号予備品倉庫	1〜6号機械設備グループ	2024/3/4	コーキング容器	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	1F-5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	2号予備品倉庫	1〜6号機械設備グループ	2024/3/4	塩ビ管	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
131	1F-5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	2号予備品倉庫	1〜6号機械設備グループ	2024/3/4	工具類(混合品)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
132	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森 線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO- 15	土木基盤設備グループ	2024/2/19	伐採木(幹)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
133	1F-1〜4号機 汚染水タンク堰内防水塗 装補修工事(2022)	1F構内	貯留設備グループ	2024/3/5	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
134	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラジヤード	保全計画グループ	2024/2/28	ドラム缶、ペール缶、スプレー缶、番 線、オイルクーラー	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
135	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラジヤード	保全計画グループ	2024/2/28	電源ケーブル、信号ケーブル	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
136	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラジヤード	保全計画グループ	2024/2/28	不燃シート、バッテリー	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
137	1F大型クレーン点検手入工事(2023)	スラジヤード	保全計画グループ	2024/2/28	金属付フィルター、金属入ホース	0.8	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
138	放射線計測器関連除却作業	西門研修棟, 入退管理棟	保安総括グループ	2024/2/9	携行品モニタ(鉛)	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
139	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/2/22	プラスチック製品、ポリエチレン製品	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
140	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/2/22	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/2/22	キムタオル、紙くず	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
142	1F-1~4号機 プロセス主建屋アクセス搬入口設置工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2024/2/5	金属ガラ	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
143	1F-G3・G5エリア雨水設備電源設置工事及び関連除却	1F 構内(G3・G5エリア)	電気設備建設グループ	2023/11/8	アスファルトガラ	3	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
144	多核種除去設備空調点検手入工事	ALPS建屋	処理設備グループ	2024/3/7	紙・ウエス類	0.1	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
145	多核種除去設備空調点検手入工事	ALPS建屋	処理設備グループ	2024/3/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.4	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
146	1F-マスク洗浄関連設備点検業務【2023】	事務本館 マスク洗浄エリア	保安総括グループ	2024/3/7	可燃物その他(活性炭)	0.7	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
147	1F構内送電線関連工事(PG 浜通り電力所)	大熊線No.23鉄塔、大熊線No.23-1鉄塔	運用支援グループ	2024/2/19	電線くず	4	0.7 μ Sv/h	0.7 μ Sv/h	無	
148	1F構内送電線関連工事(PG 浜通り電力所)	大熊線No.23鉄塔、大熊線No.23-1鉄塔	運用支援グループ	2024/2/19	がいしくず	4	0.7 μ Sv/h	0.7 μ Sv/h	無	
149	1F構内送電線関連工事(PG 浜通り電力所)	大熊線No.23鉄塔、大熊線No.23-1鉄塔	運用支援グループ	2024/2/19	がいし連くず他金属	2	0.7 μ Sv/h	0.7 μ Sv/h	無	
150	1F 所内共通M/C1系・2系間連系線増容量工事	1F構内 Gエリア 自力棟廻り	電気設備建設グループ	2024/2/19	金属ガラ	2.7	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
151	1F 所内共通M/C1系・2系間連系線増容量工事	1F構内 Gエリア 自力棟廻り	電気設備建設グループ	2024/2/19	ケーブル類	1.3	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
152	1F 所内共通M/C1系・2系間連系線増容量工事	1F構内 Gエリア 自力棟廻り	電気設備建設グループ	2024/2/19	被覆付き可とう電線管(フレキシブル電線管)	1	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
153	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	雑固体廃棄物焼却設備	水処理計装設備グループ	2024/3/8	PC	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
154	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	雑固体廃棄物焼却設備	水処理計装設備グループ	2024/3/8	PCモニター	0.4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
155	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	雑固体廃棄物焼却設備	水処理計装設備グループ	2024/3/8	光/電気変換器	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
156	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	雑固体廃棄物焼却設備	水処理計装設備グループ	2024/3/8	DVI-DSPケーブル	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
157	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	雑固体廃棄物焼却設備	水処理計装設備グループ	2024/3/8	電源ケーブル	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
158	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	雑固体廃棄物焼却設備	水処理計装設備グループ	2024/3/8	水位計	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
159	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	雑固体廃棄物焼却設備	水処理計装設備グループ	2024/3/8	電子クーラー	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
160	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	雑固体廃棄物焼却設備	水処理計装設備グループ	2024/3/8	デジタルレコーダ	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/2/19	伐採木(幹)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
162	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2023年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2024/3/12	不燃物その他(不燃シート、不燃テープ、防災シート、研磨材、砥石)	3	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
163	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2023年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2024/3/12	保温材	1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
164	多核種除去設備空調点検手入工事	ALPS建屋	処理設備グループ	2024/3/7	紙・ウエス類	0.1	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
165	多核種除去設備空調点検手入工事	ALPS建屋	処理設備グループ	2024/3/7	プラスチック・ポリ・ビニール類(ビニール類)	0.2	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
166	多核種除去設備空調点検手入工事	ALPS建屋	処理設備グループ	2024/3/7	プラスチック・ポリ・ビニール類(ビニール類)	0.1	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
167	多核種除去設備空調点検手入工事	ALPS建屋	処理設備グループ	2024/3/7	プラスチック・ポリ・ビニール類(土のう袋)	0.1	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
168	多核種除去設備空調点検手入工事	ALPS建屋	処理設備グループ	2024/3/7	プラスチック・ポリ・ビニール類(土のう袋)	0.1	4 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
169	多核種除去設備空調点検手入工事	ALPS建屋	処理設備グループ	2024/3/7	不燃物その他(空調系フィルタ)	3	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
170	多核種除去設備空調点検手入工事	ALPS建屋	処理設備グループ	2024/3/7	難燃シート類(シート)	0.2	4 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
171	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	伐採木(枝・葉)	35	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
172	1F 東波除堤魚類移動防止対策強化工事	物揚場下	土木基盤設備グループ	2024/3/7	可燃物(フロート)	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
173	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/3/11	難燃シート	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
174	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/3/11	ヘルメット	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
175	1F-一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/3/8	不燃金属ガラ(TDFU-2000909)	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
176	1~4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/1/30	金属ダクト	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
177	1~4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/1/30	パーテーション部材	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
178	1~4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/1/30	軽鉄材	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
179	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟	分析評価グループ	2024/3/13	鉄くず	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
180	放射線計測器点検保守管理業務委託【2023】	1F構内 環境管理棟	保安総括グループ	2024/3/6	ダンボール	2.4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	伐採木(幹・根)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
182	1F構内送電線関連工事(PG 浜通り電力所)	大熊線No.23鉄塔、大熊線No.23-1鉄塔	運用支援グループ	2024/2/19	SRリングくず	1	0.7 μ Sv/h	0.7 μ Sv/h	無	
183	1F構内送電線関連工事(PG 浜通り電力所)	大熊線No.23鉄塔、大熊線No.23-1鉄塔	運用支援グループ	2024/2/19	ウエス	0.5	0.9 μ Sv/h	0.9 μ Sv/h	無	
184	1F構内送電線関連工事(PG 浜通り電力所)	大熊線No.23鉄塔、大熊線No.23-1鉄塔	運用支援グループ	2024/2/19	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.7 μ Sv/h	0.7 μ Sv/h	無	
185	1F構内送電線関連工事(PG 浜通り電力所)	大熊線No.23鉄塔、大熊線No.23-1鉄塔	運用支援グループ	2024/2/19	トンパック、皮手袋、ロープ、軍手	0.5	0.7 μ Sv/h	0.7 μ Sv/h	無	
186	1F構内送電線関連工事(PG 浜通り電力所)	大熊線No.23鉄塔、大熊線No.23-1鉄塔	運用支援グループ	2024/2/19	段ボール	0.5	0.7 μ Sv/h	0.7 μ Sv/h	無	
187	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務(2023)	5,6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2024/2/26	金属ガラ	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
188	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務(2023)	5,6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2024/2/26	保温材	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
189	5, 6号機 サブドレン集水設備保守点検業務(2023)	5,6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2024/2/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
190	1F キャスク取扱クレーン点検保守	物揚げ場(250tデリッククレーン)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2024/3/15	金属ガラ(昇降階段部分)	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
191	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟	分析評価グループ	2024/3/13	ガラス	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
192	1F 東波除堤魚類移動防止対策強化工事	物揚場下	土木基盤設備グループ	2024/3/7	可燃物(フロート・ナイロンロープ)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
193	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/2/22	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
194	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/2/22	プラスチック・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
195	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/2/22	耐候テープ類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
196	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/2/22	金属ガラ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
197	増設多核種除去設備点検手入工事	増設多核種除去設備	処理設備グループ	2023/2/22	ブレードホース	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
198	1F――一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/2/28	不燃金属ガラ(TDFU-2000745)	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
199	1～4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/1/30	缶類(スプレー缶、一斗缶)	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
200	5, 6T 滞留水油水分離装置廃棄業務委託	F2エリア	1～6号機械設備グループ	2024/3/12	活性炭	3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	5, 6T 滞留水油水分離装置廃棄業務委託	F2エリア	1～6号機械設備グループ	2024/3/12	プラスチック	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
202	5, 6T 滞留水油水分離装置廃棄業務委託	F2エリア	1～6号機械設備グループ	2024/3/12	難燃シート類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
203	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/3/4	コンガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
204	1F構内自社管理業務(阪和)	H2エリア	貯留設備グループ	2024/2/22	紙	1	1.1 μ Sv/h	1.1 μ Sv/h	無	
205	1F構内自社管理業務(阪和)	H2エリア	貯留設備グループ	2024/2/22	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	1.1 μ Sv/h	1.1 μ Sv/h	無	
206	1F構内自社管理業務(阪和)	H2エリア	貯留設備グループ	2024/2/22	ロープ(可燃その他)	2	1.1 μ Sv/h	1.1 μ Sv/h	無	
207	放射線計測器関連除却作業	西門研修棟, 入退管理棟	保安総括グループ	2024/2/9	プラスチック	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
208	放射線計測器関連除却作業	西門研修棟, 入退管理棟	保安総括グループ	2024/2/9	段ボール	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
209	放射線計測器関連除却作業	西門研修棟, 入退管理棟	保安総括グループ	2024/2/9	緩衝材	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
210	1F-1～4号機 タンクエリア水回収業務委託	タンクエリア	貯留設備グループ	2024/3/8	タンク堰内汚泥	6	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
211	1F 雑固体焼却設備電気品点検修理工事(2023)	雑固体焼却設備建屋 屋外	電気設備保守グループ	2024/3/4	ベアリング	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
212	1F 雑固体焼却設備電気品点検修理工事(2023)	雑固体焼却設備建屋 屋外	電気設備保守グループ	2024/3/4	電動機	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
213	1F 所内共通D/G(B)EECW系設備架台修理工事	福島第一原子力発電所 6号機 ディーゼル発電機建屋	1～6号機械設備グループ	2024/3/13	ケイ酸カルシウム	3	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
214	1F 所内共通D/G(B)EECW系設備架台修理工事	福島第一原子力発電所 6号機 ディーゼル発電機建屋	1～6号機械設備グループ	2024/3/13	防災シート	2	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
215	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	伐採木(幹・根)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
216	1F 海生物残水処理業務委託(2023)	海生物処理建屋及び近傍	共用機械設備グループ	2024/2/13	パッキン	0.02	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
217	1F 海生物残水処理業務委託(2023)	海生物処理建屋及び近傍	共用機械設備グループ	2024/2/13	ホース	0.04	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
218	1F 海生物残水処理業務委託(2023)	海生物処理建屋及び近傍	共用機械設備グループ	2024/2/13	難燃シート	0.04	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
219	1F 海生物残水処理業務委託(2023)	海生物処理建屋及び近傍	共用機械設備グループ	2024/2/13	紙・ウエス	1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
220	1F 海生物残水処理業務委託(2023)	海生物処理建屋及び近傍	共用機械設備グループ	2024/2/13	ポリ・ビニール・プラ	3	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	1F 海生物残水処理業務委託(2023)	海生物処理建屋及び近傍	共用機械設備グループ	2024/2/13	ロープ・革手袋	0.02	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
222	1F 東波除堤魚類移動防止対策強化工事	南防波堤	土木基盤設備グループ	2024/3/7	不燃物(金属ガラ)	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
223	1F 東波除堤魚類移動防止対策強化工事	南防波堤	土木基盤設備グループ	2024/3/7	不燃物(防災シート)	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
224	1F 東波除堤魚類移動防止対策強化工事	南防波堤	土木基盤設備グループ	2024/3/7	不燃物(オイルフェンスターポリ ン)	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
225	1FーFエリア仮設小屋撤去委託	F2エリア	1～6号機械設備グループ	2024/3/12	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
226	1FーFエリア仮設小屋撤去委託	F2エリア	1～6号機械設備グループ	2024/3/12	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
227	1Fー一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/2/28	不燃金属ガラ(TDFU-2000811)	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
228	ALPSノッチタンク雨水処理業務委託	既設ALPS南西エリア(標準グリッド: GR-21)	処理設備グループ	2024/3/9	木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
229	1F構内自社管理業務(阪和)	H2エリア	貯留設備グループ	2024/2/22	ゴムマット	0.5	1.1 μ Sv/h	1.1 μ Sv/h	無	
230	1F構内自社管理業務(阪和)	H2エリア	貯留設備グループ	2024/2/22	難燃テープ(難燃その他)	1	1.1 μ Sv/h	1.1 μ Sv/h	無	
231	1F 海生物残水処理業務委託(2023)	海生物処理建屋及び近傍	共用機械設備グループ	2024/2/13	塩ビ管	0.02	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
232	1F 海生物残水処理業務委託(2023)	海生物処理建屋及び近傍	共用機械設備グループ	2024/2/13	ケーブル	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
233	1F 海生物残水処理業務委託(2023)	海生物処理建屋及び近傍	共用機械設備グループ	2024/2/13	防災シート	0.5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
234	1F 海生物残水処理業務委託(2023)	海生物処理建屋及び近傍	共用機械設備グループ	2024/2/13	保温材	0.07	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
235	1F 海生物残水処理業務委託(2023)	海生物処理建屋及び近傍	共用機械設備グループ	2024/2/13	ガラス	0.04	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
236	1F 海生物残水処理業務委託(2023)	海生物処理建屋及び近傍	共用機械設備グループ	2024/2/13	金属ガラ	1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
237	1F 海生物残水処理業務委託(2023)	海生物処理建屋及び近傍	共用機械設備グループ	2024/2/13	フィルタ	0.03	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
238	1F 海生物残水処理業務委託(2023)	海生物処理建屋及び近傍	共用機械設備グループ	2024/2/13	木材	2	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
239	1Fー1～4号機 サブドレン設備他計装品 点検手入工事	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2024/1/12	金属ガラ	4.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
240	1Fー1～4号機 建屋循環RO設備保守管 理委託(2023)	4号機T/B2FL建屋内RO循環設備	処理設備グループ	2024/3/21	薬液タンク 2台	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
241	1F-1~4号機 建屋循環RO設備保守管理委託(2023)	4号機T/B2FL建屋内RO循環設備	処理設備グループ	2024/3/21	タンク架台	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
242	1F工事用重機・車両の管理・運用委託(2023)	重機ヤード	保全計画グループ	2024/3/5	金属ガラ	3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
243	1F工事用重機・車両の管理・運用委託(2023)	重機ヤード	保全計画グループ	2024/3/5	バッテリー	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
244	1F工事用重機・車両の管理・運用委託(2023)	重機ヤード	保全計画グループ	2024/3/5	Aバリアケード、コードリール	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
245	1F構内自社管理業務(阪和)	H2エリア	貯留設備グループ	2023/12/14	安全帯(不燃その他)	3	1.1 μ Sv/h	1.1 μ Sv/h	無	
246	1F構内自社管理業務(阪和)	H2エリア	貯留設備グループ	2023/12/14	保温材	1	1.1 μ Sv/h	1.1 μ Sv/h	無	
247	1F構内自社管理業務(阪和)	H2エリア	貯留設備グループ	2023/12/14	板金材(金属ガラ)	1	1.1 μ Sv/h	1.1 μ Sv/h	無	
248	1F構内自社管理業務(阪和)	H2エリア	貯留設備グループ	2023/12/14	トラロープ(塩化ビニール類)	1	1.1 μ Sv/h	1.1 μ Sv/h	無	
249	1F リチャージウェル設備点検手入工事(2023年)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2024/3/12	ポンプ(機器類)	2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
250	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2023年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2024/3/12	ゴム類	0.3	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
251	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2023年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2024/3/12	機器類(電磁弁)	0.3	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
252	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/2/19	ポリビン、マリネリ容器	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
253	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/2/19	袋、蓋、チップ、ポリビン	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
254	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/2/19	フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
255	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/2/19	A4用紙、キムタオル	1.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
256	ALPSノッチタンク雨水処理業務委託	既設ALPS南西エリア(標準グリッド: GR-21)	処理設備グループ	2024/3/9	木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
257	1F-1~4号機 淡水化設備移送配管板金取付工事	タンクヤード 及び SPT建屋屋上	処理設備グループ	2024/3/11	保温材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
258	1F-1~4号機 淡水化設備移送配管板金取付工事	タンクヤード 及び SPT建屋屋上	処理設備グループ	2024/3/11	板金他金属ガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
259	1F-1~4号機 淡水化設備移送配管板金取付工事	タンクヤード 及び SPT建屋屋上	処理設備グループ	2024/3/11	紙類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
260	1F-1~4号機 淡水化設備移送配管板金取付工事	タンクヤード 及び SPT建屋屋上	処理設備グループ	2024/3/11	紙類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
261	1F-1~4号機 淡水化設備移送配管板金取付工事	タンクヤード 及び SPT建屋屋上	処理設備グループ	2024/3/11	ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
262	1F-1~4号機 淡水化設備移送配管板金取付工事	タンクヤード 及び SPT建屋屋上	処理設備グループ	2024/3/11	プラスチック・ポリ類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
263	1~4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/3/11	鉄台車(タイヤ付き)	1.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
264	1~4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/3/11	石膏ボード	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
265	1~4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/3/11	アルミ扉	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
266	1~4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/3/11	安全靴	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
267	1~4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/3/11	パーテーションパネル	1.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
268	1F-5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	2号予備品倉庫	1~6号機械設備グループ	2024/3/4	角材	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
269	1F-5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	2号予備品倉庫	1~6号機械設備グループ	2024/3/4	梱包枠材、ベニヤ板	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
270	1F-5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	2号予備品倉庫	1~6号機械設備グループ	2024/3/4	梱包紙屑ダンボール	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
271	1F-5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	2号予備品倉庫	1~6号機械設備グループ	2024/3/4	梱包材	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
272	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟	分析評価グループ	2024/3/13	プラスチック	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
273	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟	分析評価グループ	2024/3/13	ゴム	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
274	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟	分析評価グループ	2024/3/13	塩ビパイプ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
275	1F-大型機器点検建屋各所修理工事(2期)	大型機器点検建屋周辺	建築設備保守グループ	2024/3/8	塩ビ管	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
276	1F 陸側遮水壁ブライン循環ポンプ他取替工事	33. 5m盤 ろ過水タンクエリア近傍	地下水対策設備グループ	2023/2/9	紙・ウエス類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
277	1F 陸側遮水壁ブライン循環ポンプ他取替工事	33. 5m盤 ろ過水タンクエリア近傍	地下水対策設備グループ	2023/2/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
278	1F サブドレン集水タンク設置工事	土捨場南	土木水対策設備グループ	2024/3/6	木材類	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
279	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/2/22	防災シート	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
280	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/2/22	金属ガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
281	1F-1~4号機 淡水化設備弁ハンドルカバー修理工事	Cエリア	処理設備グループ	2024/3/13	板金材	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
282	1F-1~4号機 淡水化設備弁ハンドルカバー修理工事	Cエリア	処理設備グループ	2024/3/13	不燃シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
283	1F-1~4号機 淡水化設備弁ハンドルカバー修理工事	Cエリア	処理設備グループ	2024/3/13	クリスタルターボ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
284	1F-1~4号機 淡水化設備弁ハンドルカバー修理工事	Cエリア	処理設備グループ	2024/3/13	ウエス	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
285	1F-1~4号機 淡水化設備弁ハンドルカバー修理工事	Cエリア	処理設備グループ	2024/3/13	ウエス	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
286	1F-1~4号機 淡水化設備弁ハンドルカバー修理工事	Cエリア	処理設備グループ	2024/3/13	ウレタン	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
287	1F-1~4号機 淡水化設備弁ハンドルカバー修理工事	Cエリア	処理設備グループ	2024/3/13	可燃テープ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
288	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟	分析評価グループ	2024/3/13	分電盤	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
289	1F 東波除堤魚類移動防止対策強化工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/3/7	砕りガラ	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
290	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃借(1次リース)	5・6号機東側フェンス近傍、5,6号機開閉所周辺	核セキュリティ運営管理グループ	2024/2/26	プラ・ポリ・ビニール類	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
291	1F-凍土遮水壁設備計装品点検手入工事	8.5m盤_1号機北側, 2~3号機西側, 33.5m盤_電気品建屋	水処理計装設備グループ	2023/2/26	プラスチック・ポリ・ビニール類(スチロール)	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
292	1F-凍土遮水壁設備計装品点検手入工事	8.5m盤_1号機北側, 2~3号機西側, 33.5m盤_電気品建屋	水処理計装設備グループ	2023/2/26	紙・ウエス類(ダンボール)	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
293	1F-凍土遮水壁設備計装品点検手入工事	8.5m盤_1号機北側, 2~3号機西側, 33.5m盤_電気品建屋	水処理計装設備グループ	2023/2/26	機器類・制御盤類(タッチパネル)	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
294	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/3/4	コンガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
295	1F-1~4号機 淡水化設備移送配管板金取付工事	タンクヤード 及び SPT建屋屋上	処理設備グループ	2024/2/22	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
296	1F サブドレン集水タンク設置工事	土捨場南	土木水対策設備グループ	2024/3/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
297	1F ALPS処理水等タンク他採水業務委託(2023)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2024/3/7	紙類(スミア、ダンボール、キムタオル)	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
298	1F ALPS処理水等タンク他採水業務委託(2023)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2024/3/7	紙類(スミア、ダンボール、キムタオル)	0.3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
299	1F ALPS処理水等タンク他採水業務委託(2023)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2024/3/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
300	1F ALPS処理水等タンク他採水業務委託(2023)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2024/3/7	テープ・パウチごみ	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
301	1F ALPS処理水等タンク他採水業務委託 (2023)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2024/3/7	難燃シート	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
302	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2024/2/26	木材類	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	5 mSv/h
303	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2024/2/26	木材類	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
304	1F-NW 水処理設備点検手入工事(2023)	水処理建屋 屋内外	共用機械設備グループ	2024/2/13	金属ガラ	0.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
305	1F-NW 水処理設備点検手入工事(2023)	水処理建屋 屋内外	共用機械設備グループ	2024/2/13	金属ガラ	1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
306	1F-NW 水処理設備点検手入工事(2023)	水処理建屋 屋内外	共用機械設備グループ	2024/2/13	フィルタ	0.03	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
307	1F 雑固体焼却設備電気品点検修理工事 (2023)	雑固体焼却設備建屋 屋外	電気設備保守グループ	2024/3/4	ビニール	0.15	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
308	1F 雑固体焼却設備電気品点検修理工事 (2023)	雑固体焼却設備建屋 屋外	電気設備保守グループ	2024/3/4	養生テープ	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
309	1F 雑固体焼却設備電気品点検修理工事 (2023)	雑固体焼却設備建屋 屋外	電気設備保守グループ	2024/3/4	ダンボール	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
310	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/2/19	背もたれ付き椅子	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
311	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/2/19	運搬台車	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
312	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/2/19	食器乾燥機・時計・電エドラム	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
313	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/2/19	ケース	0.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
314	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2024/2/19	フレコンバック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
315	1F-1~4号機 汚染水タンク間連結ホース 他撤去・除却工事	Dエリアタンク	貯留設備グループ	2024/3/4	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
316	1F-1~4号機 汚染水タンク間連結ホース 他撤去・除却工事	Dエリアタンク	貯留設備グループ	2024/3/4	プラホリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
317	1F ALPS処理水等タンク他採水業務委託 (2023)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2024/3/7	採水器	0.01	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
318	1F ALPS処理水等タンク他採水業務委託 (2023)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2024/3/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
319	1F ALPS処理水等タンク他採水業務委託 (2023)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2024/3/7	麻ロープ	0.03	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
320	1F ALPS処理水等タンク他採水業務委託 (2023)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2024/3/7	紙類(キムタオル、ウエス、ダンボール)	0.05	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h

瓦礫類・伐採木管理票

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
321	汚染水処理設備弁類点検手入工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2024/3/6	駆動部一式・バルブ	0.3	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
322	汚染水処理設備弁類点検手入工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2024/3/6	バルブ	0.1	0.02 mSv/h	1 mSv/h	β 有	40 mSv/h
323	1F-NW 水処理設備点検手入工事(2023)	水処理建屋 屋内外	共用機械設備グループ	2024/3/12	紙・ウエス類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
324	1F-NW 水処理設備点検手入工事(2023)	水処理建屋 屋内外	共用機械設備グループ	2024/3/12	ポリエステル繊維	0.47	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
325	1F-1~4号機 プロセス主建屋アクセス搬入口設置工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2024/2/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
326	1Fがれき類保管容器点検業務委託(2023)	固体廃棄物貯蔵庫2棟	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/26	難燃物その他(テープ付きゴム)	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
327	1Fがれき類保管容器点検業務委託(2023)	固体廃棄物貯蔵庫2棟	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/26	紙・ウエス類	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
328	1F-高性能多核種除去設備点検手入工事(主要設備)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2024/1/12	金属ガラ	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
329	1F-CCR多核種除去設備制御装置移設工事	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2024/1/12	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
330	1F ALPS処理水等タンク他採水業務委託(2023)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2024/3/7	採水器	0.01	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
331	1F構内送電線関連工事(PG 浜通り電力所)	大熊線No.23鉄塔、大熊線No.23-1鉄塔	運用支援グループ	2024/2/19	電線くず	6	0.7 μ Sv/h	0.7 μ Sv/h	無	
332	ALPSノッチタンク雨水処理業務委託	既設ALPS南西エリア(標準グリッド: GR-21)	処理設備グループ	2024/3/9	木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
333	1F-1~4号機 汚染水タンク間連結ホース他撤去・除却工事	Dエリアタンク	貯留設備グループ	2024/3/4	塩化ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
334	1F-1~4号機 汚染水タンク間連結ホース他撤去・除却工事	Dエリアタンク	貯留設備グループ	2024/3/4	防災シート	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
335	1F-1~4号機 汚染水タンク間連結ホース他撤去・除却工事	Dエリアタンク	貯留設備グループ	2024/3/4	金属ガラ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
336	1F-1~4号機 汚染水タンク間連結ホース他撤去・除却工事	Dエリアタンク	貯留設備グループ	2024/3/4	コンクリートガラ	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
337	1F-1~4号機 汚染水タンク間連結ホース他撤去・除却工事	Dエリアタンク	貯留設備グループ	2024/3/4	ケレンカス	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
338	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理土木設備設置PJグループ	2024/3/1	木材	5	10 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
339	1F 陸側遮水壁凍土補給水ポンプ修理工事	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2024/3/12	ポンプ一式・ポンプカバー(機器類)	2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
340	1F-1~4号機 タンクエリア水回収業務委託	タンクエリア	貯留設備グループ	2024/3/8	タンク堰内汚泥	6	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
341	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/2/22	プラスチック製品、ポリエチレン製品	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
342	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/2/22	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
343	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/2/22	キムタオル、紙くず	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
344	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2024/2/22	アキレスフラーレ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
345	ALPSノッチタンク雨水処理業務委託	既設ALPS南西エリア(標準グリッド: GR-21)	処理設備グループ	2024/3/9	木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
346	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/3/11	段ボール	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
347	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/3/11	プラスチックかご	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
348	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/3/11	ゴミ箱	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
349	1~4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/1/30	ロッカー	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
350	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2023)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2024/3/15	フランジタンク片側板(TEPU190041)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
351	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍: GO-15	土木基盤設備グループ	2023/3/14	伐採木(枝・葉)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
352	1F-一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/3/15	不燃金属ガラ(TDFU-2000961)	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
353	1F-一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/3/15	不燃金属ガラ(TDFU-2000977)	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
354	ALPSノッチタンク雨水処理業務委託	既設ALPS南西エリア(標準グリッド: GR-21)	処理設備グループ	2024/3/16	木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
355	フランジタンク解体部材一時保管施設(その3)除却工事	1~4号機フランジタンク解体部材一時保管施設	土木水対策設備グループ	2024/3/11	紙・ウエス	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
356	フランジタンク解体部材一時保管施設(その3)除却工事	1~4号機フランジタンク解体部材一時保管施設	土木水対策設備グループ	2024/3/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	2.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
357	フランジタンク解体部材一時保管施設(その3)除却工事	1~4号機フランジタンク解体部材一時保管施設	土木水対策設備グループ	2024/3/11	可燃物その他(ラミネート・手袋他)	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
358	1F-構内各所浄化槽本設化並びに関連除却工事(2023年度)	汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2024/3/12	難燃シート	0.2	1.4 μ Sv/h	1.4 μ Sv/h	無	
359	1F-構内各所浄化槽本設化並びに関連除却工事(2023年度)	汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2024/3/12	給水配管	0.3	1.4 μ Sv/h	1.4 μ Sv/h	無	
360	1F-構内各所浄化槽本設化並びに関連除却工事(2023年度)	汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2024/3/12	自動水栓機器	0.5	1.4 μ Sv/h	1.4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
361	1Fー構内各所浄化槽本設化並びに関連除却工事(2023年度)	汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2024/3/12	モーター、プロア	1	1.4 μ Sv/h	1.4 μ Sv/h	無	
362	1Fー構内各所浄化槽本設化並びに関連除却工事(2023年度)	汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2024/3/12	ポンプ	1	1.4 μ Sv/h	1.4 μ Sv/h	無	
363	1Fー5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	FエリアAタンク	1～6号機械設備グループ	2024/3/14	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
364	1Fー5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	FエリアAタンク	1～6号機械設備グループ	2024/3/14	不燃シート・防災シート・コーキング容器	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
365	1Fー5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	FエリアAタンク	1～6号機械設備グループ	2024/3/14	安全帯・金属付きフィルター	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
366	1Fー5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	FエリアAタンク	1～6号機械設備グループ	2024/3/14	塩化ビニール類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
367	1Fーー一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/3/15	不燃金属ガラ(TDFU-2000323)	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
368	Cエリアスラリー移送	Cエリア(グリット番号:GO-28)	処理設備グループ	2024/3/12	紙・ウエス	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
369	ALPSノッチタンク雨水処理業務委託	既設ALPS南西エリア(標準グリッド:GR-21)	処理設備グループ	2024/3/16	木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
370	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/3/12	紙・ウエス類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
371	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/3/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
372	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/3/12	可燃テープ	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
373	1F 所内共通M/C1系・2系間連系線増容量工事	1F構内 Gエリア 自力棟廻り	電気設備建設グループ	2024/2/19	石棉含有物	0.5	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
374	1F 所内共通M/C1系・2系間連系線増容量工事	1F構内 Gエリア 自力棟廻り	電気設備建設グループ	2024/2/19	石棉含有物(はつり屑等)	0.2	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
375	1F 所内共通M/C1系・2系間連系線増容量工事	1F構内 Gエリア 自力棟廻り	電気設備建設グループ	2024/2/19	ホース類	1.8	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
376	共通D/G本体点検手入工事(2023)	福島第一原子力発電所 6号機ディーゼル発電機建屋	1～6号機械設備グループ	2024/3/13	鉄くず	4	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
377	共通D/G本体点検手入工事(2023)	福島第一原子力発電所 6号機ディーゼル発電機建屋	1～6号機械設備グループ	2024/3/13	番線	1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
378	1～4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/1/30	ロッカー	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
379	1FーFエリア仮設小屋撤去委託	FエリアAタンク	1～6号機械設備グループ	2024/3/14	金属ガラ	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
380	1FーFエリア仮設小屋撤去委託	FエリアAタンク	1～6号機械設備グループ	2024/3/14	タンク	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
381	1F—Fエリア仮設小屋撤去委託	FエリアAタンク	1～6号機械設備グループ	2024/3/14	制御盤類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
382	1F—Fエリア仮設小屋撤去委託	FエリアAタンク	1～6号機械設備グループ	2024/3/14	発電機	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
383	1F—5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	FエリアAタンク	1～6号機械設備グループ	2024/2/2	紙・ウエス類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
384	1F—5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	FエリアAタンク	1～6号機械設備グループ	2024/2/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
385	1F—5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	FエリアAタンク	1～6号機械設備グループ	2024/2/2	防草シート・ロープ・テープ・シリコン	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
386	1F—5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	FエリアAタンク	1～6号機械設備グループ	2024/2/2	ゴム類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
387	1F—5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	FエリアAタンク	1～6号機械設備グループ	2024/2/2	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
388	1F—5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	FエリアAタンク	1～6号機械設備グループ	2024/2/2	エフレックス	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
389	1F—5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託(2023)	FエリアAタンク	1～6号機械設備グループ	2024/2/2	難燃テープ・PE管	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
390	1F—1～4号機 CCR内支障物移設工事	地下水バイパスエリア	水処理計装設備グループ	2024/2/13	紙・ウエス類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
391	1F—1～4号機 CCR内支障物移設工事	地下水バイパスエリア	水処理計装設備グループ	2024/2/13	ラミネート、インシュロック、プラスチック製品、ウレタン	2.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
392	1F—1～4号機 CCR内支障物移設工事	地下水バイパスエリア	水処理計装設備グループ	2024/2/13	粘着テープ	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
393	1F—1～4号機 CCR内支障物移設工事	地下水バイパスエリア	水処理計装設備グループ	2024/2/13	木材類	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
394	1F—放射性廃棄物処理建屋他水位計点検手入工事(2024)	地下水バイパスエリア	水処理計装設備グループ	2024/2/13	金属ガラ	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
395	1F—放射性廃棄物処理建屋他水位計点検手入工事(2024)	地下水バイパスエリア	水処理計装設備グループ	2024/2/13	ケーブル類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
396	フランジタンク解体部材一時保管施設(その3)除却工事	1～4号機フランジタンク解体部材一時保管施設	土木水対策設備グループ	2024/3/11	紙・ウエス	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
397	フランジタンク解体部材一時保管施設(その3)除却工事	1～4号機フランジタンク解体部材一時保管施設	土木水対策設備グループ	2024/3/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	2.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
398	フランジタンク解体部材一時保管施設(その3)除却工事	1～4号機フランジタンク解体部材一時保管施設	土木水対策設備グループ	2024/3/11	可燃物その他(ラミネート・手袋他)	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
399	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(免震重要棟)	通信システムグループ	2024/3/8	機器類(サーバー)	0.4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
400	1F—1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	焼却工作建屋	地下水対策設備グループ	2024/3/15	紙類	0.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
401	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	焼却工作建屋	地下水対策設備グループ	2024/3/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.4	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
402	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	焼却工作建屋	地下水対策設備グループ	2024/3/15	不燃シート	0.3	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
403	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	焼却工作建屋	地下水対策設備グループ	2024/3/15	電源ケーブル	0.2	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
404	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	焼却工作建屋	地下水対策設備グループ	2024/3/15	金属ガラ	0.2	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
405	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	焼却工作建屋	地下水対策設備グループ	2024/3/15	乾電池	0.2	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
406	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	焼却工作建屋	地下水対策設備グループ	2024/3/15	フレキ	0.2	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
407	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	焼却工作建屋	地下水対策設備グループ	2024/3/15	電線管	0.2	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
408	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2023/3/14	伐採木(枝・葉)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
409	1F-1~4号機 汚染水連結タンク水位計他信頼度向上対策工事	地下水バイパスエリア	水処理計装設備グループ	2024/2/13	ガスカート	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
410	1F-1~4号機 汚染水連結タンク水位計他信頼度向上対策工事	地下水バイパスエリア	水処理計装設備グループ	2024/2/13	ケーブル類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
411	1F-1~4号機 汚染水連結タンク水位計他信頼度向上対策工事	地下水バイパスエリア	水処理計装設備グループ	2024/2/13	PC本体、制御機器、	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
412	1F-1~4号機 CCR内支障物移設工事	地下水バイパスエリア	水処理計装設備グループ	2024/2/13	発砲スチロール	1.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
413	1Fがれき類保管容器点検業務委託(2023)	固体廃棄物貯蔵庫2棟	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/26	可燃物その他(テープ付きロープ)	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
414	共通D/G本体点検手入工事(2023)	福島第一原子力発電所 6号機ディーゼル発電機建屋	1~6号機械設備グループ	2024/3/13	防災シート	4	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
415	1~4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/1/30	ロッカー	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
416	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	地下水バイパスエリア	水処理計装設備グループ	2024/2/13	発砲スチロール	1.8	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
417	1F 所内共通M/C1系・2系間連系線増容量工事	1F構内 Gエリア 自力棟廻り	電気設備建設グループ	2024/2/19	ケーブル類	0.8	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
418	放射線計測器点検保守管理業務委託【2023】	1F構内 環境管理棟	保安総括グループ	2024/3/6	バッテリー	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
419	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	福島第一-5, 6号建屋内	作業管理グループ	2024/3/1	紙・ウエス類	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
420	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	福島第一-5, 6号建屋内	作業管理グループ	2024/3/1	紙・ウエス類、枯葉	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
421	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(可燃 ゴミ)	福島第一5、6号建屋内	作業管理グループ	2024/3/1	ビニール類	0.4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
422	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不燃 ゴミ)	福島第一5、6号機建屋内	作業管理グループ	2024/3/1	金属	0.09	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
423	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不燃 ゴミ)	福島第一5、6号機建屋内	作業管理グループ	2024/3/1	電池	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
424	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不燃 ゴミ)	福島第一5、6号機建屋内	作業管理グループ	2024/3/1	トランシーバー	0.06	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
425	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不燃 ゴミ)	福島第一5、6号機建屋内	作業管理グループ	2024/3/1	不燃物その他(メモ参照)	0.08	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
426	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不燃 ゴミ)	福島第一5、6号機建屋内	作業管理グループ	2024/3/1	充電ケーブル、LANケーブル	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
427	1～4号機本館他自動火災報知設備復旧工 事	5、6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/1/30	台車部材	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
428	1F-1～4号機 CCR内支障物移設工事	地下水バイパスエリア	水処理計装設備グループ	2024/2/13	難燃シート	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
429	1F-1～4号機 CCR内支障物移設工事	地下水バイパスエリア	水処理計装設備グループ	2024/2/13	ミラレックス	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
430	1F-1～4号機 CCR内支障物移設工事	地下水バイパスエリア	水処理計装設備グループ	2024/2/13	ゴム類	0.4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
431	1F-1～4号機 CCR内支障物移設工事	地下水バイパスエリア	水処理計装設備グループ	2024/2/13	ホース類	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
432	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連 除却工事(1～4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグ ループ	2024/3/1	木材	5	10 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
433	1～4号機本館他自動火災報知設備復旧工 事	1.2号機、3.4号機、プロセス建屋	建築設備保守グループ	2024/3/12	電線管	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
434	1～4号機本館他自動火災報知設備復旧工 事	1.2号機、3.4号機、プロセス建屋	建築設備保守グループ	2024/3/12	ブルボックス	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
435	1～4号機本館他自動火災報知設備復旧工 事	1.2号機、3.4号機、プロセス建屋	建築設備保守グループ	2024/3/12	サポート類	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
436	1～4号機本館他自動火災報知設備復旧工 事	1.2号機、3.4号機、プロセス建屋	建築設備保守グループ	2024/3/12	信号ケーブル	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
437	1～4号機本館他自動火災報知設備復旧工 事	1.2号機、3.4号機、プロセス建屋	建築設備保守グループ	2024/3/12	防災シート類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
438	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(免震重要棟)、GI-22(1・2号 S/B)	通信システムグループ	2024/3/8	紙・ウエス類	0.05	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
439	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(免震重要棟)、GI-22(1・2号 S/B)	通信システムグループ	2024/3/8	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
440	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(免震重要棟)、GI-22(1・2号 S/B)	通信システムグループ	2024/3/8	可燃物その他(可燃テープ)	0.01	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
441	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(免震重要棟)、GI-22(1・2号S/B)	通信システムグループ	2024/3/8	ゴムマット	0.05	0.007 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
442	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(免震重要棟)、GI-22(1・2号S/B)	通信システムグループ	2024/3/8	難燃シート	0.1	0.007 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
443	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(免震重要棟)、GI-22(1・2号S/B)	通信システムグループ	2024/3/8	エフレックス管	0.2	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
444	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(免震重要棟)、GI-22(1・2号S/B)	通信システムグループ	2024/3/8	金属ガラ(サーバラック)	1.25	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
445	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(免震重要棟)、GI-22(1・2号S/B)	通信システムグループ	2024/3/8	金属ガラ(番線、ボルト・ナット、鉄くず)	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
446	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(免震重要棟)、GI-22(1・2号S/B)	通信システムグループ	2024/3/8	機器類(サーバー機器)	0.3	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
447	1F 通信機械室不要設備撤去	GL-20(免震重要棟)、GI-22(1・2号S/B)	通信システムグループ	2024/3/8	電源ケーブル	0.1	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
448	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2023/3/14	伐採木(枝・葉)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
449	燃料油等危険物管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2024/3/5	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
450	燃料油等危険物管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2024/3/5	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
451	1F—5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	2号予備品倉庫	1～6号機械設備グループ	2024/3/4	テープ類その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
452	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2023/3/14	伐採木(枝・葉)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
453	ALPSノッチタンク雨水処理業務委託	既設ALPS南西エリア(標準グリッド:GR-21)	処理設備グループ	2024/3/16	木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
454	1F—一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/3/18	不燃金属ガラ(TDFU-2000452)	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
455	1F—一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/3/18	不燃金属ガラ(TDFU-2000107)	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
456	1F プロセス建屋電源設備取替	プロセス主建屋 3FL	電気設備建設グループ	2023/2/26	金属ガラ(弁類)	0.5	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
457	1F プロセス建屋電源設備取替	プロセス主建屋 3FL	電気設備建設グループ	2023/2/26	モーター	1.5	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
458	1F プロセス建屋電源設備取替	プロセス主建屋 3FL	電気設備建設グループ	2023/2/26	難不燃	0.5	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
459	フランジタンク解体部材一時保管施設(その3)除却工事	1～4号機フランジタンク解体部材一時保管施設	土木水対策設備グループ	2024/3/11	紙・ウエス	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
460	フランジタンク解体部材一時保管施設(その3)除却工事	1～4号機フランジタンク解体部材一時保管施設	土木水対策設備グループ	2024/3/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	2.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
461	フランジタンク解体部材一時保管施設(その3)除却工事	1～4号機フランジタンク解体部材一時保管施設	土木水対策設備グループ	2024/3/11	可燃物その他(ラミネート・手袋他)	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
462	1F-高性能多核種除去設備点検手入工事(主要設備)	サブドレン建屋	水処理計装設備グループ	2024/3/5	廃プラ	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
463	ALPSノッチタンク雨水処理業務委託	既設ALPS南西エリア(標準グリッド: GR-21)	処理設備グループ	2024/3/16	木材類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
464	ALPSノッチタンク雨水処理業務委託	既設ALPS南西エリア(標準グリッド: GR-21)	処理設備グループ	2024/3/16	不燃物(不燃シート)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
465	1F-5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	福島第一原子力発電所 6号機 HPCS D/G室	1～6号機械設備グループ	2024/3/18	固化後オイル	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
466	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/2/22	塩ビホース・塩ビシート	0.7	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
467	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/2/22	不燃その他(手動ポンプ類)	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
468	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/2/22	保温材	0.7	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
469	1F-一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/3/18	不燃金属ガラ(TDFU-2000220)	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
470	1F プロセス建屋電源設備取替	プロセス主建屋 3FL	電気設備建設グループ	2023/2/26	金属ガラ	0.5	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
471	1F プロセス建屋電源設備取替	プロセス主建屋 3FL	電気設備建設グループ	2023/2/26	コンプレッサー	1.5	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
472	1F プロセス建屋電源設備取替	プロセス主建屋 3FL	電気設備建設グループ	2023/2/26	ケーブル類	0.5	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
473	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/3/11	ベニア板	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
474	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/3/11	角材	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
475	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/3/11	机	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
476	1F オイルフェンス設置工事(2023年度)	南防波堤	土木基盤設備グループ	2024/3/7	可燃物(繊維ロープ、繊維くず)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
477	1F オイルフェンス設置工事(2023年度)	南防波堤	土木基盤設備グループ	2024/3/7	可燃物(段ボール、梱包紙くず)	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
478	1F オイルフェンス設置工事(2023年度)	南防波堤	土木基盤設備グループ	2024/3/7	可燃物(コンパネ、角材)	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
479	1F 陸側遮水壁凍土補給水ポンプ修理工事	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2024/3/12	ポンプ一式・ポンプカバー(機器類)	2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
480	固体庫6, 7, 8号機ハロン復旧関連除却工事	1F-南地点地盤系地震計	建築設備保守グループ	2024/3/16	金属ガラ	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
481	1F-5号機C/B屋上防水改修工事並びに 関連除却工事	5・6号機コントロール建屋(GJ-15)	建築設備保守グループ	2024/3/15	不燃物その他(AS防水シート 類)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
482	1F-5号機C/B屋上防水改修工事並びに 関連除却工事	5・6号機コントロール建屋(GJ-15)	建築設備保守グループ	2024/3/15	不燃物その他(白シート)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
483	1F-5号機C/B屋上防水改修工事並びに 関連除却工事	5・6号機コントロール建屋(GJ-15)	建築設備保守グループ	2024/3/15	不燃物金属ガラ	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
484	1F キャスク取扱クレーン点検保守	乾式キャスク仮保管エリア	5・6号燃料取り出しPJグ ループ	2024/2/29	PC	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
485	1F キャスク取扱クレーン点検保守	乾式キャスク仮保管エリア	5・6号燃料取り出しPJグ ループ	2024/2/29	PCラック	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
486	ALPSノッチタンク雨水処理業務委託	既設ALPS南西エリア(標準グリッド: GR-21)	処理設備グループ	2024/3/16	木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
487	フランジタンク解体部材一時保管施設(その 3)除却工事	1~4号機フランジタンク解体部材一時 保管施設	土木水対策設備グループ	2024/3/11	紙・ウエス	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
488	フランジタンク解体部材一時保管施設(その 3)除却工事	1~4号機フランジタンク解体部材一時 保管施設	土木水対策設備グループ	2024/3/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	2.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
489	フランジタンク解体部材一時保管施設(その 3)除却工事	1~4号機フランジタンク解体部材一時 保管施設	土木水対策設備グループ	2024/3/11	可燃物その他(ラミネート・手袋 他)	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
490	1F-SARRY II 一般計装品点検手入工事 (2024)	サブドレン建屋	水処理計装設備グループ	2024/3/5	発泡スチロール	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
491	1F-SARRY II 一般計装品点検手入工事 (2024)	サブドレン建屋	水処理計装設備グループ	2024/3/5	段ボール	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
492	1F-5号機C/B屋上防水改修工事並びに 関連除却工事	5・6号機コントロール建屋(GJ-15)	建築設備保守グループ	2024/3/15	可燃物(紙・ウエス類)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
493	1F-5号機C/B屋上防水改修工事並びに 関連除却工事	5・6号機コントロール建屋(GJ-15)	建築設備保守グループ	2024/3/15	可燃物(プラスチック・ポリ・ビ ニール類)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
494	1F-5号機C/B屋上防水改修工事並びに 関連除却工事	5・6号機コントロール建屋(GJ-15)	建築設備保守グループ	2024/3/15	木材(型枠)	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
495	1F-5号機C/B屋上防水改修工事並びに 関連除却工事	5・6号機コントロール建屋(GJ-15)	建築設備保守グループ	2024/3/15	可燃物その他(点検テープ・ロー プ類)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
496	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森 線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍・GO- 15	土木基盤設備グループ	2023/3/14	伐採木(枝・葉)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
497	危険物貯蔵所廃油管理および廃油処理関 連業務委託	No.1危険物屋外貯蔵所	運用支援グループ	2024/3/18	減容済ドラム缶、上蓋、バール 缶、鉄くず	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
498	危険物貯蔵所廃油管理および廃油処理関 連業務委託	No.1危険物屋外貯蔵所	運用支援グループ	2024/3/18	防火シート	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
499	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務 委託(2023)	焼却工作建屋	地下水対策設備グループ	2024/3/18	移送ホース(ワイヤー無し)	1	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
500	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務 委託(2023)	焼却工作建屋	地下水対策設備グループ	2024/3/18	ゴム類	0.1	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
501	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置 工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/3/4	コンガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
502	1~4号電気設備修理工事(2023)	1~4号機建屋周辺	電気設備保守グループ	2024/3/18	ELB、CS	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
503	1Fがれき類保管容器点検業務委託(2023)	固体廃棄物貯蔵庫2棟	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/26	可燃物その他(テープ付きロープ)	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
504	1Fがれき類保管容器点検業務委託(2023)	固体廃棄物貯蔵庫2棟	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/2/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
505	1F周辺防護区域監視設備システム機器賃 貸借(1次リース)	5・6号機東側フェンス近傍、5,6号機 閉閉所周辺	核セキュリティ運営管理グループ	2024/2/26	紙・ウエス類	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
506	汚染水処理設備弁類点検手入工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2024/3/6	ビニール類	0.7	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
507	汚染水処理設備弁類点検手入工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2024/3/6	ビニール類	0.1	0.02 mSv/h	3 mSv/h	β 有	80 mSv/h
508	汚染水処理設備弁類点検手入工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2024/3/6	キムタオル・ウエス	0.2	0.02 mSv/h	1 mSv/h	β 有	5 mSv/h
509	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉 庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/3/12	不燃その他(ウオーターサーバ ー)	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
510	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉 庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/3/12	不燃その他(冷蔵庫)	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
511	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化 保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2024/3/14	金属ガラ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
512	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化 保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2024/3/14	不燃シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
513	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化 保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2024/3/14	塩化ビニールテープ	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
514	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化 保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2024/3/14	サニーホース	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
515	固体庫6, 7, 8号棟ハロン復旧関連除却工 事	1F-南地点地盤系地震計	建築設備保守グループ	2024/2/8	アスファルトガラ	3	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
516	汚染水処理設備弁類点検手入工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2024/3/6	紙	0.1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
517	汚染水処理設備弁類点検手入工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2024/3/6	標示札	0.1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
518	汚染水処理設備弁類点検手入工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2024/3/6	キムタオル	0.1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
519	汚染水処理設備弁類点検手入工事	プロセス主建屋	処理設備グループ	2024/3/6	難燃シート	0.4	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
520	放射線計測器点検保守管理業務委託 【2023】	1F構内 環境管理棟	保安総括グループ	2024/3/6	UPS(バッテリー無し)	0.55	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
521	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	JAEA放射性物質分析・研究施設 第1棟(GU-20)	分析評価グループ	2024/3/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	2.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
522	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2024/3/14	ポリ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
523	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2024/3/14	紙ウエス	0.7	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
524	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2024/3/14	紙ウエス	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
525	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2024/3/14	布ウエス	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
526	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2024/3/14	ひも	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
527	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2024/3/14	防草シート	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
528	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2024/3/14	木材	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
529	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2024/3/14	可燃テープ	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
530	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2024/3/14	プラスチック	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
531	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	タンクヤード	貯留設備グループ	2024/3/14	PE管	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
532	1F-1~4号機 空気圧縮機室空調機他点検手入工事(2023)	1・4号機 T/B 2FL 空気圧縮機室	地下水対策設備グループ	2024/3/18	紙・ウエス	0.01	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
533	1F-1~4号機 空気圧縮機室空調機他点検手入工事(2023)	1・4号機 T/B 2FL 空気圧縮機室	地下水対策設備グループ	2024/3/18	ビニール袋	0.01	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
534	1F-1~4号機 空気圧縮機室空調機他点検手入工事(2023)	1・4号機 T/B 2FL 空気圧縮機室	地下水対策設備グループ	2024/3/18	空調ダクト	0.5	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
535	1F-1~4号機 空気圧縮機室空調機他点検手入工事(2023)	1・4号機 T/B 2FL 空気圧縮機室	地下水対策設備グループ	2024/3/18	Vベルト	0.01	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
536	固体庫6, 7, 8号棟ハロン復旧関連除却工事	1F-南地点地盤系地震計	建築設備保守グループ	2024/2/8	アスファルトガラ	2	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
537	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2024/3/1	木材	5	10 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
538	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/3/11	木製扉	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
539	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/3/11	床材(畳類)	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
540	1F-多核種除去装置浄化水移送設備計装品点検手入工事	サブドレン建屋	水処理計装設備グループ	2024/3/5	UPS	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
541	1F-多核種除去装置浄化水移送設備計装 品点検手入工事	サブドレン建屋	水処理計装設備グループ	2024/3/5	UPS拡張バッテリー	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
542	1F-高性能多核種除去設備点検手入工事 (主要設備)	サブドレン建屋	水処理計装設備グループ	2024/3/5	GPUバッテリー	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
543	1F-高性能多核種除去設備点検手入工事 (主要設備)	サブドレン建屋	水処理計装設備グループ	2024/3/5	電源装置	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
544	1F-高性能多核種除去設備点検手入工事 (主要設備)	サブドレン建屋	水処理計装設備グループ	2024/3/5	UPS固定金具	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
545	固体庫6, 7, 8号棟ハロソ復旧関連除却工 事	1F-南地点地盤系地震計	建築設備保守グループ	2024/3/16	コンクリートガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
546	燃料油等危険物管理業務委託	構内車両整備工場	資材グループ	2024/3/12	ポリ・ブラ・ビニール類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
547	燃料油等危険物管理業務委託	構内車両整備工場	資材グループ	2024/3/12	ポリ・ブラ・ビニール類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
548	燃料油等危険物管理業務委託	構内車両整備工場	資材グループ	2024/3/12	給水土壤(アクアブロック)	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
549	燃料油等危険物管理業務委託	構内車両整備工場	資材グループ	2024/3/12	可燃物その他(油吸着材)	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
550	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並 びに関連除却工事	1.2号機、3.4号機、プロセス建屋	建築設備保守グループ	2024/3/12	紙・ウエス類	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
551	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並 びに関連除却工事	1.2号機、3.4号機、プロセス建屋	建築設備保守グループ	2024/3/12	ビニール類	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
552	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並 びに関連除却工事	1.2号機、3.4号機、プロセス建屋	建築設備保守グループ	2024/3/12	段ボール類	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
553	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並 びに関連除却工事	1.2号機、3.4号機、プロセス建屋	建築設備保守グループ	2024/3/12	テープ、パウチ、ロープ他	0.4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
554	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並 びに関連除却工事	1.2号機、3.4号機、プロセス建屋	建築設備保守グループ	2024/3/12	難燃シート	0.3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
555	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並 びに関連除却工事	1.2号機、3.4号機、プロセス建屋	建築設備保守グループ	2024/3/12	エフレックス	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
556	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森 線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO- 15	土木基盤設備グループ	2024/3/14	難燃物_ルゲート管	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
557	1F 5・6号リモート交換設備他更新工事(2 O23)	GJ-27(プロセス主建屋)、GJ-15(56 号SB)	通信システムグループ	2024/3/19	交換機	3	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
558	1F 5・6号リモート交換設備他更新工事(2 O23)	GJ-27(プロセス主建屋)、GJ-15(56 号SB)	通信システムグループ	2024/3/19	電源・信号ケーブル	1.5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
559	1F 5・6号リモート交換設備他更新工事(2 O23)	GJ-27(プロセス主建屋)、GJ-15(56 号SB)	通信システムグループ	2024/3/19	機器用金具	0.8	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
560	1F 5・6号リモート交換設備他更新工事(2 O23)	GJ-27(プロセス主建屋)、GJ-15(56 号SB)	通信システムグループ	2024/3/19	交換機用バッテリー	1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
561	1F 陸側遮水壁設備点検保守委託(2023)	凍結プラントエリア(標準グリッド:GM-22.23)	水処理計画グループ	2024/3/21	スラッジ混合物	0.99	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
562	1～4号機本館他自動火災報知設備復旧工事	5, 6号機S/B	建築設備保守グループ	2024/3/11	安全靴	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
563	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	4号機南側	処理水土木設備設置PJグループ	2024/3/12	木材類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
564	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2023)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/12	ミラクルパウダー	2.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
565	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2023)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/12	紙・ウエス類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
566	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2023)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/12	ビニール袋	0.7	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
567	1F構内廃バッテリー処理業務委託(2023)	廃棄物倉庫	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/12	難燃シート類	0.8	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
568	1F—5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	福島第一原子力発電所 6号機 HPCS D/G室	1～6号機械設備グループ	2024/3/18	紙・ウエス	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
569	1F—5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	福島第一原子力発電所 6号機 HPCS D/G室	1～6号機械設備グループ	2024/3/18	袋(ポリエチレン製品)	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
570	1F—5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	福島第一原子力発電所 6号機 HPCS D/G室	1～6号機械設備グループ	2024/3/18	固化後オイル	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
571	1F 通信機械室不要設備撤去	GJ-27(プロセス主建屋)、GQ-27(環境管理棟他)	通信システムグループ	2024/3/6	UPS用バッテリー	0.04	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
572	1F 通信機械室不要設備撤去	GJ-27(プロセス主建屋)、GQ-27(環境管理棟他)	通信システムグループ	2024/3/6	UPS用バッテリー収容箱	0.04	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
573	1F 通信機械室不要設備撤去	GJ-27(プロセス主建屋)、GQ-27(環境管理棟他)	通信システムグループ	2024/3/6	バッテリー接続ケーブル	0.01	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
574	1F 陸側遮水壁設備ライン供給配管修理工事	33. 5m盤 ろ過水タンクエリア近傍	地下水対策設備グループ	2023/2/9	金属ガラ	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
575	1F 陸側遮水壁設備ライン供給配管修理工事	33. 5m盤 ろ過水タンクエリア近傍	地下水対策設備グループ	2023/2/9	不燃物その他(ホースフランジ)	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
576	1F 陸側遮水壁設備ライン供給配管修理工事	33. 5m盤 ろ過水タンクエリア近傍	地下水対策設備グループ	2023/2/9	保温材(アルミクロスシート/エアロフレックス)	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
577	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	4号機南側	処理水土木設備設置PJグループ	2024/3/12	木材類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
578	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/1/31	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
579	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/1/31	テープ類	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
580	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/1/31	木材	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
581	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/1/31	紙・ウエス類	0.7	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
582	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/1/31	紙・ウエス類	0.3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
583	固体庫6, 7, 8号棟ハロン復旧関連除却工事	1F-南地点地盤系地震計	建築設備保守グループ	2024/3/16	紙・ウエス類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
584	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/3/14	伐採木(根)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
585	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2024/3/4	コンガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
586	【3.16福島地震】共用プール設備廃液移送ライン地盤復旧工事	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/2/15	紙・ウエス類	2	0.05 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
587	【3.16福島地震】共用プール設備廃液移送ライン地盤復旧工事	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/2/15	発泡ウレタン(保温材)	1	0.05 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
588	【3.16福島地震】共用プール設備廃液移送ライン地盤復旧工事	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/2/15	不燃物その他(フィルター)	2.5	0.05 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	1 mSv/h
589	【3.16福島地震】共用プール設備廃液移送ライン地盤復旧工事	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/2/15	金属ガラ(切粉)	0.5	0.05 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
590	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	4号機南側	処理水土木設備設置PJグループ	2024/3/12	プラスチック・ビニール類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
591	1F-G3・G5エリア雨水設備電源設置工事及び関連除却	G3・G5タンクエリア他	電気設備建設グループ	2024/3/12	難燃シート	0.2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
592	1F-G3・G5エリア雨水設備電源設置工事及び関連除却	G3・G5タンクエリア他	電気設備建設グループ	2024/3/12	グリーントラフ	0.1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
593	固体庫6, 7, 8号棟ハロン復旧関連除却工事	1F-南地点地盤系地震計	建築設備保守グループ	2024/3/16	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
594	1～4号機FSTR建屋滞留水移送業務委託(2023)	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/2/15	紙・ウエス類	2	0.05 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
595	1～4号機FSTR建屋滞留水移送業務委託(2023)	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/2/15	発泡ウレタン(保温材)	1	0.05 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
596	1～4号機FSTR建屋滞留水移送業務委託(2023)	プロセス主建屋 3FL	共用機械設備グループ	2024/2/15	不燃物その他(フィルター)	1	0.05 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
597	1～4号電気設備修理工事(2023)	1～4号機建屋周辺	電気設備保守グループ	2024/3/18	盤クーラー	0.7	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
598	1～4号電気設備修理工事(2023)	1～4号機建屋周辺	電気設備保守グループ	2024/3/18	給水管	1.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
599	1～4号電気設備修理工事(2023)	1～4号機建屋周辺	電気設備保守グループ	2024/3/18	盤クーラー	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
600	1～4号電気設備修理工事(2023)	1～4号機建屋周辺	電気設備保守グループ	2024/3/18	給水管	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
601	1F—一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/2/28	不燃金属ガラ(TDFU-2000112)	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
602	1F—SARRY II 主要計装品点検手入工事 (2024)	高性能多核種除去設備建屋、電気品室	水処理計装設備グループ	2024/3/8	HDD	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
603	1F—SARRY II 主要計装品点検手入工事 (2024)	高性能多核種除去設備建屋、電気品室	水処理計装設備グループ	2024/3/8	記録計	0.03	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
604	1F—SARRY II 主要計装品点検手入工事 (2024)	高性能多核種除去設備建屋、電気品室	水処理計装設備グループ	2024/3/8	電線くず	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
605	1F—SARRY II 主要計装品点検手入工事 (2024)	高性能多核種除去設備建屋、電気品室	水処理計装設備グループ	2024/3/8	金属くず	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
606	1F—SARRY II 主要計装品点検手入工事 (2024)	高性能多核種除去設備建屋、電気品室	水処理計装設備グループ	2024/3/8	可燃ごみ(紙・ウエス類)	0.03	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
607	1F—SARRY II 主要計装品点検手入工事 (2024)	高性能多核種除去設備建屋、電気品室	水処理計装設備グループ	2024/3/8	可燃ごみ(紙・ウエス類)	0.01	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
608	1F—SARRY II 主要計装品点検手入工事 (2024)	高性能多核種除去設備建屋、電気品室	水処理計装設備グループ	2024/3/8	可燃ごみ(ホリ・ビニール類)	0.03	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
609	1F—G3・G5エリア雨水設備電源設置工事 及び関連除却	G3・G5タンクエリア他	電気設備建設グループ	2024/3/12	紙類	0.2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
610	1F—G3・G5エリア雨水設備電源設置工事 及び関連除却	G3・G5タンクエリア他	電気設備建設グループ	2024/3/12	プラ・ポリ類	0.2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
611	1F—G3・G5エリア雨水設備電源設置工事 及び関連除却	G3・G5タンクエリア他	電気設備建設グループ	2024/3/12	木材	0.1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
612	1F—G3・G5エリア雨水設備電源設置工事 及び関連除却	G3・G5タンクエリア他	電気設備建設グループ	2024/3/12	ロープ類	0.1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
613	1F—G3・G5エリア雨水設備電源設置工事 及び関連除却	G3・G5タンクエリア他	電気設備建設グループ	2024/3/12	可燃テープ	0.2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
614	1F—G3・G5エリア雨水設備電源設置工事 及び関連除却	G3・G5タンクエリア他	電気設備建設グループ	2024/3/12	トンパック	0.1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
615	1F—構内各所浄化槽本設化並びに関連除 却工事(2023年度)	旧消防車庫	建築設備保守グループ	2024/3/14	設備基礎コンクリート	3	2.2 μ Sv/h	2.2 μ Sv/h	無	
616	1F—構内各所浄化槽本設化並びに関連除 却工事(2023年度)	旧消防車庫	建築設備保守グループ	2024/3/14	設備基礎鉄筋	1	2.2 μ Sv/h	2.2 μ Sv/h	無	
617	固体庫6, 7, 8号棟ハロン復旧関連除却工 事	1F—南地点地盤系地震計	建築設備保守グループ	2024/3/16	木材類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
618	1Fがれき類保管容器点検業務委託(2023)	固体廃棄物貯蔵庫2棟	廃棄物保管・高度化PJグ ループ	2024/2/26	難燃物その他(テープ付きゴム)	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
619	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関 連除却工事(1—4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグ ループ	2024/3/1	木材	5	10 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
620	固体庫6, 7, 8号棟ハロン復旧関連除却工 事	1F—南地点地盤系地震計	建築設備保守グループ	2024/3/16	ゴム類	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
621	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/2/19	伐採木(根)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
622	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/2/22	外装付PE管	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
623	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/2/22	金属ガラ	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
624	1F構内送電線関連工事(PG 浜通り電力所)	大熊線No.23鉄塔、大熊線No.23-1鉄塔	運用支援グループ	2024/2/19	電線くず	6	0.7 μ Sv/h	0.7 μ Sv/h	無	
625	1F オイルフェンス設置工事(2023年度)	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/3/7	可燃物(縄ロープ)	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
626	1F オイルフェンス設置工事(2023年度)	物揚場	土木基盤設備グループ	2024/3/7	可燃物(プラスチック製品、カラーコーン)	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
627	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	4号機南側	処理水土木設備設置PJグループ	2024/3/12	紙	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
628	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	4号機南側	処理水土木設備設置PJグループ	2024/3/12	テープ	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
629	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2024/3/18	サニーホース	0.5	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
630	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2024/3/18	不燃シート	0.5	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
631	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2024/3/18	金属ガラ・足場材	0.6	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
632	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2024/3/18	コンクリートガラ	0.05	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
633	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2024/3/18	乾電池・消火用ホース	0.3	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
634	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2024/3/18	紙・ウエス類	0.3	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
635	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2024/3/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
636	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2024/3/18	木材類	0.1	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
637	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	1～4号機 T/B・ヤード	地下水対策設備グループ	2024/3/18	テープ・縄ロープ他	0.2	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
638	5, 6T 滞留水油水分離装置廃棄業務委託	F2エリア	1～6号機械設備グループ	2024/3/19	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
639	5, 6T 滞留水油水分離装置廃棄業務委託	F2エリア	1～6号機械設備グループ	2024/3/19	不燃シート	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
640	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	構内車両整備工場	資材グループ	2024/3/7	金属ガラ	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
641	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	構内車両整備工場	資材グループ	2024/3/7	ホース	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
642	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	構内車両整備工場	資材グループ	2024/3/7	ゴム	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
643	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	構内車両整備工場	資材グループ	2024/3/7	難燃物その他(カーペット)	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
644	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/3/14	可燃物その他 雑草(刈草)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
645	1F 8.5m盤装備交換所撤去委託	共用プール西	土木水対策設備グループ	2024/3/1	紙・ウエス類	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
646	1F 8.5m盤装備交換所撤去委託	共用プール西	土木水対策設備グループ	2024/3/1	木材類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
647	1F 通信機械室不要設備撤去	GJ-27(プロセス主建屋),GJ-22(1・2号S/B)他	通信システムグループ	2024/3/22	フロアスイッチ	0.8	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
648	1F 通信機械室不要設備撤去	GJ-27(プロセス主建屋),GJ-22(1・2号S/B)他	通信システムグループ	2024/3/22	フロアスイッチ用電源ケーブル	0.2	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
649	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	可燃物その他(雑草)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
650	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木水対策設備グループ	2024/3/13	トンパック	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
651	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/2/22	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
652	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/2/22	木材	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
653	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/2/22	難燃その他(ネオシール)	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
654	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2023)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2024/2/22	ゴムパッキン・ベースカバー	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
655	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	3号機RW/B建屋(GJ-24)	建築設備保守グループ	2024/2/20	保温材	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
656	1F オイルフェンス設置工事(2023年度)	物撮場	土木基盤設備グループ	2024/3/7	可燃物(トンパック、梱包材)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
657	海洋生物の飼育試験に関する魚類飼育委託(2023年度)	廃棄物倉庫	処理水機械設備設置PJグループ	2024/3/12	フィルター(ポリエチレン製品)	4	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
658	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/3/14	可燃物その他 雑草(刈草)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
659	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2023/3/12	不燃その他(防災シート)	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
660	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	可燃物その他(雑草)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
661	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木水対策設備グループ	2024/3/13	トンパック	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
662	1FP 共用プール点検手入工事(2023)	1/2号排気筒近傍	共用機械設備グループ	2024/2/21	金属ガラ	0.2	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
663	1FP 共用プール点検手入工事(2023)	1/2号排気筒近傍	共用機械設備グループ	2024/2/21	不燃物その他(防災シート)	0.5	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
664	1FP 共用プール点検手入工事(2023)	1/2号排気筒近傍	共用機械設備グループ	2024/2/21	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール類)	0.3	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.07 mSv/h
665	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2023年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2024/3/18	プラ・ポリ・ビニール類	0.2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
666	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2023年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2024/3/18	可燃物その他(テープ類、切削手袋、フミネート)	0.2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
667	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2023年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2024/3/18	紙・ウエス類	0.3	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
668	1F-1～4号機 建屋滞留水移送設備計装品点検手入工事(2024)	既設ALPS建屋、5・6号タービン建屋、1～4号機タービン建屋	水処理計装設備グループ	2024/3/25	不燃物(水位計、ポンプ、UPS本体・バッテリーなし、電空変換器圧力)	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
669	1F-1～4号機 建屋滞留水移送設備計装品点検手入工事(2024)	既設ALPS建屋、5・6号タービン建屋、1～4号機タービン建屋	水処理計装設備グループ	2024/3/25	不燃物(瓶、パッキン、フィルタ、バッテリー)	1.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
670	1F-1～4号機 建屋滞留水移送設備計装品点検手入工事(2024)	既設ALPS建屋、5・6号タービン建屋、1～4号機タービン建屋	水処理計装設備グループ	2024/3/25	不燃物(フレキ)	0.4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
671	1F-1～4号機 建屋滞留水移送設備計装品点検手入工事(2024)	既設ALPS建屋、5・6号タービン建屋、1～4号機タービン建屋	水処理計装設備グループ	2024/3/25	不燃物(塩ビ管)	0.4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
672	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/3/12	わりばし	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
673	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/3/12	たばこ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
674	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/3/14	鉄くず	2	0.4 μ Sv/h	0.4 μ Sv/h	無	
675	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/3/14	プラスチック	1	0.4 μ Sv/h	0.4 μ Sv/h	無	
676	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/3/14	紙・ウエス	2	0.4 μ Sv/h	0.4 μ Sv/h	無	
677	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木水対策設備グループ	2024/3/13	トンパック	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
678	固体廃棄物貯蔵庫第10棟(第1期工事)電気機械設備	固体廃棄物貯蔵庫第10棟	共用機械設備グループ	2024/3/12	不燃物(保温材)	3	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
679	3号地下貯蔵建屋撤去業務委託他1件	3号機RW/B建屋(GJ-24)	建築設備保守グループ	2024/2/20	保温材	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
680	廃棄物運搬業務(委託)(2022年度)	JAEA放射性物質分析・研究施設 第1棟(GU-20)	分析評価グループ	2024/3/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	2.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
681	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部補強工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2024/3/8	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
682	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部補強工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2024/3/8	プラホリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
683	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部補強工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2024/3/8	紙・ウエス類(塗料付)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
684	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部補強工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2024/3/8	プラホリ・ビニール類(塗料付)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
685	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部補強工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2024/3/8	可燃テープ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
686	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部補強工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2024/3/8	パウチ(可燃テープ付)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
687	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部補強工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2024/3/8	木材類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
688	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2023年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2024/3/18	金属ガラ	0.2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
689	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2023年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2024/3/18	不燃物その他(不燃シート、砥石、コーキング)	0.2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
690	1F 8.5m盤設備交換所撤去委託	共用プール西	土木水対策設備グループ	2024/3/1	木材類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
691	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	焼却工作建屋	地下水対策設備グループ	2024/3/18	紙・ウエス類	0.4	0.005 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
692	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	焼却工作建屋	地下水対策設備グループ	2024/3/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.8	0.005 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
693	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	焼却工作建屋	地下水対策設備グループ	2024/3/18	木材類	0.1	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
694	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2023)	焼却工作建屋	地下水対策設備グループ	2024/3/18	テープ・縄ロープ他	0.5	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
695	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/3/14	鉄くず	5	0.4 μ Sv/h	0.4 μ Sv/h	無	
696	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/3/14	可燃物その他 雑草(刈草)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
697	5, 6T 滞留水油水分離装置廃棄業務委託	F2エリア	1~6号機械設備グループ	2024/3/19	難燃シート類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
698	5, 6T 滞留水油水分離装置廃棄業務委託	F2エリア	1~6号機械設備グループ	2024/3/19	活性炭	3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
699	5, 6T 滞留水油水分離装置廃棄業務委託	F2エリア	1~6号機械設備グループ	2024/3/19	プラスチック	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
700	5, 6T 滞留水油水分離装置廃棄業務委託	F2エリア	1~6号機械設備グループ	2024/3/19	可燃テープ、ロープ	0.7	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
701	5, 6T 滞留水油水分離装置廃棄業務委託	F2エリア	1～6号機械設備グループ	2024/3/19	紙・ウエス類	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
702	5R トーラスサンプ及びビット点換手入工事	5.6号機原子炉建屋、タービン建屋全階	1～6号機械設備グループ	2024/3/21	金属ガラ	0.3	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
703	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	構内車両整備工場	資材グループ	2024/3/7	金属ガラ	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
704	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	構内車両整備工場	資材グループ	2024/3/7	不燃物その他(防災シート)	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
705	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	構内車両整備工場	資材グループ	2024/3/7	不燃物その他(タイヤ)	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
706	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/3/14	可燃物その他 雑草(刈草)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
707	1F 陸側遮水壁設備点検保守委託(2023)	凍結プラントエリア(標準グリッド:GM-22.23)	水処理計画グループ	2024/3/21	ゴム類	0.25	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
708	1F—5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	福島第一原子力発電所 6号機 HPCS D/G室	1～6号機械設備グループ	2024/3/18	紙・ウエス	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
709	1F—5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	福島第一原子力発電所 6号機 HPCS D/G室	1～6号機械設備グループ	2024/3/18	袋(ポリエチレン製品)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
710	1F—5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	福島第一原子力発電所 6号機 HPCS D/G室	1～6号機械設備グループ	2024/3/18	サンプリング容器(ポリエチレン製品)	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
711	1F—5, 6R 屋外設備用架台他修理工事	福島第一原子力発電所 6号機 HPCS D/G室	1～6号機械設備グループ	2024/3/18	固化後オイル	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
712	1F プロセス建屋電源設備取替	プロセス主建屋 3FL	電気設備建設グループ	2023/2/21	金属ガラ	3	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
713	1F—一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/3/19	不燃土砂類(2022SK-01205)	3.5	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
714	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/3/28	可燃 紙・ウエス類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
715	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	可燃物その他(雑草)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
716	1F 陸側遮水壁設備ブライン供給配管修理工事	33.5m盤 ろ過水タンクエリア近傍	地下水対策設備グループ	2023/2/9	プラスチック・ポリ・ビニール	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
717	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木水対策設備グループ	2024/3/20	コンクリートガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
718	1F プロセス建屋電源設備取替	プロセス主建屋 3FL	電気設備建設グループ	2023/2/21	金属ガラ	3	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
719	1F—一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/3/19	難燃シート(2022CT-00681)	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
720	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/3/14	可燃物その他 雑草(刈草)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
721	1F 8.5m盤装備交換所撤去委託	共用プール西	土木水対策設備グループ	2024/3/1	木材類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
722	1F 陸側遮水壁設備ブライン供給配管修理工事	33.5m盤 ろ過水タンクエリア近傍	地下水対策設備グループ	2023/2/9	プラスチック・ポリ・ビニール	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
723	1F 所内共通D/G(B)EECW系設備架台修理工事	福島第一原子力発電所 6号機 HPCS D/G室	1～6号機械設備グループ	2024/3/21	不燃シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
724	1F 所内共通D/G(B)EECW系設備架台修理工事	福島第一原子力発電所 6号機 HPCS D/G室	1～6号機械設備グループ	2024/3/21	防災シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
725	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	エリアV	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/22	金属ガラ	0.5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
726	固体庫6, 7, 8号棟ハロン復旧関連除却工事	1～4号機出入管理所	建築設備保守グループ	2024/3/25	金属ガラ	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
727	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/2/28	可燃物 紙・ウエス類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
728	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/3/14	防災シート	5	0.4 μ Sv/h	0.4 μ Sv/h	無	
729	1F 雑固体廃棄物焼却設備他運転業務委託	既設雑固体廃棄物焼却設備建屋内	運用支援グループ	2024/3/20	ウォータタンク	0.04	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
730	1F 雑固体廃棄物焼却設備他運転業務委託	既設雑固体廃棄物焼却設備建屋内	運用支援グループ	2024/3/20	ポリッシャーブラシ	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
731	1F 雑固体廃棄物焼却設備他運転業務委託	既設雑固体廃棄物焼却設備建屋内	運用支援グループ	2024/3/20	カラーコーン	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
732	1F 雑固体廃棄物焼却設備他運転業務委託	既設雑固体廃棄物焼却設備建屋内	運用支援グループ	2024/3/20	プラスチックケース	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
733	1F 雑固体廃棄物焼却設備他運転業務委託	既設雑固体廃棄物焼却設備建屋内	運用支援グループ	2024/3/20	金属製棚板	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
734	Gエリアスラリー移送	Gエリア(グリット番号:G0-28)	処理設備グループ	2024/3/21	紙・ウエス	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
735	Gエリアスラリー移送	Gエリア(グリット番号:G0-28)	処理設備グループ	2024/3/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
736	Gエリアスラリー移送	Gエリア(グリット番号:G0-28)	処理設備グループ	2024/3/21	紙・ウエス	4	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
737	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木水対策設備グループ	2024/3/20	コンクリートガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
738	1F 一時保管エリアA2整備工事	一時保管エリアA2	建築設備建設グループ	2024/3/19	不燃金属ガラ(2022CT-00185)	4	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
739	1F-1～4号機 プロセス主建屋アクセス搬入口設置工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2024/2/5	紙・ウエス類	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
740	1F-1～4号機 プロセス主建屋アクセス搬入口設置工事	プロセス主建屋南側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2024/2/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
741	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部補強工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2024/3/8	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
742	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部補強工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2024/3/8	タンク手摺	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
743	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部補強工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2024/3/8	砥石	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
744	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフランジ部補強工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2024/3/8	安全ブロック	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
745	1F 保安資材管理業務【2023】	入退域管理棟、旧事務本館	保安総括グループ	2024/3/7	ダンボール	1.5	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
746	1F 保安資材管理業務【2023】	入退域管理棟、旧事務本館	保安総括グループ	2024/3/7	ポリ袋、ポリ容器	1.5	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
747	1F 保安資材管理業務【2023】	入退域管理棟、旧事務本館	保安総括グループ	2024/3/7	毛布、掃除機用フィルタ	0.5	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
748	1F 保安資材管理業務【2023】	入退域管理棟、旧事務本館	保安総括グループ	2024/3/7	ピンクシート	1.5	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
749	固体廃棄物貯蔵庫第10棟(第1期工事)電気機械設備	固体廃棄物貯蔵庫第10棟	共用機械設備グループ	2024/3/12	可燃物(紙・ウエス類)	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
750	固体廃棄物貯蔵庫第10棟(第1期工事)電気機械設備	固体廃棄物貯蔵庫第10棟	共用機械設備グループ	2024/3/12	可燃物(プラスチック・ホリ・ビニール類)	1	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
751	固体廃棄物貯蔵庫第10棟(第1期工事)電気機械設備	固体廃棄物貯蔵庫第10棟	共用機械設備グループ	2024/3/12	可燃物その他(テープ類)	0.5	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
752	固体庫6, 7, 8号棟ハロン復旧関連除却工事	1~4号機出入管理所	建築設備保守グループ	2024/3/25	石膏ボード	2.5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
753	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	既設ALPS建屋、5・6号タービン建屋、1~4号機タービン建屋	水処理計装設備グループ	2024/3/25	不燃物(ケーブル類)	1.4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
754	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	既設ALPS建屋、5・6号タービン建屋、1~4号機タービン建屋	水処理計装設備グループ	2024/3/25	不燃物(金属ガラ)	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
755	1F-SARRY II 主要計装品点検手入工事(2024)	既設ALPS建屋、5・6号タービン建屋、1~4号機タービン建屋	水処理計装設備グループ	2024/3/25	不燃物(コンクリートガラ)	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
756	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第1期工事)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/2/28	可燃物 紙・ウエス類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
757	1F 保安資材管理業務【2023】	入退域管理棟、旧事務本館	保安総括グループ	2024/3/7	二酸化炭素吸収材、乾電池	1	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
758	1F 保安資材管理業務【2023】	入退域管理棟、旧事務本館	保安総括グループ	2024/3/7	電動マスク(バッテリー・ユニット)、掃除機用バッテリー	1	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
759	1F 港湾視察台下部法面整備工事	港湾視察台下部法面	処理水土木設備設置PJグループ	2024/1/18	可燃物その他(雑草)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
760	1F-大型休憩所舗装修理工事	大型休憩所-廃棄物倉庫間の道路	保安総括グループ	2024/1/30	アスファルトガラ	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
761	1F-大型休憩所舗装修理工事	大型休憩所-廃棄物倉庫間の道路	保安総括グループ	2024/1/30	ビニール袋	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
762	1F キャスク仮保管設備拡張工事追加基礎及び周辺エリア整備工事	キャスク仮保管設備東側	土木水対策設備グループ	2024/3/20	コンクリートガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
763	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンク連結管他修理工事(2023年度)	地下水バイパス設備一時貯留タンクエリア	地下水対策設備グループ	2024/3/8	エアロフレックス	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
764	固体廃棄物貯蔵庫第10棟建屋設置工事(第2期工事)	南造成エリア	建築設備建設グループ	2024/3/14	木材類	5	0.4 μ Sv/h	0.4 μ Sv/h	無	
765	1F 遺産保存視察ルート整備工事(夜ノ森線No.27鉄塔周辺整備)	送電鉄塔(夜ノ森線No.27)近傍:GO-15	土木基盤設備グループ	2024/3/14	可燃物その他 雑草(刈草)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
766	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	共用プール西	土木水対策設備グループ	2024/3/1	プラ・ポリ・ビニール	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
767	TP8. 5m盤フェーシング工事(2023)	共用プール西	土木水対策設備グループ	2024/3/1	可燃その他(トンバック他)	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
768	1F-1~4号機 タンクエリア雨水浄化装置運転他委託	1~4号機タンクヤード	運用支援グループ	2024/3/22	長靴(鉄芯入り安全靴)	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
769	1F-高性能多核種除去設備点検手入工事(一般設備)	既設ALPS建屋、5・6号タービン建屋、1~4号機タービン建屋	水処理計装設備グループ	2024/3/25	不燃物(流量計)	0.2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
770	1F-高性能多核種除去設備点検手入工事(一般設備)	既設ALPS建屋、5・6号タービン建屋、1~4号機タービン建屋	水処理計装設備グループ	2024/3/25	不燃物(金属がら)	0.3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	1 mSv/h
771	1F-高性能多核種除去設備点検手入工事(一般設備)	既設ALPS建屋、5・6号タービン建屋、1~4号機タービン建屋	水処理計装設備グループ	2024/3/25	不燃物(空調フィルタ、パッキン、不燃シート)	1.9	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
772	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/11/18	プラスチック・ポリ・ビニール類(11)	5.9	4 μ Sv/h	11 μ Sv/h	β 有	25 μ Sv/h
773	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/11/18	プラスチック・ポリ・ビニール類(11)	6	4 μ Sv/h	18 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
774	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/11/18	金属ガラ(11)	2	4 μ Sv/h	9 μ Sv/h	β 有	85 μ Sv/h
775	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/11/18	コンクリートガラ(11)	1.4	4 μ Sv/h	9 μ Sv/h	β 有	85 μ Sv/h
776	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/11/18	機器類(11)	2	4 μ Sv/h	9 μ Sv/h	β 有	85 μ Sv/h
777	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF北側点検エリア	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/11/18	土砂類(11)	0.6	4 μ Sv/h	9 μ Sv/h	β 有	85 μ Sv/h
778	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF2	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/19	10ftハーフハイトコンテナ(TDPU1001710)	7	3 μ Sv/h	26 μ Sv/h	β 有	110 μ Sv/h
779	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアF2	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/19	10ftハーフハイトコンテナ(TDPU1001351)	7	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
780	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/4	TDPU1001665(03)	7	0.01 mSv/h	0.068 mSv/h	β 有	0.068 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
781	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/4	TDPU1003117(03)	7	0.01 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
782	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/4	TDPU1002208(03)	7	0.01 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
783	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/4	TDPU1003478(03)	7	0.01 mSv/h	0.052 mSv/h	β 有	0.052 mSv/h
784	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/4	TDPU1001916(03)	7	0.01 mSv/h	0.056 mSv/h	β 有	0.056 mSv/h
785	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/4	TDPU1003436(03)	7	0.01 mSv/h	0.066 mSv/h	β 有	0.066 mSv/h
786	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/4	TDPU1003523(03)	7	0.01 mSv/h	0.062 mSv/h	β 有	0.062 mSv/h
787	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/4	TDPU1003185(03)	7	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
788	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/7	TDPU1001840(03)	7	0.01 mSv/h	0.048 mSv/h	β 有	0.048 mSv/h
789	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/7	TDPU1003246(03)	7	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
790	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/7	TDPU1002466(03)	7	0.01 mSv/h	0.054 mSv/h	β 有	0.054 mSv/h
791	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/7	TDPU1003890(03)	7	0.01 mSv/h	0.056 mSv/h	β 有	0.056 mSv/h
792	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/5	TDPU1002743(03)	7	0.01 mSv/h	0.056 mSv/h	β 有	0.056 mSv/h
793	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/5	TDPU1003462(03)	7	0.01 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
794	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/5	TDPU1002450(03)	7	0.01 mSv/h	0.054 mSv/h	β 有	0.054 mSv/h
795	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/5	TDPU1002194(03)	7	0.01 mSv/h	0.048 mSv/h	β 有	0.048 mSv/h
796	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/30	6m3コンテナ(2021 SS-00046)(03)	6	5 μ Sv/h	170 μ Sv/h	無	
797	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/30	6m3コンテナ(2022 SK-00399)(03)	6	5 μ Sv/h	160 μ Sv/h	無	
798	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/30	6m3コンテナ(2022 SK-00413)(03)	6	5 μ Sv/h	490 μ Sv/h	無	
799	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/30	6m3コンテナ(2022 SK-00395)(03)	6	5 μ Sv/h	110 μ Sv/h	無	
800	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/30	6m3コンテナ(2022 SK-00416)(03)	6	5 μ Sv/h	120 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
801	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/30	6m3コンテナ(ZK-00022)(03)	6	5 μ Sv/h	110 μ Sv/h	無	
802	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/6	6m3コンテナ(2021 FU-00050)(03)	6	5 μ Sv/h	140 μ Sv/h	無	
803	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/6	6m3コンテナ(2021 FU-00142)(03)	6	5 μ Sv/h	120 μ Sv/h	無	
804	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/6	6m3コンテナ(2021 FU-00143)(03)	6	5 μ Sv/h	110 μ Sv/h	無	
805	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/6	6m3コンテナ(ZK-00112)(03)	6	5 μ Sv/h	140 μ Sv/h	無	
806	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/9/6	6m3コンテナ(ZK-00023)(03)	6	5 μ Sv/h	180 μ Sv/h	無	
807	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/29	6m3コンテナ(2021 FU-00156)(03)	6	5 μ Sv/h	160 μ Sv/h	無	
808	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/29	6m3コンテナ(S116)(03)	6	5 μ Sv/h	180 μ Sv/h	無	
809	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/29	6m3コンテナ(2021-E1-0764)(03)	6	5 μ Sv/h	310 μ Sv/h	無	
810	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/29	6m3コンテナ(S129)(03)	6	5 μ Sv/h	200 μ Sv/h	無	
811	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/29	6m3コンテナ(KM-00286)(03)	6	5 μ Sv/h	103 μ Sv/h	無	
812	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/29	6m3コンテナ(ZK-00019)(03)	6	5 μ Sv/h	570 μ Sv/h	無	
813	セシウム吸着装置保守管理業務委託	HTI建屋 東側	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/19	10ftハーフハイトコンテナ(TDPU1001710)	7	3 μ Sv/h	26 μ Sv/h	β 有	110 μ Sv/h
814	セシウム吸着装置保守管理業務委託	HTI建屋 東側	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/19	10ftハーフハイトコンテナ(TDPU1001351)	7	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
815	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/3/26	TEPU 170170 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
816	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2024/3/26	TEPU 170213 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
817	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリア。	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/1	1m3コンテナ(03)	102	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
818	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリア。	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/1	1m3コンテナ(03)	352	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
819	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/11	TDPU1001747(03)	7	0.01 mSv/h	0.048 mSv/h	β 有	0.048 mSv/h
820	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/11	TDPU1003190(03)	7	0.01 mSv/h	0.054 mSv/h	β 有	0.054 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
821	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/11	TDFU1003884(03)	7	0.01 mSv/h	0.044 mSv/h	β 有	0.044 mSv/h
822	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/11	TDFU1002255(03)	7	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
823	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/11	TDFU1001095(03)	7	0.01 mSv/h	0.048 mSv/h	β 有	0.048 mSv/h
824	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/11	TDFU1002091(03)	7	0.01 mSv/h	0.036 mSv/h	β 有	0.036 mSv/h
825	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/11	TDFU1000530(03)	7	0.01 mSv/h	0.036 mSv/h	β 有	0.036 mSv/h
826	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/11	TDFU1002110(03)	7	0.01 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
827	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/11	TDFU1002471(03)	7	0.01 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
828	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/12	TDFU1002050(03)	7	0.01 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
829	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/12	TDFU1002018(03)	7	0.01 mSv/h	0.052 mSv/h	β 有	0.052 mSv/h
830	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/12	TDFU1003930(03)	7	0.01 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
831	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/12	TDFU1003539(03)	7	0.01 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
832	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/12	TDFU1003971(03)	7	0.01 mSv/h	0.048 mSv/h	β 有	0.048 mSv/h
833	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/12	TDFU1003863(03)	7	0.01 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
834	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/14	TDFU1003267(03)	7	0.01 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
835	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/14	TDFU1006332(03)	7	0.01 mSv/h	0.042 mSv/h	β 有	0.042 mSv/h
836	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/14	TDFU1008248(03)	7	0.01 mSv/h	0.044 mSv/h	β 有	0.044 mSv/h
837	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/14	TDFU1007067(03)	7	0.01 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
838	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/14	TDFU1007719(03)	7	0.01 mSv/h	0.048 mSv/h	β 有	0.048 mSv/h
839	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/14	TDFU1008063(03)	7	0.01 mSv/h	0.044 mSv/h	β 有	0.044 mSv/h
840	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/14	TDFU1007093(03)	7	0.01 mSv/h	0.044 mSv/h	β 有	0.044 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
841	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/14	TDFU1006498(03)	7	0.01 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
842	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/15	TDFU1003138(03)	7	0.01 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
843	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/15	TDFU1003605(03)	7	0.01 mSv/h	0.048 mSv/h	β 有	0.048 mSv/h
844	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/16	TDFU1001752(03)	7	0.01 mSv/h	0.052 mSv/h	β 有	0.052 mSv/h
845	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/16	TDFU1002384(03)	7	0.01 mSv/h	0.054 mSv/h	β 有	0.054 mSv/h
846	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/16	TDFU1003312(03)	7	0.01 mSv/h	0.054 mSv/h	β 有	0.054 mSv/h
847	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/16	TDFU1002300(03)	7	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
848	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/16	TDFU1006950(03)	7	0.01 mSv/h	0.054 mSv/h	β 有	0.054 mSv/h
849	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/16	TDFU1006538(03)	7	0.01 mSv/h	0.056 mSv/h	β 有	0.056 mSv/h
850	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/16	TDFU1008145(03)	7	0.01 mSv/h	0.052 mSv/h	β 有	0.052 mSv/h
851	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/16	TDFU1008124(03)	7	0.01 mSv/h	0.052 mSv/h	β 有	0.052 mSv/h
852	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/16	TDFU1008206(03)	7	0.01 mSv/h	0.048 mSv/h	β 有	0.048 mSv/h
853	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/16	TDFU1006522(03)	7	0.01 mSv/h	0.044 mSv/h	β 有	0.044 mSv/h
854	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/18	TDFU1007935(03)	7	0.01 mSv/h	0.048 mSv/h	β 有	0.048 mSv/h
855	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/18	TDFU1006482(03)	7	0.01 mSv/h	0.048 mSv/h	β 有	0.048 mSv/h
856	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/19	TDFU1008269(03)	7	0.01 mSv/h	0.048 mSv/h	β 有	0.048 mSv/h
857	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/19	TDFU1006923(03)	7	0.01 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
858	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/19	TDFU1008000(03)	7	0.01 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
859	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/19	TDFU1006760(03)	7	0.01 mSv/h	0.042 mSv/h	β 有	0.042 mSv/h
860	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/19	TDFU1006754(03)	7	0.01 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
861	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/19	TDFU1008274(03)	7	0.01 mSv/h	0.044 mSv/h	β 有	0.044 mSv/h
862	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/19	TDFU1006456(03)	7	0.01 mSv/h	0.038 mSv/h	β 有	0.038 mSv/h
863	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/19	TDFU1006902(03)	7	0.01 mSv/h	0.044 mSv/h	β 有	0.044 mSv/h
864	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/19	TDFU1007806(03)	7	0.01 mSv/h	0.044 mSv/h	β 有	0.044 mSv/h
865	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/19	TDFU1008211(03)	7	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
866	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/21	TDFU1008103(03)	7	0.01 mSv/h	0.044 mSv/h	β 有	0.044 mSv/h
867	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/21	TDFU1008232(03)	7	0.01 mSv/h	0.048 mSv/h	β 有	0.048 mSv/h
868	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/21	TDFU1008253(03)	7	0.01 mSv/h	0.048 mSv/h	β 有	0.048 mSv/h
869	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/21	TDFU1008079(03)	7	0.01 mSv/h	0.048 mSv/h	β 有	0.048 mSv/h
870	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/22	TDFU1007489(03)	7	0.01 mSv/h	0.048 mSv/h	β 有	0.048 mSv/h
871	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/22	TDFU1008042(03)	7	0.01 mSv/h	0.048 mSv/h	β 有	0.048 mSv/h
872	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/22	TDFU1008021(03)	7	0.01 mSv/h	0.054 mSv/h	β 有	0.054 mSv/h
873	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/22	TDFU1007679(03)	7	0.01 mSv/h	0.052 mSv/h	β 有	0.052 mSv/h
874	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/22	TDFU1007848(03)	7	0.01 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
875	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/22	TDFU1007410(03)	7	0.01 mSv/h	0.042 mSv/h	β 有	0.042 mSv/h
876	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/22	TDFU1006440(03)	7	0.01 mSv/h	0.042 mSv/h	β 有	0.042 mSv/h
877	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/23	TDFU1008119(03)	7	0.01 mSv/h	0.044 mSv/h	β 有	0.044 mSv/h
878	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/23	TDFU1006477(03)	7	0.01 mSv/h	0.052 mSv/h	β 有	0.052 mSv/h
879	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/23	TDFU1006780(03)	7	0.01 mSv/h	0.048 mSv/h	β 有	0.048 mSv/h
880	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/23	TDFU1006733(03)	7	0.01 mSv/h	0.052 mSv/h	β 有	0.052 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
881	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/10	TDPU1000740(03)	7	0.01 mSv/h	0.046 mSv/h	β 有	0.046 mSv/h
882	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/10	TDPU1002131(03)	7	0.01 mSv/h	0.064 mSv/h	β 有	0.064 mSv/h
883	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/10	TDPU1002445(03)	7	0.01 mSv/h	0.056 mSv/h	β 有	0.056 mSv/h
884	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/10	TDPU1001990(03)	7	0.01 mSv/h	0.052 mSv/h	β 有	0.052 mSv/h
885	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/10	TDPU1001705(03)	7	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
886	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/10	TDPU1003544(03)	7	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
887	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/10	TDPU1002614(03)	7	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
888	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアE1	廃棄物保管・高度化PJグループ	2024/3/10	TDPU1001541(03)	7	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h