

# 放射性同位元素による放射線の量の測定結果報告書 (2025年4月)

## 1. 線量当量率

建屋	測定場所	測定結果	測定日
3号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	0.30 mSv/h	4月17日
	5FL 使用済燃料プール 南西側	0.35 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	0.20 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	0.30 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南西側(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
4号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	5.0 μ Sv/h	4月17日
	5FL 使用済燃料プール 南側	4.9 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	5.0 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南東側(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
4号機 タービン建屋	1FL 放射線計測器校正装置室 入口	6.0 μ Sv/h	4月17日
	1FL 放射線計測器校正装置室 中央	1.9 μ Sv/h	
	1FL 放射線計測器校正装置室 南側	1.9 μ Sv/h	
5号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	0.4 μ Sv/h	4月24日
	5FL 使用済燃料プール 南側	2.0 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	0.7 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	2.5 μ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南西側(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
6号機 原子炉建屋	6FL 使用済燃料プール 南側	0.5 μ Sv/h	4月24日
	6FL 使用済燃料プール 東側	1.5 μ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 北側	0.9 μ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 西側	2.0 μ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 南東側(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
6号機 タービン建屋	1FL 放射線計測器校正装置室 入口	0.10 μ Sv/h	4月24日
	1FL 放射線計測器校正装置室 中央	0.07 μ Sv/h	
	1FL 放射線計測器校正装置室 北側	0.07 μ Sv/h	
廃棄物集中処理建屋	1FL 乾燥機室 中央	0.010 mSv/h	4月17日
	1FL 乾燥機室 西側通路	0.14 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路	0.35 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 中央(中性子線)	10 μ Sv/h	
	1FL 乾燥機室 西側通路(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路(中性子線)	<0.1 μ Sv/h	
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.45 μ Sv/h	4月17日
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.45 μ Sv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.36 μ Sv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.30 μ Sv/h	
固体廃棄物貯蔵庫	1FL 第6棟	0.35 μ Sv/h	4月24日
	1FL 第7棟	0.35 μ Sv/h	
	1FL 第8棟	0.50 μ Sv/h	
	B1FL 第6棟	0.15 μ Sv/h	
	B1FL 第7棟	0.15 μ Sv/h	
	B1FL 第8棟	0.12 μ Sv/h	
	B2FL 第6棟	0.30 μ Sv/h	
	B2FL 第7棟	20 μ Sv/h	
	B2FL 第8棟	1.9 μ Sv/h	
	B2FL 第8棟 保管レーン入口	0.25 μ Sv/h	