


放射線サーベイ記録

| | | | |
|--------|---------------------------------|------|------------------------------|
| 作業件名 | 【2025年度】（保安班）1F構内外にわたる放射線管理業務 ✓ | 測定項目 | ■ $\gamma \cdot \beta$ □ スミア |
| 測定場所 | サイトバンカ建屋 2FL ✓ | | □ ダスト □ 核種分析 |
| 測定目的 | 吸着塔南西エリア放射線モニタ高警報によるエリアの線量確認 ✓ | 測定者 | |
| 測定計画名称 | 建屋内及び建屋周辺、構内測定記録 ✓ | 測定器 | F1-ICWBL-189 |
| 測定日時 | 2025/7/18 16:30 ~ 17:00 ✓ | | |

× : 空間線量測定地点



| 測定地点 | 1 c m線量 | 70 μ m線量 |
|------|---------|--------------|
| 1 | 0.27 | 0.45 |
| 2 | 0.19 | 0.21 |
| 3 | 0.20 | 0.25 |
| 4 | 0.08 | 0.13 |

(mSv) ✓

| 承認 | 審査 | 作成 |
|---------|----|----|
| | | |
| 25.7.24 | | |