

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 環境モニタリング業務委託(2024)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2025/3/10	ホース	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
2	1F 環境モニタリング業務委託(2024)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2025/3/10	雑草	4.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
3	1F-2 燃料取り出し用構台付帯設備設置工事	1F-2 南側構台	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/12/4	可燃物(段ボール・紙・キムタオル)	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
4	1F-2 燃料取り出し用構台付帯設備設置工事	1F-2 南側構台	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/12/4	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
5	1F-2 燃料取り出し用構台付帯設備設置工事	1F-2 南側構台	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/12/4	可燃物その他(テープ、ロープ)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
6	1F-2 燃料取り出し用構台付帯設備設置工事	1F-2 南側構台	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/10/1	可燃物(ダンボール・紙・キムタオル)	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	1F-2 燃料取り出し用構台付帯設備設置工事	1F-2 南側構台	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/10/1	可燃物(キムタオル)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	1F-2 燃料取り出し用構台付帯設備設置工事	1F-2 南側構台	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/10/1	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール)	1.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	1F-2 燃料取り出し用構台付帯設備設置工事	1F-2 南側構台	2号燃料取扱設備PJグループ	2024/10/1	難燃シート類(ピンクシート)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	1F6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2025/2/27	可燃物(プラ・ポリ)	3.2	3 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
11	1F6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2025/2/27	可燃物(プラ・ポリ)	1	3 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
12	1F6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2025/2/27	可燃物(アララシート)	0.8	3 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
13	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2025/3/3	フレコン	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
14	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2024年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2025/3/26	金属ガラ	4	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
15	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2024年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2025/3/26	コーキング容器	1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
16	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2024年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2025/3/26	カルキ成分	1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
17	1F6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2025/2/27	難燃物(シート類)	1.3	3 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
18	1F6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2025/2/27	難燃物(ホース類)	0.4	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
19	1F6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2025/2/27	難燃物(ゴム類)	0.1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
20	1F6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2025/2/27	難燃物その他(テープ、PE管)	0.2	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2025/2/27	塩ビホース	0.1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
22	NW水処理設備点検手入工事(2024)	水処理建屋 北側エリア 前処理設備	共用機械設備グループ	2025/3/3	鋼材、弁類	1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
23	NW水処理設備点検手入工事(2024)	水処理建屋 北側エリア 前処理設備	共用機械設備グループ	2025/3/3	空調系フィルタ	0.01	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
24	1F6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2025/2/27	ケーブル類	0.1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
25	1F6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2025/2/27	機器類(懐中電灯解体品)	0.01	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
26	1F6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2025/2/27	シート類	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
27	1F6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2025/2/27	不燃その他(被覆付ワイヤー、コーキング容器)	0.04	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
28	1F6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2025/2/27	不燃その他(金属付ブラ、ワイヤーブラシ、スラッジ)	0.08	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
29	1F6 使用済燃料構内輸送(2023年度)	共用プール(GK-26西)	5・6号燃料取り出しPJグループ	2025/2/27	金属ガラ	0.8	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
30	1F 環境モニタリング業務委託(2024)	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2025/3/10	フィルター	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(2024)	2号機西側	土木水対策設備グループ	2025/3/5	アスファルトガラ	3	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
32	1F防護管理設備保守業務	1～6号機周辺防護フェンス近傍、立入制限区域フェンス近傍	核セキュリティ運営管理グループ	2025/2/7	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
33	1F-5・6T 仮設小屋他撤去業務委託	定検用機材倉庫A、B棟北側 近傍	1～6号機械設備グループ	2025/1/10	ダンボール	2.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
34	1F-1～4号機 プロセス主建屋外南エリア機器撤去工事	プロセス主建屋西側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2025/2/28	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
35	1F-1～4号機 プロセス主建屋外南エリア機器撤去工事	プロセス主建屋西側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2025/2/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
36	1F-1～4号機 プロセス主建屋外南エリア機器撤去工事	プロセス主建屋西側ヤード	除染装置スラッジ安定保管PJグループ	2025/2/28	難燃物その他(グリーントラフ) ※1	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	既設ALPS建屋、5・6号タービン建屋	燃料計装設備グループ	2025/3/18	空調系フィルタ	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
38	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	共用プール	燃料計装設備グループ	2025/3/25	サポート材	0.6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
39	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	共用プール	燃料計装設備グループ	2025/3/25	鋼材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
40	6R D/G他点検手入工事	5,6号機サブドレン揚水ピットエリア近傍	1～6号機械設備グループ	2025/3/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	6R D/G他点検手入工事	5,6号機サブドレン揚水ピットエリア近傍	1～6号機械設備グループ	2025/3/3	ウレタン	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
42	6R D/G他点検手入工事	5,6号機サブドレン揚水ピットエリア近傍	1～6号機械設備グループ	2025/3/3	フレコンパック	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
43	6R D/G他点検手入工事	5,6号機サブドレン揚水ピットエリア近傍	1～6号機械設備グループ	2025/3/3	紙	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
44	6R D/G他点検手入工事	5,6号機サブドレン揚水ピットエリア近傍	1～6号機械設備グループ	2025/3/3	ウエス	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
45	1F-5・6T 仮設小屋他撤去業務委託	5,6号機サブドレン揚水ピットエリア近傍	1～6号機械設備グループ	2025/3/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	2.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
46	1F-5・6T 仮設小屋他撤去業務委託	5,6号機サブドレン揚水ピットエリア近傍	1～6号機械設備グループ	2025/3/3	トンパック	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
47	1F-5・6T 仮設小屋他撤去業務委託	5,6号機サブドレン揚水ピットエリア近傍	1～6号機械設備グループ	2025/3/3	紙	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
48	1F-5・6T 仮設小屋他撤去業務委託	5,6号機サブドレン揚水ピットエリア近傍	1～6号機械設備グループ	2025/3/3	ウエス	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
49	1F-5・6T 仮設小屋他撤去業務委託	5,6号機サブドレン揚水ピットエリア近傍	1～6号機械設備グループ	2025/3/3	濾布(使用済み)	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
50	1F-5, 6T コンプレッサー点検手入 (2024)	6号機 T/B B1FL コンプレッサー室	1～6号機械設備グループ	2025/3/24	クランクシャフト(一式)	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
51	1F-5, 6T コンプレッサー点検手入 (2024)	6号機 T/B B1FL コンプレッサー室	1～6号機械設備グループ	2025/3/24	ドレントラップ(7基)	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
52	1F-5, 6T コンプレッサー点検手入 (2024)	6号機 T/B B1FL コンプレッサー室	1～6号機械設備グループ	2025/3/24	スプレー缶(空)	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
53	1F-5, 6T コンプレッサー点検手入 (2024)	6号機 T/B B1FL コンプレッサー室	1～6号機械設備グループ	2025/3/24	ボルト・ナット類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
54	1F-5, 6T コンプレッサー点検手入 (2024)	6号機 T/B B1FL コンプレッサー室	1～6号機械設備グループ	2025/3/24	弁	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
55	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(2024)	2号機西側	土木水対策設備グループ	2025/3/5	アスファルトガラ	3	5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
56	1F 免震棟他の放射線管理業務委託 【2024年度】	入退管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2025/3/8	紙・ウエス類	0.4	0.07 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	無	
57	1F 免震棟他の放射線管理業務委託 【2024年度】	入退管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2025/3/8	ビニール類	0.4	0.07 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	無	
58	1F 免震棟他の放射線管理業務委託 【2024年度】	入退管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2025/3/8	レガテープ	0.02	0.07 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	無	
59	6R D/G他点検手入工事	定検用機材倉庫A、B棟北側 近傍	1～6号機械設備グループ	2025/1/10	PE管	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
60	6R D/G他点検手入工事	定検用機材倉庫A、B棟北側 近傍	1～6号機械設備グループ	2025/1/10	難燃テープ	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-1～4号機 ALPS処理水希釈放出設備弁類点検手入工事(その1)(2024)	6号機 海側エリア	貯留設備グループ	2025/3/13	弁(付属品含)※	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
62	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	4号機R/B	燃料計装設備グループ	2025/3/24	フレキシブルチューブ	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
63	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	4号機R/B	燃料計装設備グループ	2025/3/24	ケーブル類	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
64	1F-1～6号機 計装品点検手入工事	4号機R/B	燃料計装設備グループ	2025/3/24	不燃シート	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
65	覆土式一時保管施設の解体工事(第四槽)	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/3/12	フレコン	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
66	横置きタンク除染委託(その2) ID36909	定検用機材倉庫B棟	土木水対策設備グループ	2024/2/27	段ボール	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
67	1F プライン供給配管レベル計測他業務委託(2024年度)	8.5m盤 1～4号機西側	地下水対策設備グループ	2024/2/27	ブラポリビニール類	4	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
68	1F プライン供給配管レベル計測他業務委託(2024年度)	8.5m盤 1～4号機西側	地下水対策設備グループ	2024/2/27	可燃物その他(切創手袋、可燃テープ)	0.5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
69	1F プライン供給配管レベル計測他業務委託(2024年度)	8.5m盤 1～4号機西側	地下水対策設備グループ	2024/2/27	紙・ウエス類	0.5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
70	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	土木基盤設備グループ	2025/3/14	紙	3	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
71	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	土木基盤設備グループ	2025/3/14	可燃テープ	0.4	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
72	#1大型カバー設置工事	第二地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/3/24	金属ガラ(2022 CT-00404)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
73	#1大型カバー設置工事	第二地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/3/24	金属ガラ(2022 CT-00405)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
74	1F HTI装備交換所建替工事	HTI建屋南側	建築設備建設グループ	2025/3/10	金属ガラ+発泡ウレタン	6	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
75	1F HTI装備交換所建替工事	HTI建屋南側	建築設備建設グループ	2025/3/10	金属ガラ+発泡ウレタン	6	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
76	覆土式一時保管施設の解体工事(第四槽)	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/3/12	フレコン	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	横置きタンク除染委託(その2) ID36909	定検用機材倉庫B棟	土木水対策設備グループ	2025/2/27	難燃物その他(FRP)	4	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
78	1F-淡水化装置主要計装品点検手入工事	CCR	水処理計装設備グループ	2025/3/25	ケーブルコネクタ	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
79	1F-淡水化装置主要計装品点検手入工事	CCR	水処理計装設備グループ	2025/3/25	HDD	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
80	1F-淡水化装置主要計装品点検手入工事	CCR	水処理計装設備グループ	2025/3/25	UPS/バッテリー	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/3/24	ウエス	0.2	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
82	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/3/24	紙類	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
83	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/3/24	チャコールフィルター	0.2	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
84	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/3/24	ポリ・ビニール・プラスチック類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
85	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/3/24	難燃シート	0.1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
86	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/3/24	テープ類	0.1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
87	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/3/24	塗料固まり	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
88	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/3/24	全面マスク	0.1	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
89	覆土式一時保管施設の解体工事(第四槽)	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/3/12	フレコン	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
90	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/2/15	可燃その他(撤去ウレタン防水材)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
91	1F HTI設備交換所建替工事	HTI建屋南側	建築設備建設グループ	2025/3/10	金属ガラ+発泡ウレタン	6	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
92	1F HTI設備交換所建替工事	HTI建屋南側	建築設備建設グループ	2025/3/10	金属ガラ+発泡ウレタン	6	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
93	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/3/24	塗料缶	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
94	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/3/24	塗料片	0.5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
95	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/3/24	番線くず	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
96	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/3/24	不燃シート	0.1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
97	1F-測定・確認用タンク(B群)内面補修工事	G4Sタンクエリア	貯留設備グループ	2025/3/24	乾電池	0.1	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
98	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	旧事務所(グリット番号:GT-23)	水処理計装設備グループ	2025/3/24	紙・ウエス類	2	0.005 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	7 mSv/h
99	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	旧事務所(グリット番号:GT-23)	水処理計装設備グループ	2025/3/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	0.005 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
100	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	旧事務所(グリット番号:GT-23)	水処理計装設備グループ	2025/3/24	木材類	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h

瓦礫類・伐採木管理票

No.	作業件名	発生場所	作業主管G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	旧事務所(グリット番号:GT-23)	水処理計装設備グループ	2025/3/24	雑草	1	0.005 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	1.2 mSv/h
102	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	旧事務所(グリット番号:GT-23)	水処理計装設備グループ	2025/3/24	縄ロープ	0.1	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	4 mSv/h
103	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	旧事務所(グリット番号:GT-23)	水処理計装設備グループ	2025/3/24	金属ガラ	1	0.005 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	20 mSv/h
104	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	旧事務所(グリット番号:GT-23)	水処理計装設備グループ	2025/3/24	不燃シート	0.1	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
105	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	旧事務所(グリット番号:GT-23)	水処理計装設備グループ	2025/3/24	防災シート	0.1	0.005 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	7 mSv/h
106	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	旧事務所(グリット番号:GT-23)	水処理計装設備グループ	2025/3/24	ゴム類	0.1	0.005 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h
107	覆土式一時保管施設の解体工事(第四槽)	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/3/12	保護マット(不織布)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
108	横置きタンク除染委託(その2) ID36909	定検用機材倉庫B棟	土木水対策設備グループ	2025/2/27	難燃物その他(FRP)	4	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	1F 3号機T/B北東側配管等移設工事	8.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2025/3/25	金属ガラ(足場材・番線等)	5	0.001 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
110	1F 3号機T/B北東側配管等移設工事	8.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2025/3/25	不燃物その他(防災シート)	1	0.001 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
111	1F 3号機T/B北東側配管等移設工事	8.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2025/3/24	金属ガラ(足場材・番線等)	4	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
112	1F 3号機T/B北東側配管等移設工事	8.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2025/3/24	不燃物その他(防災シート)	2	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
113	1F 3号機T/B北東側配管等移設工事	8.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2025/3/24	金属ガラ(足場材・番線等)	3	0.001 mSv/h	0.029 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
114	1F 3号機T/B北東側配管等移設工事	8.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2025/3/24	不燃物その他(防災シート)	3	0.001 mSv/h	0.029 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
115	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海清津波防潮堤周辺	土木基盤設備グループ	2025/3/14	プラスチック	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
116	1F HTI装備交換所建替工事	HTI建屋南側	建築設備建設グループ	2025/3/10	金属ガラ+発泡ウレタン	6	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
117	1F HTI装備交換所建替工事	HTI建屋南側	建築設備建設グループ	2025/3/10	金属ガラ+発泡ウレタン	6	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
118	#1大型カバー設置工事	第二地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/3/25	金属ガラ(2022 CT-00406)	6	0.02 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	10 mSv/h
119	#1大型カバー設置工事	第二地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/3/25	金属ガラ(2022 CT-00422)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
120	1F-1~4号機 雨水処理設備保守点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2025/3/26	ベニア板、角材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	覆土式一時保管施設の解体工事(第四槽)	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/3/12	保護マット(不織布)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
122	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2024年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2025/3/26	ウエス・段ボール	2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
123	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2024年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2025/3/26	木材	1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
124	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2024年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2025/3/26	保温材(発泡スチロール)	1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
125	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2024年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2025/3/26	ゴム	1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
126	1F 港湾内オイルフェンス張替工事および同関連除却工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2025/3/4	金属ガラ	0.4	2.2 μ Sv/h	2.2 μ Sv/h	無	
127	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/2/15	可燃その他(撤去ウレタン防水材)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
128	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2025/3/10	草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
129	横置きタンク除染委託(その2) ID36909	定検用機材倉庫B棟	土木水対策設備グループ	2025/2/27	不燃物その他(HEPAフィルタ)	4	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	覆土式一時保管施設の解体工事(第四槽)	エリアL第4槽	土木基盤設備グループ	2025/3/12	保護マット(不織布)	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
131	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2025年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2025/3/26	プラスチック・ポリ・ビニール	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
132	1F 陣場沢エリア他片付業務委託	陣場沢エリア	1～6号機械設備グループ	2025/3/24	金属ガラ(鋼材等)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
133	1F 電気設備点検手入工事(2025)	1F構内	電気設備保守グループ	2025/3/13	VCB(真空遮断器)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
134	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2025年度)	33.5m盤凍結プラント	地下水対策設備グループ	2025/3/26	難燃物その他(プラスチック)	1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
135	1F HTI装備交換所建替工事	HTI建屋南側	建築設備建設グループ	2025/3/10	金属ガラ+発泡ウレタン	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
136	1F HTI装備交換所建替工事	HTI建屋南側	建築設備建設グループ	2025/3/10	アキレスフラーレ+難燃テープ類	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
137	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2025/3/10	草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
138	1F 3号機T/B北東側配管等移設工事	8.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2025/3/26	金属ガラ(足場材・番線等)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
139	1F 3号機T/B北東側配管等移設工事	8.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2025/3/26	不燃物その他(防災シート)	0.2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
140	1F 3号機T/B北東側配管等移設工事	8.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2025/3/26	コンクリートガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 3号機T/B北東側配管等移設工事	8.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2025/3/26	金属ガラ(足場材・番線等)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
142	1F 3号機T/B北東側配管等移設工事	8.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2025/3/26	不燃物その他(防災シート)	0.2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
143	1F 3号機T/B北東側配管等移設工事	8.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2025/3/26	コンクリートガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
144	1F 3号機T/B北東側配管等移設工事	8.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2025/3/25	金属ガラ(足場材・番線等)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
145	1F 3号機T/B北東側配管等移設工事	8.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2025/3/25	不燃物その他(防災シート)	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
146	1F 3号機T/B北東側配管等移設工事	#3T/B北東側	建築設備建設グループ	2025/3/28	可燃物(プラ・ポリ・ビニール類)	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
147	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	土木基盤設備グループ	2025/3/19	木材	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
148	1F HTI装備交換所建替工事	増設焼却建屋近傍ヤード	建築設備建設グループ	2025/3/14	木材(ベニヤ板・枕木等)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
149	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/3/25	紙・ウェス類	0.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
150	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/3/25	プラスチック類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
151	1F-1~4号機 雨水処理設備保守点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2025/3/26	金属入りプラスチック	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
152	1F 港湾内オイルフェンス張替工事および同関連除却工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2025/3/4	プラスチック・ポリ・ビニール類(フロート)	3	2.2 μ Sv/h	2.2 μ Sv/h	無	
153	1F 港湾内オイルフェンス張替工事および同関連除却工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2025/3/4	プラスチック・ポリ・ビニール類(ナイロンロープ)	1	2.4 μ Sv/h	2.4 μ Sv/h	無	
154	1F 一固体廃棄物貯蔵庫第10棟 点検手入工事(2025年度)	固体廃棄物貯蔵庫第10棟	共用機械設備グループ	2025/3/18	不燃-保温材(グラスウール)	7	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
155	1F 一固体廃棄物貯蔵庫第10棟 点検手入工事(2025年度)	固体廃棄物貯蔵庫第10棟	共用機械設備グループ	2025/3/18	不燃-不燃その他(アルミクロス)	1	2 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
156	1F 一固体廃棄物貯蔵庫第10棟 点検手入工事(2025年度)	固体廃棄物貯蔵庫第10棟	共用機械設備グループ	2025/3/18	不燃-金属ガラ(鉄板)	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
157	1F 一固体廃棄物貯蔵庫第10棟 点検手入工事(2025年度)	固体廃棄物貯蔵庫第10棟	共用機械設備グループ	2025/3/18	不燃-金属ガラ(金網)	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
158	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/2/15	モルタル付き撤去ウレタン防水材	5	0.1 mSv/h	0.1 mSv/h	無	
159	1F-1~4号機 ALPS処理水希釈放出設備機械設備点検手入工事(2025)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2025/2/13	可燃物その他(紙ウェス・段ボール・プラ・テープ・手袋など)	1.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
160	1F HTI装備交換所建替工事	増設焼却建屋近傍ヤード	建築設備建設グループ	2025/3/14	発泡ウレタン	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	自力棟周辺	燃料計装設備グループ	2025/3/17	金属ガラ ※1	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
162	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/2/15	可燃その他(撤去ウレタン防水材)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
163	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/2/15	モルタル付き撤去ウレタン防水材	5	0.1 mSv/h	0.1 mSv/h	無	
164	1F-1~4号機 ALPS処理水希釈放出設備機械設備点検手入工事(2025)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2025/2/13	ゴム類(パッキン)	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
165	1F-1~4号機 ALPS処理水希釈放出設備機械設備点検手入工事(2025)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2025/2/13	塩ビホース	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
166	1F-1~4号機 ALPS処理水希釈放出設備機械設備点検手入工事(2025)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2025/2/13	保温材(エアロフレックス)	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
167	1F-1~4号機 ALPS処理水希釈放出設備機械設備点検手入工事(2025)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2025/2/13	防災シート	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
168	1F-1~4号機 ALPS処理水希釈放出設備機械設備点検手入工事(2025)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2025/2/13	連結管(硬質ゴム+フランジ一体型)	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
169	1F-1~4号機 ALPS処理水希釈放出設備機械設備点検手入工事(2025)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2025/2/13	ウレタン付外装金属	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
170	【特損】1F-4号機T/B下屋ガレキ撤去業務委託	4号機T/B下屋	建築設備建設グループ	2025/3/10	2023 SK-02172(金属ガラ、As防水)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.07 mSv/h
171	【特損】1F-4号機T/B下屋ガレキ撤去業務委託	4号機T/B下屋	建築設備建設グループ	2025/3/10	2023 SK-01992(ガレキ、金属ガラ、防災シート)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
172	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2025/3/31	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
173	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2025/3/31	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
174	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2025/3/31	ゴム類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
175	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2025/3/31	難燃シート類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
176	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2025/3/31	ホース類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
177	1F-1~4号機 ALPS処理水希釈放出設備機械設備点検手入工事(2025)	K4タンクエリア	貯留設備グループ	2025/2/13	金属ガラ(番線くず)	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
178	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/3/25	防災シート	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
179	1F-1~4号機 雨水処理設備保守点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2025/3/26	ベニア板、角材	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
180	1F 港湾内オイルフェンス張替工事および同関連除却工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2025/3/4	プラスチック・ポリ・ビニール類(フロート)	3	2.4 μ Sv/h	2.4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F 港湾内オイルフェンス張替工事および 同関連除却工事	物揚場	土木基盤設備グループ	2025/3/4	可燃物その他(縄ロープ)	0.36	2.2 μ Sv/h	2.2 μ Sv/h	無	
182	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	棟周辺	水処理計装設備グループ	2025/3/27	不燃物金属ガラ(鉄材、鋼材)	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
183	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	棟周辺	水処理計装設備グループ	2025/3/27	不燃物その他(足場材テープ固着)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
184	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関 連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	土木基盤設備グループ	2025/3/19	木材	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
185	1F HTI装備交換所建替工事	増設焼却建屋近傍ヤード	建築設備建設グループ	2025/3/27	外壁材(サンドイッチパネル)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
186	#1大型カバー設置工事	情報棟 休憩所・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/3/26	不燃物・その他(防災シート)	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
187	#1大型カバー設置工事	情報棟 休憩所・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/3/26	不燃物(金属ガラ)	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
188	1F 3号機T/B北東側配管等移設工事	#3T/B北東側	建築設備建設グループ	2025/3/28	可燃物(紙・ウエス類)	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
189	1F-滞留水処理設備一般計装品点検手入 工事	HTI建屋、CCR、免震重要棟	水処理計装設備グループ	2025/3/28	ハードディスク	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
190	1F-滞留水処理設備一般計装品点検手入 工事	HTI建屋、CCR、免震重要棟	水処理計装設備グループ	2025/3/28	伝送ポート機器	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
191	1F-滞留水処理設備一般計装品点検手入 工事	HTI建屋、CCR、免震重要棟	水処理計装設備グループ	2025/3/28	金属ガラ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
192	1F-滞留水処理設備一般計装品点検手入 工事	HTI建屋、CCR、免震重要棟	水処理計装設備グループ	2025/3/28	デスクトップPC	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
193	1F-滞留水処理設備一般計装品点検手入 工事	HTI建屋、CCR、免震重要棟	水処理計装設備グループ	2025/3/28	電源コード	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
194	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工 事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/3/25	ピンクシート	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
195	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工 事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/3/25	ゴム手袋	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
196	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工 事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/3/25	フレコンパック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
197	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工 事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/3/25	プラスチック・ポリ	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
198	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工 事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/3/25	難燃テープ	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
199	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	1F構内	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2025/3/10	草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
200	1F-1~4号機 雨水処理設備保守点検工 事	タンクヤード	貯留設備グループ	2025/3/26	金属入りプラスチック	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	1F-1~4号機 雨水処理設備保守点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2025/3/26	塩ビ管、塩ビホース	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
202	1F HTI設備交換所建替工事	増設焼却建屋近傍ヤード	建築設備建設グループ	2025/3/27	外壁材(サンドイッチパネル)	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
203	#1大型カバー設置工事	情報棟 休憩所・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2025/3/26	不燃物・その他(防災シート)	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
204	1F-SARRY一般計装品点検手入工事	HTI建屋、CCR、免震重要棟	水処理計装設備グループ	2025/3/28	ダンボール	0.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
205	1F-SARRY一般計装品点検手入工事	HTI建屋、CCR、免震重要棟	水処理計装設備グループ	2025/3/28	ビニール類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
206	1F-1~4号機 滞留水移送装置流量計他点検手入工事	1号機 T/B 1FL	水処理計装設備グループ	2025/3/31	信号変換器	0.2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
207	1F-1~4号機 滞留水移送装置流量計他点検手入工事	1号機 T/B 1FL	水処理計装設備グループ	2025/3/31	金属くず	0.01	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
208	1F-1~4号機 滞留水移送装置流量計他点検手入工事	1号機 T/B 1FL	水処理計装設備グループ	2025/3/31	基板	0.01	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
209	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/2/15	可燃その他(撤去ウレタン防水材)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
210	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2025/3/10	草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
211	1F 陣場沢エリア他片付業務委託	陣場沢エリア	1~6号機械設備グループ	2025/3/24	金属ガラ(鋼材等)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
212	1F HTI設備交換所建替工事	増設焼却建屋近傍ヤード	建築設備建設グループ	2025/3/27	石膏ボード(石綿無し)	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
213	5号機T/B他屋上防水更新工事関連除却工事	5号機タービン屋上	建築設備保守グループ	2025/3/25	塩ビ管	0.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
214	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	1F構内	1号燃料取扱設備PJグループ	2025/3/10	草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
215	1F-1~4号機 雨水処理設備保守点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2025/3/26	紙ウエス、布	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
216	1F-1~4号機 雨水処理設備保守点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2025/3/26	紙ウエス	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
217	1F-1~4号機 雨水処理設備保守点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2025/3/26	プラスチック、ポリ製品、スポンジ、安全ネット、ラミネート付き紙	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
218	1F-1~4号機 雨水処理設備保守点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2025/3/26	ロープ、トンパック	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
219	1F-1~4号機 雨水処理設備保守点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2025/3/26	セメント袋	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
220	1F-1~4号機 雨水処理設備保守点検工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2025/3/26	PE管	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事(2025)	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2025/3/28	金属ガラ	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
222	雑固体廃棄物焼却設備点検手入工事(2025)	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2025/3/28	フィルタ、ガラス、乾電池、パッキン類	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
223	1F構内放置品片づけ業務委託(2025)	1F構内	燃料計装設備グループ	2025/3/10	タイヤ(ホイール付き)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
224	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	ジャバラハウス近傍	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/3/31	1m3コンテナ	20	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
225	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	ジャバラハウス近傍	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/3/31	1m3コンテナ	20	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
226	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	ジャバラハウス近傍	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/3/31	1m3コンテナ	20	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
227	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	ジャバラハウス近傍	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/3/31	1m3コンテナ	20	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
228	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	ジャバラハウス近傍	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/3/31	1m3コンテナ	20	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
229	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	ジャバラハウス近傍	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/3/31	1m3コンテナ	20	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
230	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアDD	廃棄物保管・高度化PJグループ	2025/3/31	1m3コンテナ	7	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
231	1F 雑固体廃棄物焼却設備他運転業務委託	既設雑固体廃棄物焼却設備建屋内	運用支援グループ	2025/3/20	プラスチック製品	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
232	1F 雑固体廃棄物焼却設備他運転業務委託	既設雑固体廃棄物焼却設備建屋内	運用支援グループ	2025/3/20	木材(木くず)	0.04	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
233	1F 雑固体廃棄物焼却設備他運転業務委託	既設雑固体廃棄物焼却設備建屋内	運用支援グループ	2025/3/20	ゴム類	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
234	1F 雑固体廃棄物焼却設備他運転業務委託	既設雑固体廃棄物焼却設備建屋内	運用支援グループ	2025/3/20	ロンリウム	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
235	1F 雑固体廃棄物焼却設備他運転業務委託	既設雑固体廃棄物焼却設備建屋内	運用支援グループ	2025/3/20	塩ビ管	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
236	1F 雑固体廃棄物焼却設備他運転業務委託	既設雑固体廃棄物焼却設備建屋内	運用支援グループ	2025/3/20	乾電池	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
237	1F 雑固体廃棄物焼却設備他運転業務委託	既設雑固体廃棄物焼却設備建屋内	運用支援グループ	2025/3/20	金属類	0.13	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
238	1F 雑固体廃棄物焼却設備他運転業務委託	ろ過水・純水建屋	運用支援グループ	2025/3/14	椅子	0.04	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
239	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2025/3/28	TEPU 1701275 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
240	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2025/4/2	TEPU 1700514 フランジタンク本体	21	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h