

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年9月13日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年9月13日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【発電所構内施設の鍵の紛失について】 発電所構内施設の貸出し鍵の紛失が発生。 なお、紛失した鍵は、翌日発見された。	GⅢ
2	【モバイル逆浸透膜処理装置の自動停止について】 モバイル逆浸透膜処理装置が運転中に自動停止した。 原因を調査中。 なお、他号機が運転中のため汚染水処理に影響はない。	GⅢ