

福島第一原子力発電所における不適合発生・処理状況について  
(2022年度第3四半期)

2023年3月1日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

○2022年10月1日～2022年12月31日の間にパフォーマンス向上会議で審議された「不適合」は67件ありました。そのうち、処置が完了した不適合件数は18件※です。  
なお、未完了の49件につきましては完了時期を定め、進捗を管理し適切に処理をまいります。

○2017年8月1日～2022年9月30日の間にパフォーマンス向上会議で審議された「不適合」は3058件ありました。そのうち、処置が完了した不適合件数は2447件※です。

※2022年12月31日現在

○不適合の発生及び処置状況の詳細については、添付資料参照

・添付資料-1

「福島第一原子力発電所不適合発生・処置状況 2022年度第3四半期分  
(2022年10月1日～2022年12月31日)」

・添付資料-2

「福島第一原子力発電所不適合発生・処置状況 ホームページ掲載以降の過去分  
2017年度分(2017年8月1日～2018年3月31日)、  
2018年度分(2018年4月1日～2019年3月31日)、  
2019年度分(2019年4月1日～2020年3月31日)、  
2020年度分(2020年4月1日～2021年3月31日)、  
2021年度分(2021年4月1日～2022年3月31日)、  
2022年度分(2022年4月1日～2022年9月30日)」

○パフォーマンス向上会議において審議された全件名については、「不適合の公表区分」に応じて、プレス発表または当所ホームページ上において全数公表しております。

・添付資料-3 (不適合管理グレード I に関わる件名を抜粋)

「2022年度第3四半期不適合詳細(委員会確認日:2022年10月1日～2022年12月31日まで)」

＜原子力発電所における不適合の是正管理＞

原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の施設定期検査や安全確保設備等の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。

その中で、「不適合 ※1」が発見された場合には、「不適合管理及び是正処置・未然防止処置基本マニュアル」に基づき、必要な是正処置等を講じることとしております。

※1不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。

不適合管理グレード分け(パフォーマンス向上会議にて決定)

○GⅠ:是正処置※2・未然防止処置※3を確実に実施すべき重要なことから

○GⅡ:是正処置※2を確実に実施すべきことから

○GⅢ:修正処置※4などを伴うことから

○対象外:消耗品の交換等のことから



※2是正処置:不適合の原因を除去するための処置(=再発防止対策)

※3未然防止処置:是正処置を他発電所へ展開する処置(=水平展開)

※4修正処置:当該不適合を除去するための処置(=修理、修正)

以上

福島第一原子力発電所不適合発生・処置状況 2022年度第3四半期分  
 (2022年10月1日～2022年12月31日)




グレード	不適合件数
G I	1件
G II	8件
G III	58件
総計	67件


グレード	処置完了	処置未完了
G I	0件	1件
G II	1件	7件
G III	17件	41件
総計	18件	49件

福島第一原子力発電所不適合発生・処置状況 2017年度分  
 ( 2017年8月1日 ~ 2018年3月31日 )

不適合件数(総数:194件)



処案件数(総数:194件)




グレード	不適合件数
G I	9件
G II	37件
G III	148件
総計	194件


グレード	処置完了	処置未完了
G I	9件	0件
G II	37件	0件
G III	143件	5件
総計	189件	5件

福島第一原子力発電所不適合発生・処置状況 2018年度分  
 ( 2018年4月1日 ~ 2019年3月31日 )

不適合件数(総数:636件)



処置件数(総数:636件)




グレード	不適合件数
G I	6件
G II	69件
G III	561件
総計	636件


グレード	処置完了	処置未完了
G I	6件	0件
G II	64件	5件
G III	536件	25件
総計	606件	30件

福島第一原子力発電所不適合発生・処置状況 2019年度分  
 ( 2019年4月1日 ~ 2020年3月31日 )

不適合件数(総数:755件)





処是件数(総数:755件)



グレード	不適合件数
G I	14件
G II	62件
G III	679件
総計	755件

グレード	処置完了	処置未完了
G I	11件	3件
G II	48件	14件
G III	608件	71件
総計	667件	88件

福島第一原子力発電所不適合発生・処置状況 2020年度分  
 ( 2020年4月1日 ~ 2021年3月31日 )




グレード	不適合件数
G I	14件
G II	85件
G III	542件
総計	641件

グレード	処置完了	処置未完了
G I	8件	6件
G II	49件	36件
G III	449件	93件
総計	506件	135件

福島第一原子力発電所不適合発生・処置状況 2021年度分  
 (2021年4月1日～2022年3月31日)


不適合件数(総数:593件)

GⅢ:526件      GⅠ:9件      GⅡ:58件



処置件数(総数:593件)



処置未完了:238件      処置完了:355件



グレード	不適合件数
GⅠ	9件
GⅡ	58件
GⅢ	526件
総計	593件

グレード	処置完了	処置未完了
GⅠ	6件	3件
GⅡ	25件	33件
GⅢ	324件	202件
総計	355件	238件

福島第一原子力発電所不適合発生・処置状況 2022年度分  
 ( 2022年4月1日 ~ 2022年9月30日 )



グレード	不適合件数
G I	0件
G II	61件
G III	178件
総計	239件

グレード	処置完了	処置未完了
G I	0件	0件
G II	27件	34件
G III	97件	81件
総計	124件	115件

2022年度第3四半期不適合詳細(委員会確認日:2022年10月1日~2022年12月31日まで)  
(不適合管理グレード I に関わる件名を抜粋)

G I グレード:1件

No	件名	委員会 確認日	グレード
1	<p>【キャスク保管設備電源盤取替工事における作業員の負傷について】 キャスク保管建屋北東(屋外)において、電線管布設における現場の事前確認作業に従事していた協力企業作業員が、確認作業が終了したことから、戻ろうと後退し、側溝を跨いだ際に段差部で足を踏み外してしまい左足を捻りながら側溝底部に落ち負傷。 救急医療室において医師の診察を受け、「左足関節痛(捻挫の疑い)」と診断。 その後、痛みが治まらなかったため、医療機関を受診し、ギプス処置。「左踵骨骨折及び靭帯損傷」の疑いと診断された。 今後、負傷の原因を調査し、再発防止対策を検討。</p>	11月4日	G I