

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年4月10日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 18件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(B)海水側水室ベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	1号機	非放射性スチームドレン移送ラインの配管溶接部から水(汚染なし)のにじみを確認した。当該配管を点検・修理。	
3	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(C)旋回弁トルクスイッチ作動(過負荷)の警報発生を確認した。当該弁を点検・修理。	
4	1号機	洗濯廃液系受ポンプ(A)(B)の吐出圧力が低めであることを確認した。当該ポンプを点検・修理。	
5	2号機	消火系-復水補給水系連絡配管逆止弁の弁ハンドルグランド部から僅かなにじみ(汚染なし)を確認した。当該弁を点検・修理。	
6	5号機	換気空調系中央制御室冷凍機(A)が熱交換をしていない徴候を確認した。当該冷凍機を点検・修理。	
7	5号機	高圧窒素ガス供給系の計装用圧縮空気系供給配管圧力調節弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
8	6号機	原子炉補機冷却海水系のタイマー点検時、同系ストレーナ(B)旋回弁タイマーリレーの時間単位変更ダイヤルの動作不良(ダイヤル空回り)を確認した。当該タイマーを点検・修理。	
9	6号機	高圧炉心注水系の弁点検時、吸込配管逃がし弁(B)の蛇腹の一部破れを確認した。当該部位を修理。	
10	6号機	試料採取系弁点検時、高圧ドレンポンプ出口復水管試料採取2次元弁の弁体シート当り面に剥離を確認した。当該弁を修理。	
11	6号機	給水加熱器ドレン/ベント系の弁点検時、湿分分離器ドレンタンク水位調整弁の板バネに割れを確認した。当該部位を修理。	
12	6号機	給水加熱器ドレン/ベント系の弁点検時、高圧ドレンポンプ(B)/(C)最小流量弁の封水リングに割れ他を確認した。当該部位を修理。	
13	6号機	低圧復水ポンプ室空調排気ダクトの継ぎ目部に油のにじみを確認した。当該継ぎ目部を点検・修理。	
14	6号機	中央制御室用加湿器(A-2)の異常警報(過電流)発生を確認した。当該加湿器を点検・修理。	
15	6号機	原子炉建屋4階(非管理区域)南西コーナ一天井からの雨水浸入を確認した。当該箇所を点検・修理。	

NO.	号機等	不適合事象	備考
16	6号機	タービン主蒸気系配管に設置しているメカニカルスナッパの点検時、3台に動作不良を確認した。当該機器を修理。	
17	その他	大湊側補助ボイラー給水ポンプ(A)電動機の反負荷側から異音を確認した。当該電動機を点検・修理。	
18	その他	落雷に伴う原子炉建屋オペレーティングフロア照明の一時的な照度低下について、文部科学省とIAEA(国際原子力機関)への情報提供が遅れた。	
-	7号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)の冷却水温度調節弁にて振動による弁ガイド棒の摩耗他を確認した。当該弁を点検・修理。 平成24年11月1日審議によりグレード変更 GⅢ→その他	