

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年4月17日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

## 1. GIグレード 0件

## 2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	2号機	原子炉建屋天井クレーンにて使用前に実施する月例点検項目のうち、一部の項目を始業前点検として実施したことを確認した。なお、始業前点検として月例点検と同一の項目を実施していることから、安全上の問題は無い。	GIII以下

## 3. GIIIグレード 15件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	運転員控室に設置されているプラント内放送設備のチャンネル選択ボタンの不良(押しても戻ってしまい選択できない)を確認した。当該ボタンを点検・修理。	
2	2号機	非常用ディーゼル発電設備(2B)スペースヒータの配線用遮断器の動作不良を確認した。当該遮断器を点検・修理。	
3	3号機	タービン建屋レイダウン用ホイストの点検時、横行レールストッパーの破損を確認した。当該ストッパーを修理。	
4	3号機	タービン建屋レイダウン用ジブクレーンの点検時、横行レールストッパーの破損を確認した。当該ストッパーを修理。	
5	3号機	所内蒸気戻り系のうち、所内温水系バックアップ熱交換器出口にある凝縮水排水装置の動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
6	3号機	低起動変圧器3SBの変圧器防災装置ノズル部1箇所の水噴霧不良(霧状にならない)を確認した。当該ノズル部を点検・修理。	
7	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)の潤滑油温度指示計の指針にずれを確認した。当該温度指示計を点検・修理。	
8	6号機	給水加熱器ドレン系第1給水加熱器水位調節弁他4つの点検時、弁付属圧力計指示の不良(固着)を確認した。当該圧力計を修理。	
9	6号機	低圧タービン(A)の点検時、下半ダイヤフラム(静翼・仕切り板)の浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該ダイヤフラムを修理。	
10	6号機	高圧タービンの点検時、下半ダイヤフラム(静翼・仕切り板)の浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該ダイヤフラムを修理。	
11	6号機	事務本館内技術支援センター内にあるプロセス計算機画面表示1つの故障を確認した。当該画面を点検・修理。	
12	その他	荒浜側水処理建屋の排水槽マンホール蓋の腐食を確認した。当該マンホール蓋を点検・修理。	
13	その他	構内倉庫での加工中寸法確認で配管曲げ位置寸法の間違いを確認した。誤って使用しないよう識別表示を実施済み。当該配管を再製作。	
14	その他	低レベル放射性廃棄物固型化処理装置で「モルタル混練機出口弁異常」「モルタル混練工程異常」警報発生を確認した。当該装置を調整。	

NO.	号機等	不適合事象	備考
15	その他	低レベル放射性廃棄物検査装置放射能・重量測定装置他で「工程異常」「強制停止」の警報発生を確認した。当該事象の原因を調査。	