

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年9月4日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 15件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	所内蒸気供給系統の所内蒸気戻り系蒸気トラップ(凝縮水排水装置)入口弁、及び出口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	1号機	監視用テレビモニタ装置の映像のうち補機冷却水用取水口除塵装置の映像に乱れを確認した。当該装置を点検・修理。	
3	1号機	各所蒸気漏えい検出器設置区域周囲温度記録計にエラー表示を確認した。当該計器を点検・修理。	
4	2号機	復水再回収ポンプ吐出弁の点検時、弁棒及びふたネジはめ輪に摩耗を確認した。当該弁棒等を修理。	
5	4号機	オイルスナッパーのブーツ部分(覆い)に、劣化を確認した。当該部分を点検・修理。	
6	4号機	タービン補機冷却系熱交換器(C)の点検時、渦流探傷検査において伝熱管3本に減肉を確認した。当該伝熱管を修理。	
7	5号機	液体廃棄物処理系排水放射線モニタラックの周囲に水漏れ(汚染無し)を確認した。当該事象の原因を調査。	
8	5号機	湿水分離器区域(A)室空調機ファン(A)起動時、最上段のグラビティダンパに動作不良を確認した。当該ダンパを点検・修理。	
9	5号機	中間領域モニタ/平均出力領域モニタ用記録計に紙詰まりを確認した。当該記録計を点検・修理。	
10	6号機	所内用空気圧縮機(A)気水分離器のドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
11	その他	軽油地下タンク設備の計量器内蔵ポンプストレーナ取付金具とポンプ本体の間から極微量な軽油のにじみを確認した。当該部を点検・修理。	
12	その他	荒浜側焼却設備の点検時、スラッジタンク液位計に指示不良を確認した。当該液位計を修理。	
13	その他	荒浜側補助ボイラーの耐圧検査時、ブルドン管圧力計の一つに指示不良が見られたことから検査を中断したことを確認した。当該計器を校正済みの同型品に交換し検査を再開した。	
14	その他	電源新設工事に伴う掘削作業時、重機を接触させたことにより既に使用されていない古い埋設ケーブルを損傷/切断したことを確認した。	
15	その他	荒浜側補助ボイラー(2A)のボイラー水pH計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	