

不適合情報

2017年9月5日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	タービン補機冷却水系熱交換器(C)の点検時、伝熱管1本に管理値を超える減肉を確認した。当該伝熱管を修理。	
2	その他	セメント固化設備の2つの機器において、保全重要度設定リストでの保全重要度の設定に誤りがあることを確認した。当該事象の原因を調査。	