

不適合情報

2018年4月18日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	補助建屋排気フィルタユニット(A)プレフィルタ差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
2	2号機	タービン建屋高電導度廃液系排水槽(A)ポンプ(A)(C)に汲み上げ不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、当該排水槽に現在流入がないことを確認。	
3	4号機	復水器(C)第1水室出口圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
4	6号機	ダスト放射線モニタ監視制御盤において、現場との通信に通信不良を確認した。当該事象の原因を調査。なお、当該事象は装置を再起動し復旧済み。	
5	6号機	取水口除塵装置の所内用圧縮空気系洗浄用海側弁の操作時、弁棒を損傷させたことを確認した。当該弁を点検・修理。	