

## 不適合情報

2018年10月25日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	タービン建屋地下1階(管理区域)復水ろ過装置制御用逆洗用空気貯槽室照明スイッチの動作不良を確認した。当該スイッチを交換。	
2	7号機	屋外排水ポンプの点検時、中継端子箱内端子台の腐食により絶縁抵抗値が管理値を超えていることを確認した。当該端子台を交換。	