

## 不適合情報

2018年12月7日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	洗濯廃液系ろ過器(A)出口切替弁No. 1にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	3号機	排気筒モニタ建屋送風機(B)防火ダンパの誤作動を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
3	6号機	中央制御室出入口扉に動作不良を確認した。モーターギアボックスを交換し、当該扉を復旧済み。	
4	6号機	低電導度廃液系収集ポンプ(A)吐出圧力指示計の指針が脱落していることを確認した。当該指示計を交換。	
5	その他	荒浜側ボイラー建屋給水ポンプ(A)の軸受部冷却水フローグラス(配管内の流体の流れを確認するための窓)についたフラッパーの動作不良を確認した。当該フラッパーを点検・修理。	
6	その他	ダストモニタNo. 1の点検時、流量計に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	