

不適合情報

2019年2月5日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	中央制御室加湿器に異常を示す警報が発生・停止を繰り返す事象を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/01/30	
2	6号機	一時立入者の放射線管理区域からの退域時、退出モニタによる測定で左足裏に汚染(78Bq/cm ²)のあることを確認した。当該部の除染を実施。再測定し汚染がないことを確認し退出。	2019/01/23	
3	6号機	原子炉再循環ポンプ電動機・発電機セット(B)制御盤内の電源装置に異音の発生を確認した。当該装置を交換。	2019/01/30	
4	6号機	高電導度廃液系濃縮装置加熱器出口凝縮水排水装置に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	2019/01/31	
5	その他	固体廃棄物処理建屋冷温水ポンプ(A)(B)出口温度指示計に内部結露が発生し指示値が読めないことを確認した。当該計器を交換。	2019/01/31	