

## 不適合情報

2019年 8月 6日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置の洗浄作業時に、洗浄作業完了を示すランプの不点灯を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/07/30	
2	4号機	原子炉廻り系統プロセス温度記録計に異常を示す表示が印字されていることを確認した。当該記録計を点検・修理。なお、指示値の印字機能に影響なし。	2019/07/31	