

不適合情報

2019年11月14日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	タービン建屋床排水口現場番号表記に誤記(3箇所)および表記なし(1箇所)を確認した。当該表記を修正・追記。	2019/11/06	
2	4号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(A)水抜き作業時、希釈・排水に使用していた直流125V蓄電池室(非管理区域)アイシャワーシンクの排水配管接続部から水の漏れい(約83リットル)を確認した。拭き取り実施済みおよび配管接続部を仮補修済み。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、蓄電池に影響なし。	2019/11/11	