

不適合情報

2020年1月31日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機区域排風機(B)ダンパーに固着および部品の脱落を確認した。当該ダンパーの交換を実施する。	2020/01/24	
2	4号機	回転式取水口除塵装置(A)スクリーン洗浄ポンプ配管末端フランジ部から微量な海水の漏えいを確認した。当該部を点検・修理。	2020/01/27	
3	4号機	回転式取水口除塵装置(F)スクリーン洗浄ポンプ配管末端フランジ部から微量な海水の漏えいを確認した。当該部を点検・修理。	2020/01/27	
4	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)(F)分解点検時、分解部品(主軸、羽根車等)の浸透探傷検査において指示模様を確認した。当該部品の健全性を評価。	2020/01/28	