

不適合情報

2020年5月4日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	所内蒸気系凝縮水移送ポンプ(B)シール水流量調整弁およびシール水止め弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/04/29	
2	3号機	工具センターにおける計測器の定期校正時、デジタル回転計(1台)の電池収納部に損傷を確認した。当該計測器を点検・修理。測定記録への影響を評価。	2020/04/27	
3	5号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク(B)液位指示計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2020/04/29	
4	5号機	屋外非放射性ドレン移送系配管に保温材から微量な水の滴下を確認した。受けパン設置済み。保温材を撤去し漏洩個所の特定および配管を修理。	2020/04/30	
5	その他	荒浜側焼却設備雑固体自動倉庫ボックスパレット(箱形台車)出庫時に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。	2020/04/29	