

不適合情報

2021年4月22日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	荒浜側洗濯設備建屋管理区域内の外部放射線に係わる線量当量測定時、電子式集積線量計の液晶画面が消失し、線量積算値が確認できないことを確認した。当該事象の原因を調査し計器を交換。なお、代替測定を実施し、前回測定値から大きな差異がないことを確認済み。	2021/04/19	
2	2号機	取水口除塵装置電源ケーブルトレンチ内の排水ポンプに、排水不良を確認した。当該ポンプを点検・修理。	2021/04/15	
3	その他	発電所構内の防火水槽(No. 6)に、標識柱の折損を確認した。当該標識を取り替え。	2021/04/18	