

不適合情報

2022年10月28日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	取水口除塵装置のスクリーン装置洗浄時、ごみ堆積ピット内まで水位が上昇していることを確認した。調査の結果、排水口のバースクリーンが腐食して膨張したことにより排水が流れにくくなっており、水位が上昇しているものと推定。当該バースクリーンを点検・修理。	2022/10/25	
2	5号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(A)の無負荷運転時、気水分離器圧力が通常より低い値を指示していることを確認した。調査の結果、空気圧縮機(A)～気水分離器出口逆止弁間で空気漏れが発生しているものと推定。当該システムを点検・修理。	2022/10/23	