

**不適合情報**

2025年3月6日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	循環水配管点検用マンホールピット(屋外)に、水溜まりを確認した。排水およびマンホール蓋の止水対策を実施。	2025/03/03	
2	5号機	陽圧化装置用ポンベ(自主予備用)再充填時の点検において、内面に腐食の発生を確認した。強度や性能に影響なし。当該腐食を除去。	2025/02/04	
3	5号機	放射性廃棄物処理設備濃縮廃液ポンプ(B)ケーシングドレンの排水不良を確認した。調査の結果、配管の詰まりと推定。当該配管を点検・清掃。	2025/02/28	
4	6号機	高圧窒素ガス供給系安全弁にシートパスを確認した。当該事象の原因を調査し、安全弁を点検・修理。	2025/03/04	
5	6号機	計装用圧縮空気系圧縮機(B)点検において、No. 2シリンダー吐出弁に破損を確認した。当該事象の原因を調査し、吐出弁を交換。	2025/03/04	
6	7号機	中央制御室待避室陽圧化のポンベ母管圧力が低下していることを確認した。調査の結果、圧力計接続部に微少な漏えいが発生していることが判明。圧力計を取外し、点検・修理。なお、各ポンベの圧力に低下はなし。	2025/02/25	