

不適合情報

2025年4月25日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	取水口除塵装置用門型クレーン電動機点検において、電気ヒーター回路に不具合を確認した。ヒーター回路の断線と推定。当該回路を点検・修理。	2025/04/22	
2	1号機	海水熱交換器建屋No. 2ピットサブドレン(地下水汲み上げ)ポンプが、2台同時に起動したことを確認した。調査の結果、ピット底部に堆積した汚泥により、水位検出スイッチが正常に動作しなかったものと推定。当該ピット底部を清掃。	2025/04/11	
3	3号機	高電導度廃液系収集タンク(B)液位が一時的に変動し、液位高警報が発生／復帰したことを確認した。調査の結果、タンク液位計の不具合と推定。当該事象の原因を調査し、対応策を検討。	2025/04/18	
4	6号機	βγ線用警報付きポケット線量計の年次点検において、γ線照射時の指示値が判定基準を逸脱している線量計(3台)を確認した。当該線量計を使用禁止。前回点検以降の使用実績を調査し、使用者の線量評価を実施。	2025/04/22	
5	その他	大湊側焼却設備トリチウムサンプリング装置(B)サンプルポンプ(B)起動時に、異常警報が発生することを確認した。冷却用冷媒の不足と推定。当該冷却系統を点検・修理。	2025/04/21	