

不適合情報

2025年4月30日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	補機取水路除塵装置(B)ストレーナー(B)出口圧力計に、指示不良を確認した。指針の固着と推定。当該圧力計を点検・修理。	2025/04/12	
2	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ静止型可変周波数電源装置(A)制御盤点検において、共通系電源装置の電源ランプが消灯していることを確認した。電源装置の故障と推定。当該電源装置を点検・修理。	2025/04/09	
3	7号機	循環水ポンプ(B)他冷水配管ドレン弁に、シートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2025/04/11	
4	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(F)の軸封部から、潤滑水が排水されていないことを確認した。雑用水系配管の詰まりと推定。当該配管を点検・清掃。	2025/04/12	