

不適合情報

2025年5月21日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	3号機	タービン建屋排風機室の空調機(A)ファン1ケーシング部から、異音が発生していることを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/05/15	
2	4号機	中央制御室において、燃料取替エリア排気放射能下限／動作不能警報、燃料取替エリア排気放射能高警報、燃料取替エリア排気放射能高高警報の発生を確認した。調査の結果、燃料取替エリア排気放射線モニタ(D)の不具合と判明。当該モニタを交換済み。	2025/05/15	
3	その他	所内用竜巻予測情報メールのテスト配信を実施したところ、予め設定した配信先にメールが届かなかったことを確認した。当該事象の原因を調査。	2025/05/13	
4	その他	一連の衛星電話設備の不具合を調査する中で、過去に設備更新した際に後続機種を選定し同等の仕様であることを確認し調達していたが、調達箇所と設備保全箇所が異なっていたことで設計管理シートが作成されていなかったことを確認した。設備保全箇所設計管理シートを一元管理することを徹底。	2025/05/08	