

## 不適合情報

2025年5月23日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niiigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	第二ガスタービン発電機(A)(自主設備)の確認運転において、補機故障警報の発生および冷却ファンの保護継電器が作動したことを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/05/16	
2	2号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南東側階段に、誘導灯の不点灯(1箇所)を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/05/19	
3	2号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南西側階段に、誘導灯の不点灯(1箇所)を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/05/19	
4	3号機	直流125V(A)蓄電池の10時間容量測定において、No. 6、No. 39セルの容量が管理値を下回っていることを確認した。当該蓄電池を交換。なお、蓄電池の電圧は管理値以上であり、問題なし。	2025/05/15	
5	6号機	タービン潤滑油系圧力指示計点検において、主タービン軸受に潤滑油を供給するポンプの吸込フィルタ圧力指示計指針に固着を確認した。当該圧力指示計を交換。	2025/05/14	
6	6号機	タービン建屋地下2階(非管理区域)雑用水系配管保温カバーの脱落を確認した。当該カバーを修理。	2025/04/30	
7	7号機	中央制御室において、起動領域モニタ(E)／マルチロッドブロックモニタの記録計に、日付が印字されないことを確認した。印字機構の動作不良と推定。当該記録計を修理。なお、指示値は正常に記録されており、監視に影響なし。	2025/05/17	
8	その他	荒浜側雑固体廃棄物焼却炉建屋(管理区域)北西側階段に、誘導灯(2箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/05/18	
9	その他	免震重要棟自治体衛星FAX(自主設備)用モデム(#2)に、間欠的に異常が発生／復旧していることを確認した。当該事象の原因を調査し、対応策を検討。なお、モデム(#1)が正常で、FAX送信に影響なし。	2025/05/19	
10	その他	1～4号機および500kV開閉所、154kV変電所エリアの碍子洗浄・変圧器防災装置点検において、配管および弁に腐食を確認した。当該配管および弁を修理・交換。	2025/05/12	