

不適合情報

2025年5月26日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	5号機	原子炉格納容器パージ用蒸発器給水止め弁に、微量なシートパスを確認した。当該給水止め弁を点検・修理。	2025/05/16	
2	6号機	使用済燃料貯蔵プール冷却浄化系スキマサージタンク補給水止め弁点検において、電動弁駆動部の歯車に摩耗を確認した。当該歯車を修理。	2025/05/19	
3	その他	ホース展張回収車(自主設備)でホース回収中に、回収装置用エンジンが停止することを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/05/21	