不適合情報

2025年6月4日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	タービン建屋内排水口の通水確認において、対象排水槽へ水が排出されていないことを確認した。排水管内の詰まりと推定。詰まり箇所を特定し清掃。	2025/03/25	
2	3号機	原子炉補機冷却水系弁点検において、高電導度廃液系濃縮装置復水器冷却水出口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2025/05/15	
3	5号機	原子炉建屋付属棟の緊急時対策所陽圧化用圧縮空気ポンベ付属弁継手部に、微少な漏えいを確認した。当該ポンベを交換。	2025/06/01	
4	6号機	グラント蒸気復水器および復水器真空ポンプ排ガスのサンプリングラック試運転において、サンプルポンプ(B)から異音の発生を確認した。当該ポンプを交換。	2025/05/29	