

件 名	柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について
通報日	2025年4月1日
概 要	2025年4月1日10時45分頃、南66kV建屋電源室（非管理区域）において災・煙を確認したことから、当社社員により初期消火を行うとともに公設消防へ通報しました。初期消火により炎、煙はおさまっている状況です。 その後の公設消防による現場確認の結果、13時35分頃に火災と判断されました。 <第1報> ○発生場所：南66kV建屋電源室（非管理区域） ○発生時刻(当社確認時刻)：10：45頃 ○火報発報有無：無し ○状況：発火、発煙 ○初期消火状況：初期消火中 ○119番通報時刻：10：47頃 ○公設消防車：入構 11：06 ○現時点における外部への放射能の影響：無し <第2報> ○燃えたもの：電源盤 ○消防署による判断：11：19頃 鎮火 ○当該プラントの運転状況：停止中 ○当該プラントへの影響：影響無し ○負傷者の有無：無し ○現時点における外部への放射能の影響：無し <第3報（最終報）> ○燃えたもの：制御用補助変圧器および配線 ○消防署による判断：13：35頃 火災 ○当該プラントの運転状況：停止中 ○当該プラントへの影響：影響無し ○負傷者の有無：無し ○現時点における外部への放射能の影響：無し (4月1日公表済み) <第1報> https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/2025040101p.pdf <第2報> https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/2025040102p.pdf <第3報（最終報）> https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/2025040103p.pdf <参考 現場写真> https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/2025040104p.pdf