

件 名	7号機 運転上の制限の逸脱および訂正について（使用済燃料貯蔵プール監視カメラの映像不表示）
通報日	2025年 4月28日
概 要	4月28日 <第一報> 7号機コントロール建屋2階中央制御室において、使用済燃料貯蔵プール監視カメラの映像が表示されない事象が確認されたことから、本日22時25分に、保安規定第66条－9－3の運転上の制限（LCO）を逸脱したものと判断しました。なお、22時30分、要求される措置について確認を完了しています。 4月29日 <第二報 最終報> 本日、使用済燃料貯蔵プール監視カメラの表示装置の入力信号の切り替え操作を行い、カメラ映像が正常に表示されることを確認しました。このため、本日10時30分に保安規定で定める運転上の制限逸脱からの復帰を宣言しました。 <第二報 最終報（訂正）> 運転上の制限逸脱を判断した使用済燃料貯蔵プール監視カメラについて、事象発生以降の録画を確認したところカメラ映像は正常でした。 このため、本事象は表示装置の入力切替がカメラ映像に選択されていなかったことによるものであり、運転上の制限逸脱には該当しないことを確認しました。 よって、本日12時30分に、保安規定で定める運転上の制限逸脱に係る判断を訂正しました。 （4月29日公表済み LCO逸脱について） https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/20250429p.pdf （4月29日公表済み LCO逸脱の訂正について） https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/2025042901p.pdf