

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2021年11月17日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2021年10月)</p> <p>1号機 第16回定期事業者検査中(2011年8月6日から開始) 2号機 第12回定期事業者検査中(2007年2月19日から開始) 3号機 第10回定期事業者検査中(2007年9月19日から開始) 4号機 第10回定期事業者検査中(2008年2月11日から開始) 5号機 第13回定期事業者検査中(2012年1月25日から開始) 6号機 第10回定期事業者検査中(2012年3月26日から開始) 7号機 第10回定期事業者検査中(2011年8月23日から開始)</p>

件名	状況確認(11月実施分)
確認日	2021年11月17日
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号機主変圧器エリアの排水ポンプにおける端子台およびケーブルの火災について <確認内容> 10月25日に発生した火災について、現場状況の確認を実施しました。 ・ 6号機大物搬入建屋の杭の損傷について <確認内容> 事象の概要、調査状況を机上にて説明しました。 ・ 7号機の安全対策工事一部未完了を受けた総点検の取り組み状況 <確認内容> 「柏崎刈羽原子力発電所7号機の安全対策工事一部未完了を受けた総点検の取り組み状況について」、現時点における総点検の状況を現場にて確認しました。