(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での発煙の発生について(第1報)

平成<u>22</u>年<u>10</u>月<u>5</u>日 東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において発煙が発生したことから、消防署へ連絡を行いました。状況は以下の通りです。

○発生場所					
7号機トラベリングスクリーン					
□非管理区域 □管理区域 ■屋外					
○発生時間 (当社確認時間)	<u>16</u> 時	<u>20</u> 分	頃		
○消防連絡時間	<u>16</u> 時	<u>20</u> 分	頃		□確認中
〇状 況			後火	■発煙	□確認中
○現時点における外部への放射能の影響		口有	盲り	■無し	□確認中
*発生初期の情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。 追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。					
○備考(補足事項) 現在発煙は停止しており、消防署へ現場確認の依頼をしております。					

以上