

放出無し

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について（14時55分現在、第一報）

平成23年3月11日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

本日、14時46分頃に地震が発生しておりますが、14時55分現在の  
運転状況は以下の通りです。

号機名	地震発生前の運転状況		14時55分現在の運転状況	
	運転	停止	運転	停止
1	○		○	
2		○		○
3		○		○
4		○		○
5	○		○	
6	○		○	
7	○		○	

外部への放射能の影響 無し（14時55分時点）

放射線を監視している敷地境界に設置しているモニタリングポストにおける指示  
値は通常の変動範囲であり、現時点において外部への放射能の影響はありません。

現在、各プラントの状況について点検を実施しております。

以上

東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所  
TEL (0257) 45-3131