

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について（午前4時20分現在、第二報）

平成23年3月12日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

本日、午前3時58分頃に地震が発生しておりますが、午前4時20分現在の運転状況は以下の通りです。

号機名	地震発生前の運転状況		午前4時20分現在の運転状況	
	運転	停止	運転	停止
1	○		○	
2		○		○
3		○		○
4		○		○
5	○		○	
6	○		○	
7	○		○	

なお、発電所内で観測された地震の加速度の最大値は、6号機原子炉建屋基礎版における 18.9 ガルでした。

外部への放射能の影響 無し（午前4時20分時点）

放射線を監視している排気筒モニタや発電所の敷地境界に設置しているモニタリングポストにおける指示値は通常の変動範囲であり、現時点において外部への放射能の影響はありません。

現在、各プラントの状況について点検を継続して実施しております。

以上