

区分：Ⅲ

号機	—		
件名	大湊屋外エリアにおけるけが人の発生について		
不適合の概要	<p>2025年5月28日午後9時00分頃、大湊屋外エリアにおいて、コンクリート打設用の型枠の解体作業中に、型枠を固定するパイプ（支保工※）を下から上に受け渡していたところ、パイプ（支保工※）の一部（支柱）が外れ、下で受け渡しをしていた作業員の右耳裏側に当たり、負傷しました。</p> <p>このため、午後9時16分頃に業務車にて医療機関へ搬送しました。</p> <p>※支保工：コンクリート打設の際に床や梁など型枠を所定の位置に支持するための仮設構造物</p> <p>支保工の写真</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="text-align: center;"><p>支保工全体</p></div><div style="text-align: center;"><p>調整材 支柱</p><p>外れた状態</p></div></div>		
安全上の重要度／損傷の程度	<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;"><p><安全上の重要度></p><p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p></td><td style="width: 50%;"><p><損傷の程度></p><p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p><p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p><p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p></td></tr></table>	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>		
対応状況	<p>病院で診察の結果、「割創(右耳介)」と診断されました。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>		