


区分：Ⅲ

号機	—		
件名	第二企業センター作業場におけるけが人の発生について		
不適合の概要	<p>2025年5月28日午前10時30分頃、第二企業センター作業場において、協力企業作業員が、鋼材運搬作業中に右手中指を挟み、負傷しました。 このため、午前11時00分に業務車にて医療機関へ搬送しました。</p> <p>指を挟んだ際の状況写真</p>  <p>鋼材</p>		
安全上の重要度／損傷の程度	<table border="0"><tr><td><p>&lt;安全上の重要度&gt;</p><p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p></td><td><p>&lt;損傷の程度&gt;</p><p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p><p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p><p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p></td></tr></table>	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>		
対応状況	<p>病院で診察の結果、「右手中指挫滅創」と診断されました。 今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>		

第二企業センター作業場におけるけが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所 屋外