

# プレス公表（運転保守状況）

公表日	2026年3月12日		
号機	7	件名	7号機原子炉建屋（非管理区域）におけるけが人の発生について（区分：Ⅲ）
<p>【事象の発生】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>2026年3月11日午後3時20分頃、7号機原子炉建屋地下1階北側通路エリア（非管理区域）において、協力企業作業員がケーブル切断作業中に、右手中指をケーブルトレイと工具に挟まれ負傷しました。そのため、午後3時55分に業務車にて医療機関へ搬送しました。</li></ul> <p>【対応状況】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>医療機関での診察の結果、「右中指末節骨開放骨折」と診断されました。</li><li>今回の実例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</li></ul> <p style="text-align: right;">（2026年3月12日にお知らせ済み）</p>			

①

# プレス公表（運転保守状況）

公表日	2026年3月27日		
号機	3	件名	3号機屋外タービン建屋付近におけるけが人の発生について（区分：Ⅲ）
<p>【事象の発生】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>2026年3月26日午後0時25分頃、3号機屋外タービン建屋付近において、配管洗浄作業の現場管理をしていた協力企業作業員が、段差を降りる際、左足を捻り負傷しました。 そのため、午後1時53分に業務車にて医療機関へ搬送しました。 なお、本人に出血はなく、自立歩行は可能です。</li></ul> <p>【対応状況】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>医療機関での診察の結果、「左足第5中足骨基部骨折」と診断されました。</li><li>② 今回の実例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</li></ul> <p style="text-align: right;">（2026年3月27日にお知らせ済み）</p>			

## (参考) プレス公表 継続対応件名リスト

---

号機	-	件名	モニタリングポストの一時的な測定データ表示不良について (区分：Ⅲ)	公表日	2025年1月27日
号機	-	件名	海水モニタ、モニタリングポスト等の一時的な測定データ表示不良について (区分：Ⅲ)	公表日	2025年2月28日