

<福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ>
(11月25日 午前10時現在)

平成23年11月25日
 東京電力株式会社
 福島第一原子力発電所

福島第一原子力発電所は全号機（1～6号機）停止しています。

1号機（停止中）

- ・3月12日午後3時36分頃、直下型の大きな揺れが発生し、1号機付近で大きな音があり白煙が発生しました。水素爆発を起こした可能性が考えられます。
- ・3月25日午後3時37分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。

11月24日午後7時3分、原子炉圧力容器内の温度上昇を行い蒸気割合を増加させることで水素濃度を低減させるため、給水系配管からの注水量を約5.5m³/時から約5m³/時に調整しました。

現在の注水量は給水系配管から約5m³/時です。

- ・4月7日午前1時31分、原子炉格納容器内へ窒素ガスの注入を開始しました。
- ・8月10日午前11時22分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
- ・10月28日、放射性物質の飛散を抑制する原子炉建屋カバーの設置工事が完了しました。

2号機（停止中）

- ・3月15日午前6時頃に圧力抑制室付近で異音が発生、同室の圧力が低下しました。
- ・3月26日午前10時10分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。
- ・9月14日午後2時59分、給水系配管からの注水に加え、炉心スプレイ系注水配管から原子炉への注水を開始しました。

11月24日午後7時11分、原子炉圧力容器内の温度上昇を行い蒸気割合を増加させることで水素濃度を低減させるため、炉心スプレイ系からの注水量を約7.2m³/時から約5.6m³/時に調整（給水系は2.9m³/時で継続中）しました。

現在の注水量は給水系配管から約2.8m³/時、炉心スプレイ系注水配管から約5.5m³/時です。

- ・5月31日午後5時21分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
- ・6月28日午後8時6分、原子炉格納容器内へ窒素ガスの注入を開始しました。
- ・10月28日午後6時より原子炉格納容器ガス管理システム本格運用を開始しました。
- ・11月6日午前11時4分、使用済燃料プールの放射性物質除去装置の運転を開始しました。

3号機（停止中）

- ・3月14日午前11時1分頃、1号機同様大きな音とともに白煙が発生したことから、水素爆発を起こした可能性が考えられます。
- ・3月25日午後6時2分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。
- ・9月1日午後2時58分、給水系配管からの注水に加え、炉心スプレイ系注水配管から原子炉への注水を開始しました。

11月24日午後7時19分、原子炉圧力容器内の温度上昇を行い蒸気割合を増加させることで水素濃度を低減させるため、炉心スプレイ系からの注水量を約8.5m³/時から約6.7m³/時に調整（給水系は2.3m³/時で継続中）しました。なお、1・2号機と比較して窒素の封入量の少ないことから、同日午後7時9分、約14m³/時から約28.5m³/時に調整しました。

現在の注水量は給水系配管から約2.1m³/時、炉心スプレイ系注水配管から約6.8m³/時です。

- 6月30日午後7時47分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
- 7月14日午後8時1分、原子炉格納容器内へ窒素ガスの注入を開始しました。

4号機（定期検査で停止中）

- 3月15日午前6時頃、大きな音が発生し、原子炉建屋5階屋根付近に損傷を確認しました。
- 7月31日午後0時44分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。（11月24日午後1時31分から午後3時5分まで、ヒドラジン〔腐食防止剤〕を併せて注入）
- 8月20日午前11時34分、使用済燃料プールにおいて塩分除去装置の運転を開始しました。
- 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないものと考えています。

5号機（定期検査で停止中）

- 安全上の問題がない原子炉水位を確保しています。
- 3月19日午前5時、残留熱除去系ポンプを起動し、使用済燃料プールの冷却を開始しました。
- 3月20日午後2時30分、原子炉は冷温停止状態となりました。
- 7月15日午後2時45分、本設の残留熱除去海水系（B系）ポンプによる残留熱除去系（B系）の運転を開始しました。
- 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないものと考えています。

6号機（定期検査で停止中）

- 安全上の問題がない原子炉水位を確保しています。
- 3月19日午後10時14分、残留熱除去系ポンプを起動し、使用済燃料プールの冷却を開始しました。
- 3月20日午後7時27分、原子炉は冷温停止状態となりました。
- 9月15日午後2時33分、原子炉は残留熱除去系、使用済燃料プールは補機冷却系および燃料プール冷却系、各々の系統による冷却を開始しました。
- 11月15日より、取水路ポンプ室底部に堆積した砂等の吸い込みによるポンプ性能低下の防止を目的とした清掃作業を開始しました。

11月23日、同清掃作業を全て終了しました。同日午後5時頃、同清掃作業のため停止していた補機冷却海水系（A）ポンプを起動したところ、起動直後に自動停止しました。11月24日、同ポンプについて、分解しないと点検できない電源盤の遮断器以外の点検を行った結果、特段の異常は確認されなかったことから、電源盤の遮断器を取り替えたうえで同ポンプの起動操作を行い、同日午後4時19分、再起動しました。その後、異常がなかったことから、午後4時35分、同ポンプを用いた使用済燃料プール水の冷却を再開（再開時使用済燃料プール水温度：約23.5°C）しました。なお、11月24日午前10時23分より、使用済燃料プール水の冷却のため停止していた残留熱除去系（A）ポンプによる原子炉水の冷却については、同日午後4時45分、運転方法を切り替えて再開（再開時原子炉水温度：約33.4°C）しました。

- 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないものと考えています。

その他

- 6月13日午前10時頃、2、3号機スクリーンエリアに設置した循環型海水浄化装置の運転を開始しました。

- ・ 6月17日午後8時、水処理設備において滞留水の処理を開始しました。また、7月2日午後6時、水処理設備による処理水を、バッファタンクを経由して原子炉へ注水する循環注水冷却を開始しました。
- ・ 8月19日午後7時41分、セシウム吸着装置から除染装置へのラインと第二セシウム吸着装置の処理ラインの並列運転による滞留水の処理を開始しました。
- ・ 10月7日午後2時6分、伐採木の自然発火防止や粉塵の飛散防止を目的とした構内散水を、5、6号機滞留水浄化後の水を利用し、開始しました。
- ・ 地下水による海洋汚染拡大防止を目的として、10月28日、1～4号機の既設護岸の前面に海側遮水壁の設置に関する工事に着手しました。
- ・ 11月10日午前9時10分、2号機タービン建屋地階から集中廃棄物処理施設高温焼却炉建屋への溜まり水の移送を開始しました。
- ・ 11月15日午前9時25分、3号機タービン建屋地階から集中廃棄物処理施設プロセス建屋への溜まり水の移送を開始しました。
- ・ 11月24日午前9時31分から午後5時5分まで、サイトバンカ建屋から集中廃棄物処理施設プロセス建屋への溜まり水の移送を行いました。

以 上