

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける
水漏れに関するサンプリング結果

単位: Bq/L

	南放水口付近 ^{注1} 海水 (排水路出口付近) (T-2)	B-C排水路 合流地点 ^{注2} (C-1)	B排水路内採取地点			B排水路 ふれあい交差点近傍 ^{注3} (B-0-1)	C排水路 正門近傍 ^{注3} (C-0)	C排水路 30m盤出口 (C-2)
			B-1の上流 (B-0)	B-1の下流 (B-2)	C排水路合流点前 (B-3)			
採取日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日
採取時刻	10:40	11:13	11:44	11:35	11:23	13:20	13:32	11:00
Cs-134(約2年)	ND(1.3)	ND(19)	ND(19)	ND(20)	ND(19)	ND(19)	ND(18)	ND(19)
Cs-137(約30年)	ND(1.5)	ND(25)	ND(26)	32	ND(27)	ND(26)	ND(26)	ND(26)
全	ND(22)	200	32	480	920	43	ND(14)	210

注1: 1~4号機放水口から南側約330m地点(T-2)

注2: 8/19採取(8/20公表)、8/20採取(8/21公表)したコア倉庫前側溝と同じ地点

注3: タンクエリアへの排水路の流入箇所

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

以下の通り、太枠内の採取地点名を訂正。(平成25年9月2日)

・8/21高線量率測定箇所(B-1) “B-1の上流(B-0)”