## 集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

 $I-131(Bq/cm^3)$ 

測定場所																				
	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16		
	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	-		
	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								

 $Cs-134(Bq/cm^3)$ 

測定																				
場所	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16		
	ND	ND	ND	ND	1	0.024	0.013	ND	ND	ND	ND	ND								
	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND										
	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND										
	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	-		
	0.027	0.027	0.021	0.02	1	0.041	0.042	0.026	0.031	0.026	0.022	0.027	0.031	0.024	0.04	0.025	0.027	0.033		
	ND	ND	ND	ND	1	0.045	0.028	0.046	0.026	0.028	0.024	0.016	ND	ND	0.02	ND	ND	ND		
	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND										

 $Cs-137(Bq/cm^3)$ 

測定																				
場所	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16		
	ND	ND	ND	ND	1	0.056	0.037	0.022	0.034	ND										
	ND	ND	ND	ND	1	ND														
	ND	ND	ND	ND	1	ND														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ND	ND	ND	ND	1	ND														
	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	ND	-	-		
	0.07	0.076	0.09	0.083	1	0.1	0.088	0.081	0.079	0.071	0.076	0.085	0.073	0.058	0.083	0.07	0.083	0.086		
	ND	ND	ND	ND	1	0.14	0.1	0.096	0.1	0.059	0.057	0.044	0.028	0.052	0.07	0.028	0.035	0.028		
	ND	ND	ND	ND	1	ND														

- 「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
- は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(H23 4/29~)
- は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(H23 5/26~)
- を追加で測定。(H23 5/30~)
- を追加で測定。(H23 8/2~)

本分析における放射能濃度の検出限界値(I-131が約0.008Bq/cm³、Cs-134が約0.01Bq/cm³、Cs-137が約0.02Bq/cm³)を下回る場合は、「ND」と記載。(H26\_4/16)

ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

1 4月3日 津波注意報発令により採取中止

< 測定箇所 > 4号T/B建屋南東 プロセス主建屋北東 プロセス主建屋南東 プロセス主建屋南西 雑国体廃棄物減容処理建屋南 サイトパン力建屋南西 焼却工作建屋西側 雑国体廃棄物減容処理建屋北 サイトパンカ建屋南東