

## 地下貯水槽 分析結果(2015年6月12日分)

|            | 地下貯水槽(ドレン孔水) |     |     |     |     |     |     |     |     |        |      |        |        |     |
|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------|--------|--------|-----|
|            |              |     |     |     |     |     |     |     |     |        |      |        |        |     |
|            | 北東側          | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側    | 北東側  | 南西側    | 北東側    | 南西側 |
| 採取時刻       | /            | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | 6:26   | 6:34 | 6:35   | 6:30   | /   |
| 全ベータ(Bq/L) | /            | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | ND(24) | 54   | ND(24) | ND(24) | /   |

|            | 地下貯水槽(漏えい検知孔水) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            | 北東側            | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻       | /              | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |
| 全ベータ(Bq/L) | /              | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |

(注)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。