



# 福島第一原子力発電所 G 4 エリア A 5 - A 6 タンク連結弁の破損状況

【 参 考 資 料 】  
平成 26 年 9 月 17 日  
東京電力株式会社



撮影日：平成26年9月17日  
提 供：東京電力株式会社