

福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバー解体の着手について

< 飛散防止剤の散布を開始 >

本日、1号機原子炉建屋カバー解体に着手しました。

本日は屋根パネル（北1：一番北側）に孔を開け、そこからオペレーティングフロア上のガレキ表面および屋根パネルの裏面へ飛散防止剤を散布しました。（8ヶ所）

放射性物質濃度を監視しているダストモニタに有意な変動はありませんでした。


明日以降、同様な作業をその他の屋根パネルで行っていきます。

< 概要 >

■ 作業日
平成26年10月22日

■ 作業時間
6時23分～13時23分

屋根パネル穿孔散布位置



北1パネル飛散防止剤散布状況



建屋カバー内（散布中の様子）

[散布装置]